

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día jueves 31 de Octubre de 2019

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	RÍO PARNANÁ INFERIOR	398.000	BVL				31/10/2019	HIDROVÍA S.A.	Reubicó señal en N:6337810; E:5451910 por mejora de señalización. Cambió el cartel de kilometraje por "398,5". Cambió casco (Mant. Preventivo)
2	RÍO PARNANÁ INFERIOR	397.600	BVL				31/10/2019	HIDROVÍA S.A.	Instaló señal nueva completa en N:6336480; E:5452540 por mejora de señalización. Destello 4 c/16 seg.
3	RÍO PARNANÁ INFERIOR	247.100	BRL	FALTA LEYENDA	30/10/2019	DCTC			
4	RÍO PARNANÁ DELAS PALMAS	178.500	BVL	CARTEL ILEGIBLE Y GIRADO HACIA LA COSTA	30/10/2019	DCTC			
5	RÍO PARNANÁ DELAS PALMAS	164.800	BRL	CARTEL ILEGIBLE Y GIRADO HACIA LA COSTA	30/10/2019	DCTC			