

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día lunes 13 de enero de 2020

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	CANAL SUR PUERTO DE BUENOS AIRES	2,400	BRL	FALTANTE	04/01/2020				
2	RÍO PARANÁ INFERIOR SECUNDARIO	323,000	BRL	GARREADA	09/01/2020	HIDROVÍA S.A.	12/01/2020	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Rescató y reinstaló señal en posición. Repuso fondeo completo.
3	RÍO PARANÁ INFERIOR	398,500	BVL	APAGADA	09/01/2020	HIDROVÍA S.A.	11/01/2020	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Verificó apagada. Cambió batería
4	RÍO PARANÁ INFERIOR	376,000	BRL	SEMISUMERGIDA	09/01/2020	HIDROVÍA S.A.	10/01/2020	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Cambió casco y fondeo completo.
5	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1106,000	BzBL	ESCORADA	12/01/2020	HIDROVÍA S.A.	12/01/2020	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Constata costa erosionada. Rescató y reinstaló señal completa en coordenadas N: 6888051 ; E: 5590132. Cambió paneles
6	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1070,500	BRL				11/01/2020	HIDROVÍA S.A.	Reubicó señal completa por mejora de señalización en coordenadas N: 6856668; E: 5589215