

**NOVEDADES DE BALIZAMIENTO**

**(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día viernes 24 de enero de 2020**

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	129,700	BzVL	FALTA LEYENDA	23/01/2020	HIDROVIA	23/01/2020	HIDROVIA	Normalizada. Repuso cartel de kilometraje.
2	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	132,000	BVL	ALTERADA	21/01/2020	DCTC	23/01/2020	HIDROVIA	Normalizada. Verificó alterada. Cambió torre completa.
3	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	156,100	BzBvL	APAGADA	21/01/2020	DCTC	23/01/2020	HIDROVIA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió batería.
4	RÍO PARANÁSUPERIOR	1041,000	BVL				23/01/2020	HIDROVIA	Reubicó señal por mejora de señalización en coordenadas N: 6830388; E: 5589108, cambiando su cartel de kilometraje por " 1041.5". Repuso fondeo completo.
5	RÍO PARANÁSUPERIOR	1038,500	BRL				23/01/2020	HIDROVIA	Reubicó señal por mejora de señalización en coordenadas N:6827094; E: 5588563, cambiando su cartel de kilometraje por " 1037.6". Repuso fondeo completo.
6	RÍO PARANÁSUPERIOR	1028,500	BVL				23/01/2020	HIDROVIA	Reubicó señal por mejora de señalización en coordenadas N: 6817075; 5582931, cambiando su cartel de kilometraje por " 1028". Repuso fondeo completo.
7	RÍO PARANÁSUPERIOR	1025,000	BRL				23/01/2020	HIDROVIA	Reubicó señal completa por mejora de señalización en coordenadas N: 6815565; E: 5582534.
8	RÍO PARANÁSUPERIOR	1024,300	BRL				23/01/2020	HIDROVIA	Zarpo señal completa por innecesaria
9	RÍO PARANÁSUPERIOR	1026,000	BVL				23/01/2020	HIDROVIA	Instaló señal completa por mejora de señalización en coordenadas N: 6817075; E: 5582931.