

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día lunes 9 de marzo de 2020

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	CANAL PUNTA INDIO	216,000	BVL	FALTA TORRE	06/03/2020	HIDROVÍA S.A.	06/03/2020	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Cambió torre nueva completa
2	CANAL PUNTA INDIO	MIURA	BNRNL	FALTA LEYENDA APAGADA	08/03/2020	HIDROVÍA S.A.	08/03/2020	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Cambió batería y regulador. Cambió cartel de kilometraje.
3	CANAL PUNTA INDIO	138,000	BVL	FALTA TORRE	04/03/2020	DCTC	07/03/2020	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Verificó alterada. Cambió linterna.
4	RÍO PARANÁ GUAZÚ	218,000	BVRVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	06/03/2020	DCTC			
5	RÍO PARANÁ SUPERIOR	941,000	BRL	ELEMENTOS FALTANTES	06/03/2020	HIDROVÍA S.A.	06/03/2020	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Constata silleta y proteccion antivandalismo faltante. Repuso elementos.
6	RÍO PARANÁ SUPERIOR	967,500	BRL	FALTANTE	07/03/2020	HIDROVÍA S.A.	07/03/2020	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Constata señal faltante. Repuso señal nueva completa en coordenadas N: 6772000 ; E: 5559370
7	RÍO PARANÁ SUPERIOR	978,000	BVL	APAGADA	27/02/2020	HIDROVÍA S.A.	07/03/2020	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Constata sistema lumínico en correcto funcionamiento. Reprogramo linterna.
8	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1021,200	BVL	FALTA TORRE	07/03/2020	HIDROVÍA S.A.	07/03/2020	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Constata torre faltante. Repuso torre completa
9	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1107,000	BzBL	FALTANTE	06/03/2020	HIDROVÍA S.A.	08/03/2020	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Constata señal faltante y costa erosionada. Repuso señal completa en nueva posición N: 6888373; E: 5590411.