

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día lunes 4 de mayo de 2020

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	EXTENSIÓN CANAL DE PUNTA INDIO	227,000	BVL	FALTANTE	30/04/2020	HIDROVÍA S.A.	30/04/2020	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Repuso señal nueva completa.
2	CANAL PUNTA INDIO	220,000	BVL	ELEMENTOS FALTANTES	01/05/2020	HIDROVÍA S.A.	01/05/2020	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Verificó linterna y marca de tope faltantes. Cambió torre nueva completa.
3	CANAL PUNTA INDIO	216,000	BVL	ELEMENTOS FALTANTES	01/05/2020	HIDROVÍA S.A.	01/05/2020	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Repuso torre nueva completa.
4	CANAL PUNTA INDIO	204,400	BRL	ELEMENTOS FALTANTES	01/05/2020	HIDROVÍA S.A.	01/05/2020	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Verificó linterna y marca de tope faltantes. Cambió torre nueva completa.
5	CANAL PUNTA INDIO	194,400	BVL	FALTANTE	30/04/2020	HIDROVÍA S.A.	30/04/2020	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Repuso señal nueva completa.
6	CANAL PUNTA INDIO	188,500	BVL	EMBESTIDA	02/05/2020	HIDROVÍA S.A.	02/05/2020	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Repuso casco y torre nueva completa. Cambió fondeo completo.
7	PASAJE TALAVERA	211,500	BzBVL	APAGADA	13/03/2020	DCTC	02/05/2020	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Verificó apagada. Cambió batería.
8	PASAJE TALAVERA	212,500	BzBVL	APAGADA	13/03/2020	DCTC	02/05/2020	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Verificó apagada. Cambió batería.
9	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	174,200	BRL	APAGADA	03/04/2020	PRÁCTICO			
10	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	179,600	BAmNAmL	APAGADA	03/04/2020	PRÁCTICO	03/05/2020	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Verificó embestida. Cambió linterna, marca de tope y cartel de kilometraje
11	RÍO PARANÁ INFERIOR	286,900	BRVRL	APAGADA	01/05/2020	PNA	02/05/2020	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Repuso linterna y marca de tope faltantes.
12	RÍO PARANÁ INFERIOR	316,800	BVL	ALTERADA	02/05/2020	PNA	02/05/2020	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Cambió linterna.
13	RÍO PARANÁ INFERIOR	337,900	BVL	APAGADA	01/05/2020	HIDROVÍA S.A.	01/05/2020	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Verificó apagada. Cambió torre nueva completa.
14	RÍO PARANÁ INFERIOR	397,000	BVL	FALTANTE	21/04/2020	PNA	30/04/2020	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Verificó faltante. Repuso señal nueva completa.
15	RÍO PARANÁ INFERIOR	399,400	BRL	APAGADA	29/04/2020	PNA	30/04/2020	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna
16	RÍO PARANÁ INFERIOR	407,900	BRL	APAGADA	29/04/2020	PNA	30/04/2020	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna y marca de tope.