

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día lunes 18 de mayo de 2020

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	RÍO PARANÁ INFERIOR	240,000	BzRL	APAGADA	14/05/2020	PNA	15/05/2020	HIDROVÍA S.A.	Verificó correcto funcionamiento del sistema luminico.
2	RÍO PARANÁ INFERIOR	316,400	BVL	GARREADA	16/05/2020	HIDROVÍA S.A.	16/05/2020	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Rescató y reinstaló señal en posición. Repuso fondeo completo.
3	RÍO PARANÁ INFERIOR	386,200	BVL				16/05/2020	HIDROVÍA S.A.	Reubicó señal en N:6332780, E:5462900, por cambio de traza según O.S. N°64/20. Cambió cartel de kilometraje por "386". Repuso fondeo completo.
4	RÍO PARANÁ INFERIOR	388,100	BVL				16/05/2020	HIDROVÍA S.A.	Reubicó señal en N:6333240, E:5460760, por cambio de traza según O.S. N°64/20. Cambió cartel de kilometraje por "387,8". Repuso fondeo completo.
5	RÍO PARANÁ INFERIOR	389,000	BRL				16/05/2020	HIDROVÍA S.A.	Reubicó señal en N:6333030, E:5459370, por cambio de traza según O.S. N°64/20. Repuso fondeo completo.
6	RÍO PARANÁ INFERIOR	399,400	BRL	GARREADA	14/05/2020	PNA	16/05/2020	HIDROVÍA S.A.	Verificó señal en posición, con correcto funcionamiento del sistema luminico.
7	RÍO PARANÁ MEDIO	729,700	BRL				13/05/2020	HIDROVÍA S.A.	Reubicó señal completa por cambio de traza según NP SFN 82/20 en coordenadas N:6579675 ; E: 5519087, cambiando su cartel de kilometraje por "730.1".
8	RÍO PARANÁ SUPERIOR	927,500	BRL	DÉBIL	15/05/2020	PNA	15/05/2020	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Constata señal embestida. Cambio batería, regulador, panel y leyenda.
9	RÍO PARANÁ SUPERIOR	943,000	BzRL	APAGADA	15/05/2020	PNA	15/05/2020	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Constata señal depredada. Corona de Leds, batería y marca de tope faltantes. Repuso marca de tope, cambió silleta y linterna.
10	RÍO PARANÁ SUPERIOR	946,000	BRL	FALTA MARCA DE TOPE	15/05/2020	PNA	15/05/2020	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Constata señal depredada. Corona de Leds, marca de tope y batería faltantes. Repuso marca de tope, cambió linterna.
11	RÍO PARANÁ SUPERIOR	966,000	BVL				16/05/2020	HIDROVÍA S.A.	Reubicó señal completa por cambio de traza NP SFN 86/20 en coordenadas N: 6770660; E:5558949.
12	RÍO PARANÁ SUPERIOR	967,500	BRL	GARREADA	16/05/2020	HIDROVÍA S.A.	16/05/2020	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Constata señal garreada. Rescató y reinstaló señal
13	RÍO PARANÁ SUPERIOR	967,500	BRL				16/05/2020	HIDROVÍA S.A.	Reubicó señal completa por cambio de traza NP SFN 86/20 en coordenadas N: 6771664; E:5559151, cambiando su cartel de kilometraje por "967".
14	RÍO PARANÁ SUPERIOR	972,000	BVL				17/05/2020	HIDROVÍA S.A.	Reubicó señal por cambio de traza NP SFN 87/20 en coordenadas N: 6776963; E:5561493, cambiando su cartel de kilometraje por "971.9".
15	RÍO PARANÁ SUPERIOR	974,000	BRL				17/05/2020	HIDROVÍA S.A.	Reubicó señal por cambio de traza NP SFN 87/20 en coordenadas N: 6778881; E:5563078.
16	RÍO PARANÁ SUPERIOR	984,500	BVL	APAGADA	17/05/2020	PNA	17/05/2020	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Constata señal apagada. Cambió batería.