

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día viernes 22 de mayo de 2020

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	54,300	BVL	FALTANTE	21/05/2020	HIDROVÍA S.A.	21/05/2020	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Repuso señal nueva completa.
2	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1133,000	BRL	EMBESTIDA	21/05/2020	HIDROVÍA S.A.	21/05/2020	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Constata señal embestida. Cambió torre completa
3	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1139,500	BVL	GARREADA	21/05/2020	PNA	21/05/2020	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Constata señal garreada. Rescató señal y reinstaló señal en coordenadas N: 6907270 ; E: 5615200. Repuso fondeo completo
4	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1141,000	BRL	APAGADA	21/05/2020	PNA	21/05/2020	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Constata señal depredada. Panel solar faltante. Cambió linterna.