

**NOVEDADES DE BALIZAMIENTO**

**(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día lunes 8 de junio de 2020**

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	174,200	BRL	APAGADA	06/06/2020	PNA	07/06/2020	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna.
2	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	179,600	BzAmNA mL	APAGADA	06/06/2020	PNA	07/06/2020	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna.
3	RÍO PARANÁ INFERIOR	274,400	BRL	GARREADA	06/06/2020	PNA	07/06/2020	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Verificó garreada. Rescató y reinstaló señal en posición.
4	RÍO PARANÁ INFERIOR	288,900	BVL	GARREADA	06/06/2020	PNA	07/06/2020	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Verificó garreada. Rescató y reinstaló señal en posición. Repuso fondeo completo.
5	RÍO PARANÁ INFERIOR	309,000	BRL	FALTANTE	05/06/2020	HIDROVÍA S.A.	06/06/2020	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Repuso señal nueva completa.
6	RÍO PARANÁ INFERIOR	316,400	BVL	GARREADA	30/05/2020	DCTC	06/06/2020	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Verificó garreada. Rescató y reinstaló señal en posición.
7	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1046,200	BRL	APAGADA	07/06/2020	PNA	07/06/2020	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Constata señal apagada. Cambió batería.
8	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1109,500	BRL	ELEMENTOS FALTANTES	06/11/1901	HIDROVÍA S.A.	06/06/2020	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Constata señal depredada. Batería, panel y regulador faltante. Cambió torre completa.
9	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1109,500	BRL				06/06/2020	HIDROVÍA S.A.	Reubicó señal por cambio de traza según NP SFN 107/20 en coordenadas N:6888597; E:5593759. Repuso fondeo completo