

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día viernes 12 de junio de 2020

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	RADA EXTERIOR PUERTO LA PLATA	KP12	BAmL	FALTA TORRE	11/06/2020				
2	RADA EXTERIOR PUERTO LA PLATA	KP10	BAmL	FALTANTE	09/04/2019				
3	RÍO IBICUY	217,3	BVL				12/06/2020	C. G. de PUERTO IBICUY	Reubicó señal por mejora a la señalización en 33° 45,966 S; 59° 11,055 W; N: 6263950; E: 5575570
4	RÍO PARANÁ INFERIOR	234,800	BzRL				11/06/2020	HIDROVÍA S.A.	Retiró baliza con asistencia de buzos. Instaló señal II-B nueva completa provisoria en N:6268710; E: 5564830.