

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día viernes 28 de agosto de 2020

| | SEÑAL | | | ANORMALIDAD | | | NORMALIZADA | | OBSERVACIONES |
|---|--------------------------|------------|-------|-------------|------------|---------------|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | lugar | km o casco | color | tipo | fecha | constató | fecha | por | |
| 1 | RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS | 115,000 | BzRL | | | | 27/08/2020 | HIDROVÍA S.A. | Reubicó señal en N:6233675, E:5587918, por erosión de costa |
| 2 | RÍO PARANÁ SUPERIOR | 1208,000 | BVL | ESCORADA | 27/08/2020 | HIDROVÍA S.A. | 27/08/2020 | HIDROVÍA S.A. | Normalizada. Constata señal escorada y con raigón. Retiró raigón. |
| 3 | RÍO PARANÁ SUPERIOR | 1211,400 | BVL | APAGADA | 27/08/2020 | HIDROVÍA S.A. | 27/08/2020 | HIDROVÍA S.A. | Normalizada. Constata señal depredada. Panel, linterna y marca de tope faltantes. Repuso linterna y marca de tope. |
| 4 | RÍO PARANÁ SUPERIOR | 1215,000 | BRL | FALTA TORRE | 27/08/2020 | HIDROVÍA S.A. | 27/08/2020 | HIDROVÍA S.A. | Normalizada. Constata torre faltante. Repuso torre completa. |
| 5 | RÍO PARANÁ SUPERIOR | 1229,800 | BVL | FALTANTE | 27/08/2020 | HIDROVÍA S.A. | 27/08/2020 | HIDROVÍA S.A. | Normalizada. Constata señal faltante. Repuso señal en coordenadas N:6973460 ; E: 5629770 |
| 6 | RÍO PARANÁ SUPERIOR | 1231,000 | BVL | FALTANTE | 14/08/2020 | PNA | 27/08/2020 | HIDROVÍA S.A. | Normalizada. Constata señal faltante. Repuso señal en coordenadas N:6974000 ; E: 5631650 |