

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día lunes 31 de agosto de 2020

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	EXTENSIÓN CANAL DE PUNTA INDIO	216,000	BVL	FALTA TORRE	29/08/2020	HIDROVÍA S.A.	29/08/2020	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Se instalo torre nueva
2	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	131,400	BzBL	APAGADA	28/08/2020	PRÁCTICO			
3	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	132,800	BzBL	APAGADA	28/08/2020	PRÁCTICO			
4	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	136,500	BzBL	APAGADA	28/08/2020	PRÁCTICO			
5	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	167,200	BVL	APAGADA	28/08/2020	PRÁCTICO			
6	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	179,600	BAmNA mL	APAGADA	28/08/2020	PRÁCTICO			
7	RÍO PARANÁ MEDIO	699,000	BRL				30/08/2020	HIDROVÍA S.A.	Reubicó señal por cambio de traza segun NP SFN 143/20 en coordenadas N: 6554264, E:5502099, cambiando su cartel kilometraje por "699.5". Repuso fondeo completo.
8	RÍO PARANÁ MEDIO	705,000	BzVL				30/08/2020	HIDROVÍA S.A.	Elimino baliza por cambio de traza segun NP SFN143/20
9	RÍO PARANÁ MEDIO	705,800	BVL				30/08/2020	HIDROVÍA S.A.	Instaló señal completa por cambio de traza segun NP SFN 143/20 en coordenadas N: 6560149, E: 5504384
10	RÍO PARANÁ MEDIO	763,000	BRL	FALTANTE	30/08/2020	PNA	30/08/2020	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Constata señal faltante. Repuso señal completa en coordenadas N: 6602220 ; E:5530525