

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día martes 13 de octubre de 2020

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	CANAL INGENIERO EMILIO MITRE	ZF1	BAmL				07/10/2020	HIDROVÍA S.A.	Fondeado en coordenadas E:6381155; N:6177023
2	CANAL INGENIERO EMILIO MITRE	ZF2	BAmL				07/10/2020	HIDROVÍA S.A.	Fondeado en coordenadas E:6382655; N: 6175782
3	CANAL INGENIERO EMILIO MITRE	ZF3	BAmL				07/10/2020	HIDROVÍA S.A.	Fondeado en coordenadas E: 6382023; N: 6175181
4	CANAL INGENIERO EMILIO MITRE	ZF4	BAmL				07/10/2020	HIDROVÍA S.A.	Fondeado en coordenadas E:6380620; N:6176500
5	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	107,500	BzRVRL	FALTANTE	09/10/2020	PNA			Recostada sobre la costa
6	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1036,000	BVL	ELEMENTOS FALTANTES	09/10/2020	HIDROVÍA S.A.	09/10/2020	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Constata señal depredada y con raigon. Panel depredado. Cambió torre completa y retiró raigon.
7	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1071,800	BVL	APAGADA	10/10/2020	PNA	10/10/2020	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Constata señal depredada y con raigon. Panel depredado. Cambió torre completa y retiró raigon.
8	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1088,700	BRL				11/10/2020	HIDROVÍA S.A.	Zarpó señal completa por innecesaria
9	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1092,500	BRL	EMBESTIDA	11/10/2020	HIDROVÍA S.A.	11/10/2020	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Constata señal embestida y amrca de tope faltante. Cambió casco y repuso marca de tope.
10	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1095,500	BVL	FALTA TORRE	07/10/2020	PNA	11/10/2020	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Constata torre faltante. Repuso torre completo.
11	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1106,000	BzBL	FALTANTE	07/10/2020	PNA	11/10/2020	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Constata Costa erosionada y baliza caída. Rescató y reinstaló en coordenadas N: 6888053, E: 5590125. Cambió marca de veril, yenda, batería y panel.
12	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1107,000	BzBL	ELEMENTOS FALTANTES	11/10/2020	HIDROVÍA S.A.	12/10/2020	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Constata señal depredada. Repuso linterna y panel.
13	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1193,000	BVL	FALTANTE	07/10/2020	PNA	12/10/2020	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Constata señal al garete y embestida. Repuso seÑal nueva completa en coordenadas N: 6949830; E: 5609680