

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día lunes 30 de noviembre de 2020

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	PLAYA HONDA	TRAVERSO 19/ DON SEBASTIÁN	BNRNRL	APAGADA	29/08/1978	PNA	29/11/2020	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Verificó apagada. Repuso linterna.
2	PLAYA HONDA	PITUCA	BNRNRL	ALTERADA	29/08/1978	PNA	29/11/2020	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Verificó alterada. Cambió linterna.
3	PLAYA HONDA	ANGLO 22	BNRNRL	APAGADA	29/08/1978	PNA	29/11/2020	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna.
4	RÍO PARANÁ GUAZÚ	124,900	BVL	FALTANTE	22/10/2020	DCTH	29/11/2020	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Verificó faltante. Repuso señal nueva completa.
5	RÍO PARANÁ GUAZÚ	128,000	BRL	GARREADA	28/11/2020	PNA	29/11/2020	HIDROVÍA S.A.	Verificó señal en posición, con correcto funcionamiento.
6	RÍO PARANÁ GUAZÚ	128,000	BVL	FALTANTE	29/11/2020	HIDROVÍA	29/11/2020	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Repuso señal nueva completa.
7	RÍO PARANÁ GUAZÚ	132,700	BzBL	ELEMENTOS FALTANTES	29/11/2020	HIDROVÍA S.A.	29/11/2020	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Verificó depredada. Repuso batería. Reacondicionó cableado.
8	RÍO PARANÁ GUAZÚ	143,500	BAmNAmL	APAGADA	28/11/2020	PNA	29/11/2020	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna.
9	RÍO PARANÁ BRAVO	138,000	BVL	APAGADA	27/11/2020	PNA	28/11/2020	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Verificó apagada. Cambió torre nueva completa.
10	RÍO PARANÁ BRAVO	138,000	BRL	ELEMENTOS FALTANTES	28/11/2020	HIDROVÍA S.A.	28/11/2020	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Repuso marca de tope.
11	RÍO PARANÁ BRAVO	140,200	BRL	ELEMENTOS FALTANTES	28/11/2020	HIDROVÍA S.A.	28/11/2020	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Repuso marca de tope.
12	RÍO PARANÁ BRAVO	149,300	BRL	APAGADA	27/11/2020	PNA	28/11/2020	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna.
13	RÍO PARANÁ SUPERIOR	904,000	BVL	FALTANTE	29/11/2020	HIDROVÍA S.A.	29/11/2020	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Constata señal embestida y garreada sobre zona de poca profundidad. Repuso señal completa en coordenadas N: 6725998 ; E: 5538110
14	RÍO PARANÁ SUPERIOR	936,600	BzRL				29/11/2020	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Constata señal faltante por erosión de costas. Instaló señal BRL en remplazo de la misma.
15	RÍO PARANÁ SUPERIOR	984,500		APAGADA	26/11/2020	DCTH	28/11/2020	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Constata señal apagada. Cambió torre completa.
16	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1041,500	BVL				28/11/2020	HIDROVÍA S.A.	Reubicó señal por mejora de señalización en coordenadas N: 6830280 , E: 5589206. Cambió casco y torre.
17	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1092,500	BRL				27/11/2020	HIDROVÍA S.A.	Reubicó señal por cambio de traza según NP SFN 192/20 en coordenadas N: 6873696, E: 5587042, cambiando su cartel de kilometraje por " 1092.4"
18	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1123,500	BVL	APAGADA	26/11/2020	DCTH	27/11/2020	HIDROVÍA S.A.	Constata sistema luminicó en correcto funcionamiento. Cambió linterna
19	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1145,000	BRL				27/11/2020	HIDROVÍA S.A.	Reubicó señal por mejora de señalización en coordenadas N: 6909983 , E: 5612410
20	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1164,000	BRL				27/11/2020	HIDROVÍA S.A.	Reubicó señal por mejora de señalización en coordenadas N: 6924669 , E: 5617102.