

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día miércoles 10 de febrero de 2021

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	115,000	BzRL	APAGADA	10/02/2021	DCTH			
2	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	139,300	BzVL	APAGADA	10/02/2021	DCTH			
3	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	141,600	BzRL	APAGADA	10/02/2021	DCTH			
4	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	156,100	BzBL	APAGADA	10/02/2021	DCTH			
5	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	156,300	BzRL	APAGADA	10/02/2021	DCTH			
6	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	163,600	BzVL	APAGADA	10/02/2021	DCTH			
7	RÍO PARANÁ GUAZÚ	205,000	BzVL	APAGADA	10/02/2021	DCTH			
8	PASAJE TALAVERA	204,500	BzRL	APAGADA	10/02/2021	DCTH			
9	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1004,500	BVL				09/02/2021	HIDROVÍA S.A.	Instaló señal completa por mejora de señalización en coordenadas N: 6796644; E: 5577425
10	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1005,600	BRL				09/02/2021	HIDROVÍA S.A.	Instaló señal completa por mejora de señalización en coordenadas N: 6797344; E: 5578289
11	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1014,000	BzVL				09/02/2021	HIDROVÍA S.A.	Instaló baliza completa por mejora en coordenadas N: 6806031; E: 5580613.
12	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1022,000	BRC				09/02/2021	HIDROVÍA S.A.	Zarpó señal BRC 1022 pendiente desde parte diario 3720