

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día viernes 14 de mayo de 2021

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	CANAL DE ACCESO PUERTO BUENOS AIRES	12,000	BVL	RACON F/S	14/05/2021	DCTH			
2	CANAL INGENIERO EMILIO MITRE	38,200	BzAmL	APAGADA	14/05/2021	DCTH			
3	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	61,000	BVL	ESCORADA	13/05/2021	DCTH			
4	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	70,600	BNRNL	GARREADA	13/05/2021	PNA	13/05/2021	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Verificó garreada. Rescató y reinstaló señal en posición. Repuso fondeo completo.
5	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	72,500	BNAmNL	APAGADA	13/05/2021	DCTH			Toma de Agua AySA- Escobar
6	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	89,800	BzBL	APAGADA	04/12/2020	DCTH	13/05/2021	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Verificó apagada. Cambió batería.
7	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	100,200	BVL	EMBANCADA	13/05/2021	DCTH			
8	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	100,600	BzRL	APAGADA	13/05/2021	DCTH			
9	RÍO PARANÁ SUPERIOR	971,000	BzVL	FALTANTE	13/05/2021	HIDROVÍA S.A.	13/05/2021	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Constata señal faltante. Costa Erosionada. Repuso baliza completa en nueva posición
10	RÍO PARANÁ SUPERIOR	971,000	BzVL				13/05/2021	HIDROVÍA S.A.	Reubicó baliza por erosion de costa en coordenadas N:6776670; 5560689.