

**NOVEDADES DE BALIZAMIENTO**

**(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día lunes 28 de junio de 2021**

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	PLAYA HONDA	LA CHINA	BNRNL	APAGADA	24/06/2021	DCTH	25/06/2021	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna. Reacondicionó torre.
2	PLAYA HONDA	CHOLO	BNRNL	APAGADA	24/06/2021	DCTH	25/06/2021	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna.
3	PLAYA HONDA	TUPÍ	BNRNL	FALTA TORRE	25/06/2021	HIDROVÍA S.A.	25/06/2021	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Repuso torre. Cambió casco.
4	CANAL INGENIERO EMILIO MITRE	12,300	BNAmNL	APAGADA	24/06/2021	DCTH	25/06/2021	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna.
5	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1021,200	BVL	APAGADA	23/06/2021	DCTH	25/06/2021	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Constata señal depredada. Linterna, marca de tope y silleta faltante. Repuso silleta, marca de tope y linterna.
6	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1036,000	BVL	FALTA TORRE	25/06/2021	SHN	25/06/2021	HIDROVÍA S.A.	Constata señal en posición, en perfecto estado y sistema lumínico en correcto funcionamiento
7	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1044,500	BVL	FALTANTE	23/06/2021	DCTH	25/06/2021	HIDROVÍA S.A.	Normalizada Constata señal depredada y en posición. Linterna, marca de tope y silleta faltante. Repuso silleta, marca de tope y linterna.
8	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1046,200	BRL	APAGADA	23/06/2021	DCTH	25/06/2021	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Constata señal depredada. Linterna, marca de tope y silleta faltante. Repuso silleta, marca de tope y linterna.
9	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1046,200	BRL						Reubicó señal por mejora de señalización en coordenadas N:6835063 E:5586799 . Repuso fondeo completo
10	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1069,000	BRL	APAGADA	23/06/2021	DCTH	26/06/2021	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Constata señal depredada. Batería faltante y torre vandalizada. Cambió torre completa
11	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1070,200	BRL	APAGADA	23/06/2021	DCTH	26/06/2021	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Constata señal depredada. Linterna, marca de tope y silleta faltantes. Repuso Linterna, marca de tope y silleta
12	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1073,000	BzVL	APAGADA	23/06/2021	DCTH	26/06/2021	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Constata señal depredada. Linterna, marca de tope y silleta faltantes. Repuso Linterna, marca de tope y silleta
13	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1122,500	BRL	APAGADA	27/06/2021	SHN	27/06/2021	HIDROVÍA S.A.	Constata señal en posición y sistema lumínico en correcto funcionamiento.
14	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1129,500	BRL	APAGADA	22/06/2021	DCTH	27/06/2021	HIDROVÍA S.A.	Constata señal en posición y sistema lumínico en correcto funcionamiento.
15	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1131,000	BRL	ALTERADA	27/06/2021	HIDROVÍA S.A.	27/06/2021	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Constata señal alterada. Cambió torre completa.
16	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1131,900	BVL	APAGADA	22/06/2021	DCTH	27/06/2021	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Constata señal apagada. Cambió batería.
17	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1145,500	BRL	EMBESTIDA	27/06/2021	HIDROVÍA S.A.	27/06/2021	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Constata señal embestida.y depredada. Cambió casco y torre completa.