Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables

Dirección Nacional de Control de Puertos y Vías Navegables Dirección de Control Técnico de Concesiones y Habilitaciones

S.H.N. (Seguridad Náutica) 4301-2249 / P.N.A Dirección de Operaciones. 4318-7589

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

Información hasta las 13:00 horas del día miércoles 10 de enero de 2024

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	OBSERVACIONES
1	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1185,000	BRL	FALTA LEYENDA	14/12/2023	DCTYH	8/1/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó señal embestida. Cambió torre completa. Limpió casco. Aplicó antigrafitti
2	RÍO PARANÁ SUPERIOR	HRB-471	BNRNL	FALTANTE	4/12/2023	DCTYH	8/1/2024	DyBSA	Normalizada. Repuso señal II-B completa en posición teórica 6.921.412 N 5.616.633 E con destello (2)10s. Adicionó tramo de fondeo por zona de gran profundidad.
3	RÍO PARANÁ SUPERIOR	HRB-477	BNRNL				8/1/2024	DyBSA	Cambió numero entero "7". Limpió torre y casco. Aplicó antigrafitti