

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

Información hasta las 13:00 horas del día viernes 12 de enero de 2024

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	RÍO PARANÁ GUAZÚ	171,000	BVL	FALTANTE	12/1/2024	DCTYH			
2	RÍO PARANÁ GUAZÚ	171,000	BRL	FALTANTE	12/1/2024	DCTYH			
3	PUENTE GENERAL URQUIZA		BzVL	APAGADA	12/1/2024	DCTYH			Ambas balizas veril verde en las zapatas
4	PUENTE GENERAL URQUIZA		BzAmL	APAGADA	12/1/2024	DCTYH			baliza del pontón de defensa veril verde
5	RÍO PARANÁ SUPERIOR	869,000	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	11/1/2024	DCTYH			Señal con raigones
6	RÍO PARANÁ SUPERIOR	876,200	BRL	SEMISUMERGIDA	11/1/2024	DCTYH			Escorada, falta Marca de Tope, Leyenda y Cintón de goma
7	RÍO PARANÁ SUPERIOR	888,800	BRL	FALTANTE	11/1/2024	DCTYH			
8	RÍO PARANÁ SUPERIOR	892,900	BVL	FALTA CINTÓN	11/1/2024	DCTYH			
9	RÍO PARANÁ SUPERIOR	904,000			11/1/2024	DCTYH			Se avista BVL km. 1115,4
10	RÍO PARANÁ SUPERIOR	906,500	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	11/1/2024	DCTYH			Señal con camalotes
11	RÍO PARANÁ SUPERIOR	907,900	BRL	EMBESTIDA	11/1/2024	DCTYH			Falta soporte de panel, panel solar roto, Linterna y Marca de Tope
12	RÍO PARANÁ SUPERIOR	910,400	BVL	FALTANTE	11/1/2024	DCTYH			
13	RÍO PARANÁ SUPERIOR	910,800	BRL	FALTA LEYENDA	11/1/2024	DCTYH			Señal con camalotes
14	RÍO PARANÁ SUPERIOR	911,700	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	11/1/2024	DCTYH			Señal con camalotes
15	RÍO PARANÁ SUPERIOR	912,000			11/1/2024	DCTYH			Se avista señal ciega MIRPS
16	RÍO PARANÁ SUPERIOR	913,600	BRL	FALTANTE	11/1/2024	DCTYH			
17	RÍO PARANÁ SUPERIOR	915,000	BRL	FALTANTE	11/1/2024	DCTYH			Se avista señal roja ciega en MIRPS
18	RÍO PARANÁ SUPERIOR	916,300	BRL	FALTANTE	11/1/2024	DCTYH			
19	RÍO PARANÁ SUPERIOR	919,800	BRL	FALTANTE	11/1/2024	DCTYH			
20	RÍO PARANÁ SUPERIOR	936,700	BVL	ALTERADA	11/1/2024	DCTYH			Luz encendida continua
21	RÍO PARANÁ SUPERIOR	938,700	BRL	FALTANTE	11/1/2024	DCTYH			
22	RÍO PARANÁ SUPERIOR	941,800	BRL	FALTANTE	11/1/2024	DCTYH			
23	RÍO PARANÁ SUPERIOR	945,100	BRL	FALTA MARCA DE TOPE	11/1/2024	DCTYH			Marca de Tope torcida
24	RÍO PARANÁ SUPERIOR	952,000	BRL	SEMISUMERGIDA	11/1/2024	DCTYH			Embestida, falta cintón de goma
25	RÍO PARANÁ SUPERIOR	966,000	BzVL		11/1/2024	DCTYH			Se sugiere relocalización por erosión de costa