

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

Información hasta las 13:00 horas del día miércoles 28 de febrero de 2024

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	CANAL INTERMEDIO	105,000	BRyBL	FALTA LEYENDA	27/2/2024	DCTYH			
2	CANAL INTERMEDIO	87,000	BRyBL	FALTA LEYENDA	27/2/2024	DCTYH			
3	PASO BANCO CHICO	73,600	BRL	EMBESTIDA	27/2/2024	DCTYH			
4	RADA EXTERIOR PUERTO LA PLATA	HILSTON NORTE	BNRNC	FALTA MARCA DE TOPE	28/2/2024	DCTYH			
5	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	77,500	BRL	FALTANTE	14/2/2024	DCTYH	24/2/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó garreada al km 75 M.I. Recuperó señal sin muerto y 10 metros de fondeo. Reinstaló señal en posición teórica 6.212.276 N 5.611.412 E. Repuso fondeo y cuerpo muerto.
6	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	101,800	BVL	APAGADA	14/2/2024	DCTYH	24/2/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna autocontenida.
7	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	103,500	BzVL	APAGADA	14/2/2024	DCTYH	24/2/2024	DyBSA	Verificó encendida. Cambió número entero "1"
8	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	119,900	BRL	FALTANTE	24/2/2024	DCTYH	24/2/2024	DyBSA	Normalizada, Rescató señal en el km 109,5 con 20 metros de fondeo. Reinstaló en posición teórica 6.233.740 N 5.583.334 E. Repuso fondeo y cuerpo muerto. Cambió torre completa.
9	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	131,600	BRL	GARREADA	27/2/2024	DCTYH			
10	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	133,000	BzVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	27/2/2024	DCTYH			
11	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	135,400	BRL	GARREADA	27/2/2024	DCTYH			
12	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	139,300	BVL	GARREADA	27/2/2024	DCTYH			
13	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	141,000	BVRVL	APAGADA	27/2/2024	DCTYH			
14	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	151,400	BVL	FALTANTE	27/2/2024	DCTYH			
15	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	156,100	BzBL	OCULTA POR VEGETACIÓN	27/2/2024	DCTYH			
16	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	170,200	BVL	FALTANTE	27/2/2024	DCTYH			Amarrada sin equipo lumínico en BVL km 108.6
17	RÍO PARANÁ INFERIOR	281,000	BVL	EMBESTIDA	28/2/2024	DCTYH			
18	RÍO PARANÁ INFERIOR	288,400	BVL	FALTA MARCA DE TOPE	28/2/2024	DCTYH			Embestida
19	RÍO PARANÁ INFERIOR	332,500	BVL	FALTA MARCA DE TOPE	28/2/2024	DCTYH			
20	RÍO PARANÁ INFERIOR	337,900	BVL	GARREADA	28/2/2024	DCTYH			Garreada 500m. Hacia la costa MDRP
21	RÍO PARANÁ INFERIOR		BR						Señal sin identificación en el km. 340,4
22	RÍO PARANÁ INFERIOR	366,500	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	28/2/2024	DCTYH			
23	RÍO PARANÁ INFERIOR	380,100	BRL	FALTA TORRE	28/2/2024	DCTYH			Dos señales de iguales características, una sin linterna ni Marca de Tope, distanciadas 10 m.
24	RÍO PARANÁ MEDIO	461,000	BRL	FALTA LINTERNA	24/2/2024	DCTYH	24/2/2024	DyBSA	Normalizada. Observó señal sin linterna, silleta y marca de tope. Repuso linterna, silleta y marca de tope.
25	RÍO PARANÁ MEDIO	465,500	BRL	FALTA TORRE	28/2/2024	DCTYH			
26	RÍO PARANÁ MEDIO	480,000	BRL	DECOLORADA	28/2/2024	DCTYH			

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

Información hasta las 13:00 horas del día miércoles 28 de febrero de 2024

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
27	RÍO PARANÁ MEDIO	496,800	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	21/2/2024	DCTYH	24/2/2024	DyBSA	Verificó señal sin camalotes y en buen estado.
28	RÍO PARANÁ MEDIO	498,000	BVL	APAGADA	24/2/2024	DCTYH	24/2/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó señal depredada. Batería faltante por robo. Repuso batería.
29	RÍO PARANÁ MEDIO	498,000							Casco sin Torre
30	RÍO PARANÁ MEDIO	521,000	BNRNL	APAGADA	24/2/2024	DCTYH	24/2/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna autocontenida.
31	RÍO PARANÁ MEDIO	531,000	BzRL	FALTANTE					
32	RÍO PARANÁ MEDIO	584,500	BzVL	APAGADA	23/2/2024	DCTYH			
33	RÍO PARANÁ MEDIO	593,200	BzBL	APAGADA	23/2/2024	DCTYH			
34	RÍO PARANÁ MEDIO	629,000	BVL	APAGADA	23/2/2024	DCTYH			
35	RÍO PARANÁ MEDIO	677,000	BVL	APAGADA	23/2/2024	DCTYH			
36	RÍO PARANÁ SUPERIOR	935,600	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	8/2/2024	DCTYH	23/2/2024	DyBSA	Verificó señal sin camalotes. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
37	RÍO PARANÁ SUPERIOR	938,700	BRL	FALTANTE	14/2/2024	DCTYH	23/2/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó señal caída. Recuperó y reinstaló en coordenadas 6.751.888 N 5.546.535 E, a 10m de la costa. Cambió linterna autocontenida. Repuso material reflectante en placa.
38	RÍO PARANÁ SUPERIOR	952,000	BRL	ESCORADA	14/2/2024	DCTYH	23/2/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó señal embestida y semisumergida. Cambió casco con compartimento inundado y torre embestida. Aplicó antigraffiti
39	RÍO PARANÁ SUPERIOR	963,500	BVL				23/2/2024	DyBSA	Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
40	RÍO PARANÁ SUPERIOR	966,500	BRL	GARREADA	4/12/2024	DCTYH	23/2/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó señal embancada. Intentó recuperar con resultados negativos. Desactivó señal, retirando sistema lumínico y portaleyenda. Repuso nueva señal en coordenadas 6.770.100 N 5.558.860 E por mejoras a la señalización.
41	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1024,300	BRL	FALTANTE	24/2/2024	DCTYH	24/2/2024	DyBSA	Verificó señal en posición y buen estado.
42	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1026,900	BRL	GARREADA	22/2/2024	DCTYH	24/2/2024	DyBSA	Verificó garreada al km 1024 y embestida sin cartel de kilometraje. Reinstaló señal en posición teórica 6.816.854 N 5.583.819 E. Cambió torre. Repuso cartelería. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
43	RÍO PARANÁ SUPERIOR		BV				24/2/2024	DyBSA	Recuperó un BVC en el km 1041.
44	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1122,500	BRL	APAGADA	22/2/2024	DCTYH	25/2/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó señal garreada 500 metros aguas abajo y embestida. Torre torcida con cartelería y sistema lumínico faltantes. Rescató y reinstaló en posición teórica 6.891.648 N 5.606.097 E. Cambió torre reponiendo linterna autocontenida. Limpió casco. Aplicó antigraffiti
45	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1149,700	BRL	APAGADA	22/2/2024	DCTYH	26/2/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Reprogramo linterna. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
46	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1159,800	BVL				26/2/2024	DyBSA	Instaló nueva señal II-B en coordenadas 6.921.179 N 5.616.355 E con destello (4)16s por ajuste de traza según OS 345. Aplicó antigraffiti

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

Información hasta las 13:00 horas del día miércoles 28 de febrero de 2024

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
47	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1161,500	BVL				26/2/2024	DyBSA	Reubicó en coordenadas 6.922.480 N 5.616.390 E por ajuste de traza según OS 345. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
48	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1185,000	BRL	APAGADA	22/2/2024	DCTYH	26/2/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó señal depredada. Linterna faltante por robo. Cambió torre completa reponiendo sistema luminico. Limpió casco. Aplicó antigraffiti