

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

Información hasta las 13:00 horas del día lunes 4 de marzo de 2024

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	PLAYA HONDA	TN 1601	BNRNL	APAGADA	23/2/2024	DCTYH	27/2/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna autocontenida.
2	PLAYA HONDA	ARLAPLA V	BNRNL	APAGADA	22/2/2024	DCTYH	27/2/2024	DyBSA	Verificó sistema lumínico en correcto funcionamiento. Por prevención, cambió linterna autocontenida. Limpió casco y torre
3	PLAYA HONDA	BARCAZA 1013-A	BNRNL				27/2/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó torre faltante. Repuso torre completa.
4	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1118,200	BVL	FALTANTE	22/2/2024	DCTYH	29/2/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó faltante. Repuso señal en posición teórica 6.887.792 N 5.602.327 E.
5	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1213,800	BRL	APAGADA	22/2/2024	DCTYH	27/2/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó linterna faltante por robo. Repuso linterna autocontenida con protección antivandalismo. Limpió casco y torre. Aplicó antigrafiti
6	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1216,000	BNRNL	FALTA TORRE	22/2/2024	DCTYH	27/2/2024	DyBSA	Normalizada. Repuso torre I-B faltante. Limpió casco. Aplicó antigrafiti