

Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante

Dirección Nacional de Control de Puertos y Vías Navegables

Dirección de Control Técnico de Concesiones y Habilitaciones

FAX: S.H.N. (Seguridad Náutica) 4301-2249 / P.N.A Dirección de Operaciones. 4318-7589

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día viernes 28 de junio de 2024

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	CANAL INTERMEDIO	105,000	BRyBL	FALTANTE	27/06/2024	DCTYH			Se observó señal escorada en zona Playa Honda a 300mts. Al oeste de casco CHICHITA RANCHERA.
2	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	131,200	BRL	ESCORAD	28/06/2024	DCTYH			
3	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	135,100	BRL	FALTA LEYENDA	28/06/2024	DCTYH			Dígito 5 ilegible
4	RÍO PARANÁ INFERIOR	316,500	BVL	FALTA MARCA DE TOPE	27/06/2024	DCTYH			
5	RÍO PARANÁ INFERIOR	331,800	BRVRL	APAGADA	27/06/2024	DCTYH			
6	RÍO PARANÁ MEDIO	554,800	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	26/06/2024	DCTYH	26/06/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó con camalotes. Retiró camalotes. Limpió casco y torre
7	RÍO PARANÁ MEDIO	580,000	BVL	FALTA LEYENDA	26/06/2024	DCTYH	26/06/2024	DyBSA	Normalizada. Cambió número entero. Limpió casco y torre
8	RÍO PARANÁ MEDIO	582,000	BRL	FALTA LEYENDA	26/06/2024	DCTYH	26/06/2024	DyBSA	Normalizada. Cambió número entero. Limpió casco y torre
9	RÍO PARANÁ MEDIO	725,200	BVL	ELEMENTOS FALTANTES	27/06/2024	DCTYH			Falta torre, linterna, Marca de Tope y leyenda