

**NOVEDADES DE BALIZAMIENTO**

Información hasta las 13:00 horas del día martes 20 de agosto de 2024

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	CANAL PUNTA INDIO	164,000	BVL				15/8/2024	DyBSA	Recuperó señal IV-B ex BVL 164.
2	CANAL DE ACCESO PUERTO BUENOS AIRES ALMTE. GUILLERMO BROWN	28,700	BRL	FALTANTE	9/8/2024	DyBSA	15/8/2024	DyBSA	Normalizada. Repuso señal en posición teórica 6.165.323 N 6.402.627 E, con torre recuperada el 09/08/2024. Repuso fondeo y cuerpo muerto.
3	CANAL DE ACCESO PUERTO BUENOS AIRES ALMTE. GUILLERMO BROWN	13,000	BRL	APAGADA	31/7/2024	DCTYH	15/8/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió torre.
4	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	126,500	BzVL	FALTA LEYENDA	12/7/2024	DCTYH	18/8/2024	DyBSA	Normalizada. Desmalezó entorno. Repuso número entero.
5	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	135,400	BRL				18/8/2024	DyBSA	Observó señal embestida sin marca de tope y base de linterna rota. Cambió torre reponiendo sistema lumínico.
6	RÍO PARANÁ GUAZÚ	126,000	BRL	APAGADA	17/8/2024	PNA	17/8/2024	DyBSA	Verificó sistema lumínico en correcto funcionamiento.
7	RÍO PARANÁ GUAZÚ	132,700	BzBL	APAGADA	14/8/2024	DCTYH	17/8/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió batería.
8	RÍO PARANÁ GUAZÚ	134,000	BzRL	APAGADA	14/8/2024	DCTYH	17/8/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna autocontenida. Cambió número entero del cartel de leyenda
9	RÍO PARANÁ GUAZÚ	163,100	BRL	GARREADA	17/8/2024	DCTYH	17/8/2024	DyBSA	Verificó señal en posición teórica.
10	RÍO PARANÁ INFERIOR	390,500	BVL	APAGADA	12/8/2024	DCTYH	19/8/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada, con linterna dañada. Cambió linterna autocontenida.
11	RÍO PARANÁ INFERIOR	448,400	BVRVL				19/8/2024	DyBSA	Cambió leyenda a "BVRVL 448,6" por mejoras a la señalización.
12	RÍO PARANÁ INFERIOR	450,100	BVL				19/8/2024	DyBSA	Cambió leyenda a "BVL 449,1" por mejoras a la señalización.
13	RÍO PARANÁ MEDIO	608,700	BRL	FALTA TORRE	15/8/2024	DCTYH	15/8/2024	DyBSA	Normalizada. Observó sin torre. Repuso torre completa. Limpió casco. Aplicó antigrafiti
14	RÍO PARANÁ MEDIO	638,000	BRL	APAGADA	6/8/2024	DCTYH	15/8/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó linterna con humedad en el interior. Cambió linterna y marca de tope. Retiró PRR embestido. Limpió torre y casco. Aplicó antigrafiti
15	RÍO PARANÁ MEDIO	651,500	BVL	APAGADA	6/8/2024	DCTYH	15/8/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió batería.
16	RÍO PARANÁ MEDIO	662,900	BVL	APAGADA	6/8/2024	DCTYH	15/8/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó señal alterada y embestida. Cambió linterna, silleta y marca de tope. Limpió torre y casco. Aplicó antigrafiti
17	RÍO PARANÁ MEDIO	676,400	BRL				18/8/2024	DyBSA	Reubicó como "BRL 677,1" en coordenadas 6.539.098 N 5.488.848 E por ajuste de traza, según Orden de Servicio N° 131-24 de la Autoridad de Control. Limpió torre y casco. Aplicó antigrafiti
18	RÍO PARANÁ MEDIO	677,000	BVL				18/8/2024	DyBSA	Reubicó como "BVL 679,6" en coordenadas 6.540.101 N 5.491.457 E por ajuste de traza, según Orden de Servicio N° 131-24 de la Autoridad de Control. Recuperó 7 metros de fondeo. Repuso fondeo y cuerpo muerto. Limpió torre y casco. Aplicó antigrafiti
19	RÍO PARANÁ MEDIO	680,500	BVL				18/8/2024	DyBSA	Reubicó como "BVL 680,9" en coordenadas 6.540.267 N 5.492.885 E por ajuste de traza, según Orden de Servicio N° 131-24 de la Autoridad de Control. Repuso fondeo y cuerpo muerto. Limpió torre y casco. Aplicó antigrafiti

**NOVEDADES DE BALIZAMIENTO**

Información hasta las 13:00 horas del día martes 20 de agosto de 2024

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
20	RÍO PARANÁ MEDIO	688,400	BVL				18/8/2024	DyBSA	Reubicó como "BVL 688" en coordenadas 6.544.818 N 5.499.430 E por ajuste de traza, según Orden de Servicio N° 131-24 de la Autoridad de Control. Recuperó 6 metros de fondeo. Repuso fondeo y cuerpo muerto. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
21	RÍO PARANÁ MEDIO	690,800	BVL				18/8/2024	DyBSA	Instaló señal en coordenadas 6.547.538 N 5.500.903 E por ajuste de traza según Orden de Servicio N° 131-24 de la Autoridad de Control. Reutilizó material de la ex BVL 770.
22	RÍO PARANÁ MEDIO	691,000	BRL				18/8/2024	DyBSA	Zarpó señal completa por ajuste de traza, según Orden de Servicio N° 131-24 de la Autoridad de Control.
23	RÍO PARANÁ MEDIO	693,600	BRL				16/8/2024	DyBSA	Reubicó como "BRL 693,5" en coordenadas 6.550.042 N 5.501.883 E por ajuste de traza según Orden de Servicio N° 131-24 de la Autoridad de Control. Repuso fondeo y cuerpo muerto. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
24	RÍO PARANÁ MEDIO	695,300	BVL				16/8/2024	DyBSA	Instaló señal en coordenadas 6.551.600 N 5.502.355 E por ajuste de traza según Orden de Servicio N° 131-24 de la Autoridad de Control.
25	RÍO PARANÁ MEDIO	697,400	BRL				16/8/2024	DyBSA	Instaló señal en coordenadas 6.553.353 N 5.503.227 E por ajuste de traza según Orden de Servicio N° 131-24 de la Autoridad de Control.
26	RÍO PARANÁ MEDIO	699,500	BRL				16/8/2024	DyBSA	Zarpó señal por ajuste de traza según Orden de Servicio N° 131-24 de la Autoridad de Control.
27	RÍO PARANÁ MEDIO	702,000	BRL				16/8/2024	DyBSA	Reubicó como "BRL 702,8" en coordenadas 6.556.973 N 5.506.664 E por ajuste de traza según Orden de Servicio N° 131-24 de la Autoridad de Control. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
28	RÍO PARANÁ MEDIO	704,000	BRL				17/8/2024	DyBSA	Intentó zarpar señal con resultados negativos. Desactivó señal, retirando torre completa, por ajuste de traza según Orden de Servicio N° 131-24 de la Autoridad de Control.
29	RÍO PARANÁ MEDIO	705,800	BVL	APAGADA	8/8/2024	DCTYH	16/8/2024	DyBSA	Normalizada, cambio batería. Reubicó como "BVL 698,5" en coordenadas 6.554.076 N 5.503.921 E por ajuste de traza según Orden de Servicio N° 131/24 de la Autoridad de Control. Repuso fondeo y cuerpo muerto. Retiró porta panel. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
30	RÍO PARANÁ MEDIO	707,000	BVL				17/8/2024	DyBSA	Zarpó señal completa por ajuste de traza, según Orden de Servicio N° 131-24 de la Autoridad de Control.
31	RÍO PARANÁ MEDIO	707,100	BzRL				17/8/2024	DyBSA	Instaló nueva señal tipo baliza en coordenadas 6.560.051 N 5.509.297 E en coordinación con inspector de AGP, por ajuste de traza según Orden de Servicio N° 131-24 de la Autoridad de Control.
32	RÍO PARANÁ MEDIO	709,500	BRL				17/8/2024	DyBSA	Reubicó señal como "BRL 710,1" en coordenadas 6.562.970 N 5.509.976 E por ajuste de traza, según Orden de Servicio N° 131-24 de la Autoridad de Control. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
33	RÍO PARANÁ MEDIO	742,200	BVL	APAGADA	8/8/2024	DCTYH	19/8/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna autocontenida y silleta. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
34	RÍO PARANÁ MEDIO	752,000	BVL				19/8/2024	DyBSA	Observó señal con raigón. Retiró raigón.

**NOVEDADES DE BALIZAMIENTO**

Información hasta las 13:00 horas del día martes 20 de agosto de 2024

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
35	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1187,800	BzVL	FALTANTE	19/8/2024	DCTYH			
36	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1194,000	BRL	APAGADA	12/8/2024	DCTYH	16/8/2024	DyBSA	Verificó sistema lumínico en correcto funcionamiento.
37	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1194,100	BzVL	APAGADA	12/8/2024	DCTYH	16/8/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó linterna y silleta y marca de tope faltantes por robo. Repuso linterna autocontenida con protección antivandálica reforzada.
38	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1206,400	BVL	ESCORADA	19/8/2024	DCTYH			
39	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1211,400	BVL	APAGADA	12/8/2024	DCTYH	16/8/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó señal depredada. Cabezal y plaquetas faltantes por robo. Repuso linterna autocontenida. Cambió silleta por protección antivandálica reforzada.
40	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1223,200	BRL	APAGADA	12/8/2024	DCTYH	16/8/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna y silleta
41	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1229,500	BVL	GARREADA	19/8/2024	DCTYH			Señal garreada 200 m. aguas debajo de la posición teórica
42	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1231,000	BRL	GARREADA	19/8/2024	DCTYH			Señal garreada 400 m. aguas debajo de la posición teórica
43	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1231,800	BVL	FALTA LEYENDA	19/8/2024	DCTYH			Señal embestida
44	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1239,000	BAmNA mL	DECOLORADA	19/8/2024	DCTYH			