

**NOVEDADES DE BALIZAMIENTO**

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día lunes 04 de noviembre de 2024

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	CANAL ING. EMILIO MITRE	45,000	BVL	APAGADA	31/10/2024	DCTYH	1/11/2024	573-B	Normalizada. Reprogramó linterna. (PD 0855 DyB)
2	CANAL ING. EMILIO MITRE	45,000	BRL	APAGADA	31/10/2024	DCTYH	1/11/2024	573-B	Normalizada. Reprogramó linterna. (PD 0855 DyB)
3	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	51,400	BRL		31/10/2024	DCTYH	1/11/2024	573-B	Normalizada. Cambió torre. Limpió casco. (PD 0855 DyB)
4	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	57,600	BVL	APAGADA	31/10/2024	DCTYH	2/11/2024	573-B	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna autocontenida. Limpió torre y casco. (PD 0856 DyB)
5	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	100,200	BRL	APAGADA	31/10/2024	DCTYH	2/11/2024	573-B	Normalizada. Cambió linterna. (PD 0856 DyB)
6	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	102,200	BVL	APAGADA	31/10/2024	DCTYH	2/11/2024	573-B	Normalizada. Verificó débil. Cambió torre completa. Limpió casco. (PD 0856 DyB)
7	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	112,800	BzRL	APAGADA	31/10/2024	DCTYH	3/11/2024	573-B	Normalizada. Cambió linterna. (PD 0856 DyB)
8	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	140,600	BRL	FALTA LEYENDA	16/10/2024	DCTYH	3/11/2024	573-B	Normalizada. Repuso porta leyenda y cartel de leyenda faltantes. (PD 0857 DyB)
9	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	152,000	BzRL	APAGADA	31/10/2024	DCTYH	3/11/2024	573-B	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna y batería. (PD 0857 DyB)
10	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	159,200	BRL	GARREADA	31/10/2024	DCTYH	3/11/2024	573-B	Normalizada. Reinstaló en coordenadas N: 6.256.968 E: 5.565.105 señal recuperada en el km 130 M.D. Cambió casco. Repuso fondeo y cuerpo
11	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	174,200	BRL	OCULTA P/VEGETACION	31/10/2024	DCTYH	3/11/2024	573-B	Normalizada. Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes. (PD 0857 DyB)
12	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	179,600	BAmNAmL	FALTA LEYENDA	16/10/2024	DCTYH	3/11/2024	573-B	Normalizada. Cambió cartel de leyenda. (PD 0857 DyB)
13	RÍO PARANÁ GUAZÚ	227,000	BRL	APAGADA	31/10/2024	DCTYH	3/11/2024	573-B	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna autocontenida. Cambió número entero del cartel de leyenda (Mant. Preventivo). (PD 0857 DyB)
14	RÍO PARANÁ GUAZÚ	227,500	BVL	APAGADA	31/10/2024	DCTYH	3/11/2024	573-B	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna autocontenida. Cambió número entero del cartel de leyenda (Mant. Preventivo). (PD 0857 DyB)
15	RÍO PARANÁ SUPERIOR	930,400	BVL	APAGADA	31/10/2024	DCTYH			
16	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1006,000	BVL	APAGADA	1/11/2024	DCTYH			
17	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1018,600	BVL	APAGADA	1/11/2024	DCTYH			
18	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1053,600	BRL	APAGADA	1/11/2024	DCTYH	2/11/2024	El Boyero	Normalizada. Verificó apagada. Cambió torre. Limpió torre y casco. Aplicó antigrafiti (Mant. Preventivo). (PD 0856 DyB)

**NOVEDADES DE BALIZAMIENTO****(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día lunes 04 de noviembre de 2024**

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
19	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1057,600	BVL					El Boyero	Por zona de baja profundidad desactivó señal, retirando marca de tope, silleta, linterna y cartel de leyenda. Instaló nueva señal como "BVL 1057,8" en coordenadas 6.845.291 N 5.591.417 E por ajuste de traza según la Orden de Servicio N° 154-24 de la Autoridad de Control . Reutilizó linterna. Limpió casco. Aplicó antigrafiti (Mant. Preventivo). (PD 0855 DyB)
20	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1059,100	BRL				1/11/2024	El Boyero	Reubicó como "BRL 1060" en coordenadas 6.847.357 N 5.591.733 E por ajuste de traza según la Orden de Servicio N° 154-24 de la Autoridad de Control. Repuso fondeo y cuerpo muerto. Limpió torre y casco. Aplicó antigrafiti (Mant. Preventivo). (PD 0855 DyB)
21	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1063,200	BVL				1/11/2024	El Boyero	Reubicó como "BVL 1064,1" en coordenadas 6.851.104 N 5.592.448 E por ajuste de traza según la Orden de Servicio N° 154-24 de la Autoridad de Control. Repuso fondeo y cuerpo muerto. Limpió torre y casco. Aplicó antigrafiti (Mant. Preventivo). (PD 0855 DyB)
22	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1065,700	BRL				1/11/2024	El Boyero	Reubicó como "BRL 1066,2" en coordenadas 6.852.366 N 5.591.182 E por ajuste de traza según la Orden de Servicio N° 154-24 de la Autoridad de Control. Repuso fondeo y cuerpo muerto. Limpió torre y casco. Aplicó antigrafiti (Mant. Preventivo). (PD 0855 DyB)
23	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1095,4	BVL	APAGADA	3/11/2024	DCTYH			
24	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1118,2	BVL	APAGADA	3/11/2024	DCTYH	3/11/2024	El Boyero	Normalizada. Verificó apagada. Cambió torre completa. Limpió casco. Aplicó antigrafiti (Mant. Preventivo). (PD 0857 DyB)
25	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1129,7	BzRL	APAGADA	3/11/2024	DCTYH	3/11/2024	El Boyero	Normalizada. Verificó linterna faltante por robo. Repuso linterna autocontenida y silleta. (PD 0857 DyB)
26	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1138,7	BVL	APAGADA	3/11/2024	DCTYH	3/11/2024	El Boyero	Normalizada. Verificó apagada. Cambió torre completa. Limpió casco. Aplicó antigrafiti (Mant. Preventivo). (PD 0857 DyB)
27	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1068,8	BzRL				2/11/2024	El Boyero	Zarpó señal completa por ajuste de traza según la Orden de Servicio N° 154-24 de la Autoridad de Control. (PD 0856 DyB)
28	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1070	BRL				2/11/2024	El Boyero	Instaló señal en coordenadas 6.855.487 N 5.591.097 E por ajuste de traza según la Orden de Servicio N° 154-24 de la Autoridad de Control. (PD 0856 DyB)

Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables

Dirección Nacional de Control de Puertos y Vías Navegables

Dirección de Control Técnico y Habilitaciones

FAX: S.H.N. (Seguridad Náutica) 4301-2249 / P.N.A Dirección de Operaciones. 4318-7589

### **NOVEDADES DE BALIZAMIENTO**

**(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día lunes 04 de noviembre de 2024**

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
29	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1075,3	BRL						Instaló señal en coordenadas 6.860.453 N 5.591.187 E por ajuste de traza según la Orden de Servicio N° 154-24 de la Autoridad de Control. (PD 0856 DyB)
30	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1074,4	BRL						Zarpó señal por ajuste de traza según la Orden de Servicio N° 154-24 de la Autoridad de Control. (PD 0856 DyB)
31	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1095,4	BVL	APAGADA	3/11/2024	DCTYH	3/11/2024	El Boyero	Normalizada. Verificó apagada. Cambió torre completa. Limpió casco. Aplicó antigrafiti (Mant. Preventivo). (PD 0857 DyB)
32	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1155,7	BVL	APAGADA	4/11/2024	DCTYH			Normalizada. Verificó apagada. Cambió torre completa. Limpió casco. Aplicó antigrafiti (Mant. Preventivo). (PD 0857 DyB)
33	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1159,8	BVL	APAGADA	4/11/2024	DCTYH			
34	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1174,1	BVL	APAGADA	4/11/2024	DCTYH			
35	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1185	BRL	APAGADA	4/11/2024	DCTYH			
36	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1190,6	BzVL	APAGADA	4/11/2024	DCTYH			
37	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1211,4	BVL	APAGADA	4/11/2024	DCTYH			
38	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1226,6	BVL	APAGADA	4/11/2024	DCTYH			
39	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1231	BRL	APAGADA	4/11/2024	DCTYH			