

CAT	ELEMENTOS	LISTADO DE MATERIAL Y EQUIPO CON SOLICITUD DE INSTRUCCIONES A EVALUAR	ESTADO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
1	Hacha	El Casildense 4 1/2- comun de monte	fuera de servicio	1	
1	Mac Leod	F.S.S.	fuera de servicio	5	por desgaste
1	Manga	Niedner Securoflo Staflo - 1" (25mm) 1° seccion	por rotura	5	fraccionadas en pedasos, por roturas quemaduras
1	Manga	Niedner Securoflo Staflo - 1" (25mm) 2° seccion	por rotura	4	fraccionadas en pedasos, por roturas quemaduras
1	Manga	Niedner Securoflo Staflo - 1 1/2" (38mm) 1° Sección	por rotura	18	fraccionadas en pedasos, por roturas quemaduras
1	Manga	Niedner Securoflo Staflo - 1 1/2" (38mm) 2° Sección	rotas	9	fraccionadas en pedasos, por roturas quemaduras
1	Motosierra	Sthil, modelo 025 , Serial N°(14)140314727 incinerada/(18) 338341595	Regular	2	(18) por pérdida registro informe, o denuncia(chollilla)
1	Motosierra	Sthil, modelo 260 , Serial N° (1) 172059549	Regular	1	(1) por pérdida, sin registro informe, o denuncia
1	Pala Forestal	GARANT- TEMPERED	Regular	1	por desgaste
1	Palas Comun	El Casildense- comun mango corto	Regular	5	fuera de servicio por desgaste, roturas
1	Palas Comun	El Casildense- comun mango largo	Regular	5	fuera de servicio por desgaste, roturas
1	Pulasky	True Temper	Regular	3	fuera de servicio por desgaste
1	Rastrillo segador	Sin Marca-	Regular	4	fuera de servicio por desgaste, rotura
1	Estrangulador	de mangas hidrowick c/fundas amarillas	malo	4	fuera de servicio por rotura
1	Protector de rosca	WAJAX -38mm	Bueno	18	perdida en operativos incendios
1		WAJAX- 51 MM.	Bueno	13	perdida en operativos incendios
1	Rastrillo Mc Leod	TRUE TEMPER (USA)/ Inforest	por rotura	10	fuera de servicio
1	Rastrillo Segador	WAJAX / GARANT	por rotura	6	fuera de servicio
1	Cabos	Para Pulasky	por rotura	5	fuera de servicio
1	Mochila	WILDFIRE- porta mangas, de lona blanca, capacidad 5 tramos de 38mm.	regular	6	a evaluar existencia
1	Reducción	NORTHLINE- 1.5 NPSH a 75 GHT(3/4"), Metalica Color Plateado	Bueno	18	perdida en operativos incendios
1	Reducción	NORTHLINE- 38mm NPSH a 25mm NPSH, Color Plateado	Bueno	8	perdida en operativos incendios
1	Reducción	NORTHLINE- 1.0 NPSH a 75 GHT(3/4"), Metalica Color Plateado	Bueno	20	perdida en operativos incendios
1	Robador de agua	WAJAX con valvula Codigo OT-25 c/ manguera de goma	malo	1	Fuera de servicio
1	valvula de pie	KOCHEK- DE 38mm	malo	2	Fuera de servicio
1	Válvula de retención en linea	WILDFIRE/HidroWick, sin la bocha de goma	Bueno	1	Fuera de servicio
1	Linga Crique	Cinta naranja para mochila multipropósito	por rotura	2	Fuera de servicio
1	Motobomba	WILDFIRE MINI STRIKE - Motor N° 0486 /0492 / 0493 / 084163	rotas	4	Fuera de servicio
1	Manguerote	NIEDNER DRAFTEX- Mercedes - 51 mm Rojo	por rotura	1	Fuera de servicio
1	Manguerote	SOCLA-FRANCE - 38mm	por rotura	1	Fuera de servicio
1	Llave universal (ajuste)	WAJAX / WILDFIRE CODIGO B-2066 / HidroWick	regular	7	perdida en operativos incendios
1	Lanza	chorro pleno Piton Cordoba	Bueno	1	perdida en operativos incendios
1	Lanza	Wajax - 25mm metalica CODIGO MK-178	por rotura	1	fuera de servicio
1	Lanza Combinada	WAJAX- UFS 1550 , de 38 mm plastica	por rotura	2	fuera de servicio
1	Desbrozadora	WAJAX- 38mm, combinada color amarillo	por rotura	1	Fuera de servicio
1	Cebador Manual	Sthil S360 - N°: 131943169 / 131943137 / 131943125 / 131942849 / 131942850	rotas	5	fuera de servicio
1	Adaptador de rosca NPSH	Wajax - WILDFIRE - CODIGO B-5980	por rotura	2	fuera de servicio
1		Scotty de 25 a 38mm. Plastico negro NPSH	Bueno	5	perdida en operativos incendios

ELEMENTOS DE REZAGO PARA BAJA DEL AÑO 2014

CAT.	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	ESTADO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
EQUIPAMIENTO DE LUCHA CONTRA INCENDIOS					
1	Motosierras	STIHL 021 N° Seria ;234180447 ; 234182530; 231663288; 231663337; 236246396, 231663351	Malo	6	Fuera de servicio
1	Segador		Malo	1	Fuera de servicio
1	Mac leod		Malo	2	Fuera de servicio
1	Mangas de 38 MM	Niedner Securoflo Staflo - 1 1/2" (38mm) 1° y 2° SECCION	Malo	6	Fuera de servicio
1	Mangas de 25 MM	Niedner Securoflo Staflo - 1" (25mm) 1° y 2° Seccion	Malo	1	Fuera de servicio
1	Pala Comun	Casildense	Malo	3	Fuera de servicio
HERRAMIENTAS- ACCESORIOS DE UNIDADES AUTOBOMBA FORESTALES					
1	Divergente 38/25/25	POK	Regular	1	Fuera de servicio
1	Manga de 25mm		Regular	1	Fuera de servicio
1	Manga de 38mm		Regular	2	Fuera de servicio
1	Manga de 65mm		Regular	1	Fuera de servicio
EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y HERRAMIENTAS - SIN STOCK					
2	Articulacion	Sandvik Bahco- (773)	Malo	1	Fuera de servicio
2	Caja Multiuso	Fury, Multiuso modelo 2215	Malo	1	Fuera de servicio
2	Juego Puntas y Tubos	Encastre de 1/4 medidas 5mm a 13 mm, Puntas planas 4,Thor 3 ,Philips 3 ,Mango T de 1/4	Regular	1	comunicaciones
2	Juego de destornilladores	Williams- 3 philips (4345-100, 4360-100, 4380-125) 3 Paleta (4240-75, 4130-100, 4180-200)	Bueno	6	sin registro ni informe
2		Williams- Paleta fino con funda aislante, mango color azul- (4240-150)	Malo	1	Fuera de servicio
2		Chalimex Juego de 4 piezas color verde Paleta y rojo Philips	Malo	4	comunicaciones, fuera de servicio, cumplio su vida util
2		Crossman, paleta de 3 x 75 mm	Por Rotura	1	Campo, fuera de servicio, cumplio su vida util
2		Crossman, paleta de 3 x 150 mm	Por Rotura	1	Campo, fuera de servicio cumplio su vida util
2		Crossman, paleta de 6 x 150 mm	Por Rotura	1	Campo, fuera de servicio cumplio su vida util
2		Crossman, philips de 3 x 100 mm	Por Rotura	1	Campo, fuera de servicio cumplio su vida util
2		Crossman, philips de 5 x 150 mm	Por Rotura	1	Campo, fuera de servicio cumplio su vida util
2		Crossman, philips de 6 x 100 mm	Por Rotura	1	Campo, fuera de servicio cumplio su vida util
2		Bremen, de cromo vanadium de 3 x 200 mm	Roto	1	comunicaciones, fuera de servicio, cumplio su vida util
2		Crossman, philips de 3 x 100 mm	Roto	1	fuera de servicio, cumplio su vida util
2	Destornilladores planos	01 de color negro, 01 de color amarillo y negro	Malo	2	fuera de servicio
2	Kit llaves tubo	Bulit- PGS 55 Piezas	Regular	1	comunicaciones, sin registro
2	Llave	YKS- Doble Boca abierta 8mm y 10 mm	Rota	1	fuera de servicio
2	Llave combinada	Sandvik Bahco boca anillo n° 8,15	Malo	2	fuera de servicio, por rotura
2	Juego de llaves Allen	s/m, doble boca y punta plana	Malo	1	Campo, fuera de servicio cumplio su vida util
2	Juego de llaves Allen	por 7 unidades	Regular	1	comunicaciones, sin registro e informe
2	Llave T	Fimaco, con 20 accesorios	Regular	1	comunicaciones, sin registro e informe
2	Llave Tipo francesa	Heavy Duty 200	Regular	1	comunicaciones, sin registro e informe
2		Chrome Vanadium, 10°	Regular	1	movil 10, sin registro
2		Crossman, pico de loro	Bueno	1	Campo
2	Pinza	Comun sin marca visible (Mango naranja)	Regular	1	Comunicaciones
2		Mango Rojo Sin Marca visible	Regular	1	Comunicaciones
2		Tipo Pico de LoroSin Marca	Regular	1	Comunicaciones
2	Multitester	Zurich, Digital	Roto	1	deposito, fuera de servicio
2	Portasierras	Fimaco Tools	Regular	1	
2	Proyector alogeno	150 wts y 500 wts	fuera de servicio	2	campo, por rotura
2	Soldador de arco	Penco- SG-108. 120v- 220v- Color gris (para Estaño)	fuera de servicio	1	Comunicaciones, por rotura

2	cepillo	Paraneti, de acero con mango de madera	fuera de servicio	2	campo
2	mascara	s/m para soldadura electrica	fuera de servicio	1	campo
2	Sierra	Neon, de arco con hoja	fuera de servicio	1	por rotura
2	Pinza	Bulit, universal de 8"	fuera de servicio	1	por rotura
2	zapatilla	Dezhi, de 5 tomas	Por Rotura	2	por rotura
2	manguera	de riego de 1/2", de 25 mts.	Regular	1	campo
2	Alicate	Metz- mango rojo	fuera de servicio	1	Comunicaciones
2	Alicate	s/m- viejo	Regular	1	Comunicaciones
2	generador	Motor Brigg Straton 5HP/ Generador Coleman N° serie 72560857 / 72550859	fuera de servicio	2	Taller y Mantenimiento
2	generador	Pulse 1450 Coleman 1200w. N° 70860783 / 70860793 / 70560939	fuera de servicio	3	Taller y Mantenimiento
CAT.	ELEMENTO	EQUIPOS DE MANTENIMIENTO Y HERRAMIENTAS DEL AÑO 2014	ESTADO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
2	Limas	5/32 para motosierra	Rota	15	Fuera de servicio
2	Limas	7/32 para motosierra	Rota	10	Fuera de servicio
2	Llaves Combinadas	P/Motosierras Marca Sthil	Rota	4	Fuera de servicio
2	Cinta Métrica	Panji (10 mts.)	Rota	1	Fuera de servicio
2	Multitester	Konstar, DT-830B, Digital color amarillo	Roto	1	Fuera de servicio
CAT.	ELEMENTO	VESTIMENTA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD AÑO 2014/15	ESTADO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
3	Antiparra	Bremen- de polycarbonato	Malo	1	Fuera de servicio
3	Linterna de mano	Duracell de 2 elementos (pilas medianas)	Malo	3	Fuera de servicio
3	Linterna Energiser	De 3 Elementos (Pilas Grandes) Engomada Color Negro	Malo	2	Fuera de servicio
3	Pernera negra	pára tareas con desmalezadora, (Artículo no apto para tareas con motosierras)	Malo	5	Fuera de servicio
3	Pernera Motosierra	Profesional Clogger-Size : Medium..Serial N°:56001-Standards NZS 5840,(normas Iram)	Malo	6	Fuera de servicio, por uso, quemaduras
3	Protector auditivo	de copa, Marca BTA Tools	Malo	32	Fuera de servicio
3	Lanza Combinada	UFS -Mod.1030 de 25mm plastica, color roja	Malo	19	Fuera de servicio
		SLIP Seal CO.- de 19mm de BRONCE	Malo	4	Fuera de servicio
		UFS 1575- Spray Nozzle - 38mm plastica, color rojo	Malo	7	Fuera de servicio
		Wajax- 38mm, combinada color amarillo	Malo	1	Fuera de servicio
CAT.	ELEMENTOS	VESTIMENTA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD DEL AÑO 2014	ESTADO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
3	Cascos	Color amarillo con logotipo Marca Saylens	Regular	15	Fuera de servicio
3	Piernera	Marca glogger profesional color verde oscuro	Regular	1	Fuera de servicio
3	Borceguies	Sequfer N° 44/43	Regular	2	Fuera de servicio
3	Cinturones	de neoprene con hebillas color verde sin marca	Regular	4	Fuera de servicio
3	Chalecos	Color verde de tela Marca Performance	Regular	5	Fuera de servicio
3	Overoles	Tela tipo grafa color amarillo talles variados	Regular	11	Fuera de servicio
3	Pantalones	Tela tipo grafa color verde oliva talles variados	Regular	18	Fuera de servicio
3	Bolsa de Dormir	Marca Sequfer	Regular	2	Fuera de servicio
3	Mochila	Montagne ,Modelo Tibet	Regular	2	Fuera de servicio
CAT	ELEMENTOS	EQUIPAMIENTO DE CAMPAMENTO VIVAG	ESTADO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
4	Abrelatas	Comun	por rotura	3	deposito para evaluar
4	Cable	bipolar reforzado c/zapatilla tomacorriente de 10 mts.	malo	2	en deposito para evaluar
4	Colador	de alambre, chico	por rotura	1	para evaluar
4	Cuchillo	Tramontina - mediano 25cm.	por rotura	1	deposito, para evaluar
4	Cucharas	Tramontina c/mango de madera de mesa	Malo	28	para baja
4	Hervidor	Aluminio N°30 c1023, 10 lts. Capacidad	roto	1	deposito
4	Olla	Aluminio x 25 Litros	malo	1	C/ Tapa
4	Pava	de aluminio, linea ECO N° 14	malo	1	deposito
4	Plato	plastico, hondos, color blanco y verde	malo	2	deposito
4	Jarros	enlozados beige c1395	roto	5	furea de servicio
4	Bolsa de dormir	Montagne, Nepal, Segurfer	regular	10	deposito para evaluar
4	Termos	Gemplast- Ideal x 1Lts	Roto	1	furea de servicio
4	Termos	taragui rojos , Pipore verde x 1Lts	Rotos	4	furea de servicio
4	Fuenteon	Plastico color azul grande x 60Lts	Malo	1	deposito fuera de servicio
4	Tapper	Rectangular, Tapa roja	Malo	1	deposito fuera de servicio
4	Conservadora	Wenco- Mediana, Color Rojo Tapa Blanca	Malo	1	deposito fuera de servicio
CAT.	ELEMENTO	EQUIPAMIENTO DE CAMPAMENTO (VIVAG) DEL AÑO 2014	ESTADO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
4	Carpas	Tipo canadiense p/4pax Maraca sequfer	Regular	7	F/S.- perforadas por fuego incendio de cholilla.
4	Colchonetas	Inflable marca Sequfer	Regular	4	Fuera de servicio mas de 16 años de uso
4	Platos	Tipo sopero enlozado blanco	Regular	4	Fuera de servicio
4	Cuchillos	de mesa marca tramontina	Regular	4	Fuera de servicio
4	Tenedores	de mesa marca tramontina	Regular	4	Fuera de servicio
4	Cucharas	de mesa marca tramontina	Regular	4	Fuera de servicio
4	Jarros	Enlozados de 1/4 lts	Regular	1	Fuera de servicio
4	colchoneta inflable-	Sequfer	Regular	28	Fuera de servicio mas de 12 años de uso
4	bolsa de dormir	Sequfer	Regular	41	Fuera de servicio mas de 12 años de uso
4	cantimplora	Aluminio de 1 lts funda color verde	Regular	15	Fuera de servicio mas de 17 años de uso
		Sequfer - verde oliva con franja gris	Regular	3	En deposito para evaluar
4	Bolsa de dormir	sin marca -color celeste	Regular	14	En deposito para evaluar mas de 10 años de uso
		Galaxia colores varios	Regular	7	En deposito para evaluar mas de 10 años de uso
		Sequfer - para 4 personas	Malo	15	En deposito para evaluar mas de 16 años de uso
4	Carpas	Hummer- Tipo estructural, 2x2mts. Con 4 parantes metalicos c/funda gris	Malo	2	En deposito para evaluar mas de 16 años de uso
		Hummer - tipo Iglú	Malo	4	En deposito para evaluar mas de 12 años de uso

CAT.	ELEMENTOS	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y ACCESORIOS SIN ESTOCK	ESTADO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
5	Antena	OUTBACKER Multibanda para H.F. 0B8 - 43967 / 43973 / 43975- (80 a 10 - 300 Wats)	Por Rotura	3	Fuera de servicio
		EIFFEL - V.H.F-135 A 174MHZ- VHFO-5 DB-(Ringo)	Por Rotura	2	
		Comet ABC 23	Regular	2	Fuera de servicio
		Dipolo - Cobre Desnudo -14590	Regular	1	Fuera de servicio
		EMAK- Multibanda Escalera - 2 A 28 MHZ.	Por Rotura	3	sin registro, para evaluar
		EIFFEL - V.H.F. Para movil - AMM 132/174 MHZ.	Regular	1	Fuera de servicio
		EIFFEL, Modelo AMM 150 c/ base magnetida, cable y conector	Regular	2	
		MEGANTNAS- 5/8 gotera para VHF (base, bobina, irradiante, cable y conector)	Regular	2	(04/09/2007)
	NHR - 144 MHZ. -Telescopicas para handy	Regular	2	Sin Registro, para evaluar	
5	Auricular	Stereo, mod. HD3030- Pin fino con adaptador Pin grueso	Usado	1	Fuera de servicio
5	Balum	PARA HF MOVIL	Usado	1	Fuera de servicio
5	Base HF	YAESU- Mod. System 600, Serie n°: OL3 10074/ OL370074	Usado	2	sin registro, para evaluar
5	Base Transceptor VHF	YAESU FT-2600 M- N°SERIE:20752 /20754 /20755	Regular	1	Sin registro, para evaluar
		BASE VHF YAESU FT2900 Serial N°1M420038/1M430501/05/1K360545/1M420004	Regular	5	Sin registro, para evaluar
		KENWOOD, VHF modelo B62, N° Serie 20602167/ 20602160.- c/ soporte, microfono	Nuevo	2	
		KENWOOD- Mod. TK 760HG, Serie n°: 20602242/20677/ 20602166.	Bueno	3	
5	Base Transceptor UHF	ICOM- Mod. IC2350, Serie n°: 3262/03054/03052 /	Bueno	3	
5	Bateria pack	SAMYA- de Ni-MH, AA, 2700 mAh	Malo	12	Por Haber cumplido su vida Util
		KENWOOD- Mod. KNB-15A	Malo	2	Por Haber cumplido su vida Util
		ICOM- Mod. BP-195, de 9,6V 700mAh.	Malo	2	Por Haber cumplido su vida Util
		ICOM- Mod. BP-196, de 1050mAh	Malo	3	Por Haber cumplido su vida Util
		VERTEX- Mod. KNB-15A	Malo	1	Por Haber cumplido su vida Util
5	Bobinas	MEGANTNAS- HF Movil- 7,7 a 8,5	Bueno	5	(20/09/2007)
		PARA HF RANGO 7700-8500	Por Rotura	1	Fuera de servicio muy viejo
		RANGO 14/15	Por Rotura	20	Fuera de servicio muy viejo
		RANGO 51/57	Por Rotura	20	Fuera de servicio muy viejo
		RANGO 77/85	Por Rotura	20	Fuera de servicio muy viejo
		MOVIL VHF 5/8	Por Rotura	13	Fuera de servicio muy viejo
		Sin Marca	Por Rotura	11	Fuera de servicio muy viejo
5	Cable	COAXIL- RG 58 X 25M	Usado	1	(04/09/2007)-Ya utilizado
		COAXIL- RG 58 X 5M	Usado	1	ya utilizado
5	Cargador	YAESU- NC 76F DE MESA	Usado	2	ya utilizado
		ICOM BC123 para HT- IC A3	Malo	1	Fuera de servicio
		ICOM BC-123E. MODELO N° 481210	Malo	4	Fuera de servicio
		ICOM- Mod. BC133	Malo	3	Fuera de servicio
		KENWOOD- Mod. KSC-15	Malo	9	Fuera de servicio
		ZURICH- mod.MW 905GS- 4,5V 500 mA	Malo	1	Fuera de servicio
		ICOM - BM-112 E para Banda Aerea, de pared	Malo	2	Fuera de servicio
		ICOM - BC-110 , de pared	Regular	2	Fuera de servicio
		ICOM - BC-119 , de mesa-- 13124 / 13358 / 13360 / 15485 /	Malo	18	Para evaluar po haber cumplido con su vida util
		18027 / 14408 / 18030 / 01827/ 13356 / 14491 / 14486 /	Malo		Para evaluar po haber cumplido con su vida util
13353 / 14489 / 15478 / 14487 / 13355/15981/ 15457.-	Malo	Para evaluar po haber cumplido con su vida util			
5	Centro Dipolo para HF	TAMECO- con 2 aisladores	fuera de servicio	2	material ya sin existencia para su uso viejo
5	Conector	RG 58	fuera de servicio	2	material ya sin existencia para su uso viejo
		ICOM PARA microfono aeronautico mod. APC 499	fuera de servicio	2	material ya sin existencia para su uso viejo
5	Conexión Coaxil p/Antena	COMET RG-58	fuera de servicio	3	material ya sin existencia para su uso viejo

5	Fuente de Alimentación	Power Supply- FPG-130 Power Supply- EP 815- N° serie: 81520657/ 81520444 Power supply-RS-40x II 0606 DPX- Mod. FPG-130 ZURICH- Mod. DF1764	Regular Por Rotura Regular Regular	2 2 1 1	Fuera de Servicio Para Evaluar Fuera de Servicio Para Evaluar Fuera de Servicio Para Evaluar Fuera de Servicio Para Evaluar
5	Fuente de Alimentación	ZURICH RPS 1320 -MOD. 7791269016026 ZURICH RPS 1320	Por Rotura Por Rotura	6 8	Fuera de Servicio Para Evaluar Fuera de Servicio Para Evaluar
5	GPS	MAGELLAN 2000 9630 GPS (207600)	Regular	2	Para baja
5	Irradiante	para VHF de acero para gotera o imantada	Bueno	2	Sin Registro ni informe de su perdida
5	Microfono	KENWOOD- Serie n°: T91-0621 ICOM- Mod. HM-97 YAESU- Mod. Dynamic, Serie n°: MH-31 ICOM- De palma , para base V.H.F., HM-119 ICOM- De palma , para base V.H.F., HM-97 YAESU SYSTEM 600- YAESU MH 31 P/HF. ICOM- De palma , para base V.H.F., HM-100 YAESU - MH 36b DE PALMA P/BASE VHF DYNAMIC KENWOOD con 4 teclas P/BASE HF	Por Rotura Por Rotura Por Rotura Por Rotura Por Rotura Por Rotura Por Rotura Por Rotura	1 1 1 1 1 2 2 2	Fuera servicio- Por Haber cumplido su vida Util Fuera servicio- Por Haber cumplido su vida Util Fuera servicio- Por Haber cumplido su vida Util Fuera servicio- Por Haber cumplido su vida Util Fuera de Servicio Fuera de Servicio Fuera de Servicio Fuera de Servicio
5	Montaje para movil	YAESU MMB-20	Sin Stock	2	sin existencia
5	Pack HT	ICOM- V.H.F.- A.M.- CM -166 AERONAUTICO de 12 V. 600 mA. ICOM - BP-196, 1050 Mah. 9,6 volts.- 0008 YAESU7VERTEX- FNB-V88 de 7,2 V. YAESU FNB _V57-1100 MAH ICOM - repuestos BP-173, V.H.F.	Regular Regular Regular Regular Regular	3 1 37 4 19	Fuera servicio- Por Haber cumplido su vida Util Fuera servicio- Por Haber cumplido su vida Util Fuera servicio- Por Haber cumplido su vida Util Fuera servicio- Por Haber cumplido su vida Util Fuera servicio- Por Haber cumplido su vida Util
5	Regulador de Impedancia	TAMECO MEGANTNAS- Para Antena HF movil.-	Por Rotura Por Rotura	1 4	Fuera de Servicio Fuera de Servicio
5	Repetidora	ICOM- IC-FR5000 X1 Serial N°0106631/0106625	Nuevo	2	Sin devolución; Ricardo Mella, registro APN Bariloche
5	Soporte	YAESU- para HF, modelo MMB20 COMET RS-81 - Negro MEGANTNAS- Tipo gotera para Aantena VHF EIFFEL cromado	Por Rotura Por Rotura Por Rotura Por Rotura	2 2 3 1	Fuera de Servicio Fuera de Servicio Fuera de Servicio Fuera de Servicio
5	Telefono/Fax	PANASONIC- KX-F130, Serie n°: 4DAHD252795	Regular	1	Fuera de Servicio
5	HT	YAESU VXA 120 - AERONAUTICO N° Serie:OJO70394	Regular	1	Fuera de Servicio
5	HT	YAESU FT 270 R/E- 1K811922: 1k840050	Bueno	2	Perdidas, no declarada, sin denuncia
5	HT	ICOM- Mod. IC-F3S, Serie n°: 80083 ICOM- Mod. IC-F3S-2, Serie n°: 77482 ICOM- Aeronautico, Mod. IC-A4E, Serie n°: 5660 VERTEX- Aeronautico, Mod. VXA-300, Serie n°: 4G030102 VERTEX- Aeronautico, Mod. VXA-300, Serie n°: 4G030120	fuera de servicio fuera de servicio fuera de servicio fuera de servicio fuera de servicio	1 1 1 1 1	equipos con solicitud para evaluar equipos con solicitud para evaluar equipos con solicitud para evaluar equipos con solicitud para evaluar equipos con solicitud para evaluar
5	HT	KENWOOD-TK272- N°Serie: 20300526; 20300529; 20300436; KENWOOD TK-272 N°Serie: 11202438; 11202596; 11202598; 11202599; 11202716; 11202719 ; KENWOOD-TK272- N°Serie: 11202720 ; 11202721; 11202722; 11202723 ; 11202724 ;11202725 KENWOOD-TK272- N°Serie: 11202596; 11202598; 11202599; 11202500; KENWOOD-TK 272,N°Serie n°: 20300522; 20300319; 20300316; 11201245, 11202479	Malo	24	Fuera de Servicio Fuera de Servicio Fuera de Servicio Fuera de Servicio
5	Transformador	Sin Marca, de 220 v. A 13 v. Color negro con adaptador para base.-	Regular	2	Fuera de Servicio
5	Telefonos Celular	Movistar Argentina Nokia 5130C Azul(campoN°S:353786041292654// 354317/04/140230/6. Nokia C2-2 Negro (Ruiz Daniel) N°Serie:013119005562668.-	No Funcionan	3	fuera de servicio ya fueron enviados
CAT.	ELEMENTO	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y ACCESORIOS DEL AÑO 2014	ESTADO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
5	Antena	VHF CA-ABC-23	Fuera de Servicio	4	Desgaste
5	Base VHF-UHF	ICOM IC 2350 N° 3051	Fuera de Servicio	1	Coordinacion Regional VI (Bariloche)
5	Base HF	Yaesu System 600 N° OL 310039 con microfono	Fuera de Servicio	1	Coordinacion Regional VI (Bariloche)
5	Cargador de Pared HT	ICOM BC-110	Fuera de Servicio	9	Desperfecto
5	Cargador Mesa HT	ICOM BC-119	Fuera de Servicio	5	Desperfecto
5	Fuente de alimentacion	Daiwa PS- 140II A	Fuera de Servicio	1	Coordinacion Regional VI (Bariloche)
5	GPS	Magellan 2000	Fuera de Servicio	2	Desperfecto
5	HT ICOM VHF	IC-T22 A S/N° 01950-06789-06790-07193-07199-07201-07204-07207-07208-072010-07453-07455-07460-0748	Fuera de Servicio	15	Desperfecto Varios para solicitar baja.
5	Kit Meteorologico	Hydro-Wick	Fuera de Servicio	2	Faltante Y Roturas de termometros
5	Microfono	ICOM HM-46	Fuera de Servicio	8	Desgaste
5	Pack de	HT ICOM BP 173	Fuera de Servicio	6	Desgaste
5	HT Kenwood	TK-272-N° 1202436	desaparición	1	Hurto
5	Pack P/HT Kenwood	KNB 15 A	Fuera de Servicio	63	Por su uso, 51 pack desde el 19/12/2011
5	Base VHF-UHF	ICOM IC-2350 con microfono IC HM -97	Fuera de Servicio	1	Hurto de coordinacion Regional VI
5	Fuente de alimentacion	Daiwa PS- 140II A	Fuera de Servicio	1	Hurto de coordinacion Regional VI
5	Base HF	Yaesu System 600 N°	Fuera de Servicio	1	Hurto de coordinacion Regional VI
5	Cargador p/HT VHF	Kenwood KSC-15	Fuera de Servicio	1	Por Cumplir Su Vida Util.
CAT.	ELEMENTO	EQUIPAMIENTO DE ANDINISMO	ESTADO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
7	Arnés	Camp. Atenas, pelvico	Regular	2	F/S. y vencimiento según normas seguridad (IRAM)
7	Arnés	Bue Water, pelvico	Regular	2	F/S. y vencimiento según normas seguridad (IRAM)
7	Descensor tipo OCHO	Camp Italy	Regular	4	F/S. y vencimiento según normas seguridad (IRAM)
7	Mosquetones	Camp Italy	Regular	4	F/S. y vencimiento según normas seguridad (IRAM)
7	Arnés	Musitani- Pecho y Cadera tipo II codigo 3/26	Regular	1	F/S. y vencimiento según normas seguridad (IRAM)
7	Pecheras	Inforest- porta handy y mapa	Regular	2	F/S. y vencimiento según normas seguridad (IRAM)
7	Juego Raquetas Nieve	de Aluminio c/estuche	Regular	10	F/S. y vencimiento según normas seguridad (IRAM)
7	Poleas Metalicas	chicas 75Q	Regular	4	F/S. y vencimiento según normas seguridad (IRAM)
7	Poleas Metalicas	medianas 90Q	Regular	2	F/S. y vencimiento según normas seguridad (IRAM)
7	Sogas de Nylon	de 20mm	Regular	2	F/S. y vencimiento según normas seguridad (IRAM)
7	Sogas de Nylon	de 15mm	Regular	1	F/S. y vencimiento según normas seguridad (IRAM)
7	Soga Semidinamica Azul	nuevas casi sin uso, vencidas	Regular	2	F/S. y vencimiento según normas seguridad (IRAM)
7	Soga Semidinamica tricolor	regular	Regular	1	F/S. y vencimiento según normas seguridad (IRAM)
CAT.	ELEMENTO	EQUIPAMIENTO DE OFICINA Y BIENES DE USO	ESTADO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
8	Monitor	ACER- Modelo 7134T-202, N° serie: M3TP63100412-P2	Regular	1	Fuera de Servicio
8	Monitor	ACER- Modelo 7134T-202, N° serie: M3TP63002990	Regular	1	Fuera de Servicio
8	cpu	SGL- modelo Silicon Graphic 550, N° serie: 264538.00103890716AK	Regular	1	Fuera de Servicio
8	cpu	Hewlett Packard- modelo 5233, N° serie: B-R 81951124	Regular	1	Fuera de Servicio
8	cpu	ACIP- modelo 8486, n° secretaria: 3171008953	Regular	1	Fuera de Servicio
8	cpu	Hewlett Packard- modelo 5233, N° serie: B-R 882050283	Regular	1	Fuera de Servicio

8	Estructura de hierro	Metal 70x40cm.	Regular	1	Comunicaciones- Fuera de Servicio
8	Mesa /esquinero	Madera cipres de 100x80 x90	Regular	1	Oficina- Fuera de Servicio
		juego de PC, Biswal.	Regular	2	A. Adm.- Tecnica- Fuera de Servicio
		Star - SP-801- 1 par	Regular	1	servicios-oficina- Fuera de Servicio
		SunShine	Regular	1	logistica- Fuera de Servicio
8	Perforadora	Pizini mod. Spazio	Regular	2	Logistica- Campo-Fuera de Servicio
8	Tanque	De fibroplastico, 1000 Litros de capacidad	Regular	1	Fuera de Servicio
8	Telefono fax	siemens HF3500	Regular	1	Bs As- Fuera de Servicio
8	Transformador	Cannon- AD 61 N° c33065	Roto	2	Fuera de Servicio
8	pupitres	color negro con mesa de plastico	Regular	25	Fuera de Servicio
8	Calefactor	Volcan, 5700 Kcal. Con caja conjunto tiro balanceado	Regular	1	Cuadra para baja- Fuera de Servicio
CAT.-	ELEMENTO	FALTANTES REPUESTOS MOTOBOMBAS MODELO MARK 3- WILDFIRE SIN STOCK	ESTADO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
9	R-???	KIT DE REPARACION DE BOMBA	s/stock		Mantenimiento de Motobombas
9	R-954-14	INDICADOR DE SECUENCIA DE ENCENDIDO	s/stock		Mantenimiento de Motobombas
9	R-932	EXTRACTOR	s/stock		En Tareas de Mantenimiento Motobombas
CAT.	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	ESTADO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
	REPARACION DE MANGAS				
9	MK-135	AROS DE BRONCE DE 38MM	utilizados	151	Por tareas de Mantenimiento Mangas
9	JM-117	AROS DE BRONCE DE 25MM.	utilizados	238	Por tareas de Mantenimiento Mangas
ART.-	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	ESTADO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
9	12--13	NARIZ DE EJE	s/stock		Por Tareas de Mantenimiento
9	12--25	TORNILLO PHILLIPS CABEZA PLANA	s/stock		Por Tareas de Mantenimiento
9	12--26	SELLO DE GOMA	s/stock		Por Tareas de Mantenimiento
9	12--27	SELLO DE GOMA	s/stock		Por Tareas de Mantenimiento
9	MK3 12--29	GRASERA	s/stock		Por Tareas de Mantenimiento
9	12--2D	SUBGRUPO EJE (Eje, Distribuidores e Impulsores, completo)	s/stock		Por Tareas de Mantenimiento
9	12--38	ARANDELA DE SEGURO	s/stock		Por Tareas de Mantenimiento
9	12--39	TORNILLO,CABEZACILINDRICA,RANURADATRABADOR INOX	s/stock		Por Tareas de Mantenimiento
9	12--40 B	BUJE DE RODAMIENTOS	s/stock		Por Tareas de Mantenimiento
9	12--42	TORNILLO,CABEZACILINDRICA,RANURADATRABADOR INOX	s/stock		Por Tareas de Mantenimiento
9	12--43	EMPAQUETADURA 38MM (11/2").	s/stock		Por Tareas de Mantenimiento
9	12--48	RODAMIENTOS DE BOLAS DE DOBLE HILERAS	s/stock		Por Tareas de Mantenimiento
9	12--49	GOLILLA DE SEGURIDAD AC. INOX	s/stock		Por Tareas de Mantenimiento
9	12-4A	BUJE DE ARRASTRE (incluyeB-5312-4)	s/stock		Por Tareas de Mantenimiento
9	12--50	TUERCA TRABADORA AC. INOX	s/stock		Por Tareas de Mantenimiento
9	12--87	EXTENSION DE GRASERA	s/stock		Por Tareas de Mantenimiento
9	MK3 A 4452	ACOPLAMIENTO P/ EL LADO DE LA PALANCA	s/stock		Por Tareas de Mantenimiento
9	A-1888	EXTRACTOR DE FLANGE DE SUCCION	s/stock		Por Tareas de Mantenimiento
9	A-1890	PASADOR DE EXTRACTOR DE EJE	s/stock		Por Tareas de Mantenimiento
9	A-2389	CAJA METALICA PORTA HERRAMIENTAS	s/stock		Por Tareas de Mantenimiento
9	A-2908	GOLILLA.	s/stock		Por Tareas de Mantenimiento
9	A-4006	PASADOR DE GOMA.	s/stock		Por Tareas de Mantenimiento
9	A-4506-3	TOPE DE GOMA.	s/stock		Por Tareas de Mantenimiento
9	C-5200-N	BASTIDOR DE MONTAJE.(CON ACC)	s/stock		Por Tareas de Mantenimiento
9	C-5200-5	ARANDELA DE GOMA	s/stock		Por Tareas de Mantenimiento
9	C-5201	MARCO	s/stock		Por Tareas de Mantenimiento
9	D-2902-9	GOLILLA DE GOMA.	s/stock		Por Tareas de Mantenimiento
9	R-1019	TORNILLO DE MEZCLA DE MARCHA EN RALENTI	s/stock		Por Tareas de Mantenimiento
9	R-1021	GOLILLA PLANA DE BRONCE.	s/stock		Por Tareas de Mantenimiento
9	R-1021	AJUSTE BAJA VELOCIDAD	s/stock		Por Tareas de Mantenimiento
9	R-1030	TORNILLO DE MEZCLA DE ALTA VELOCIDAD	s/stock		Por Tareas de Mantenimiento
9	R-1032	GOLILLA PLANA DE BRONCE.	s/stock		Por Tareas de Mantenimiento
9	R-1032	AJUSTE VELOCIDAD	s/stock		Por Tareas de Mantenimiento
9	R-1034	VALVULA DE RETENCION DE LA BOQUILLA.	s/stock		Por Tareas de Mantenimiento
9	R-1039	RESORTE DEL EJE DEL ACELERADOR.	s/stock		Por Tareas de Mantenimiento
9	R-1049A	JUEGO DE PIEZA DE REPARACION (10 piezas).	s/stock		Por Tareas de Mantenimiento
9	R-1050	KIT REPARACION CARBURADOR	s/stock		Por Tareas de Mantenimiento
9	R-1115	CARBURADOR (45 piezas).	s/stock		Por Tareas de Mantenimiento
9	R-1202	VALVULA DE CONEXIÓN RAPIDA.	s/stock		Por Tareas de Mantenimiento
9	R-1206A	MANGUERA DE ALIMENTACION C/ BOMBA DE CEBADO.	s/stock		Por Tareas de Mantenimiento
9	R-123	RETEN DE ACEITE DE 0.788".	s/stock		Por Tareas de Mantenimiento
9	R-133	EMPAQUETADURA P/ CAJA DE CIGÜEÑAL.	s/stock		Por Tareas de Mantenimiento
9	R-235	EMPAQUETADURA DEL CILINDRO.	s/stock		Por Tareas de Mantenimiento
9	R-237	EMPAQUETADURA DEL SILENCIADOR.	s/stock		Por Tareas de Mantenimiento
9	R-238	EMPAQUETADURA DE CULATA.	s/stock		Por Tareas de Mantenimiento
9	R-257	CILINDRO.	s/stock		Por Tareas de Mantenimiento
9	R-305	LLAVE, CHAVETA	s/stock		Por Tareas de Mantenimiento
9	R-313	RODAMIENTOS DE BOLAS 0.788" (lado del acoplamiento).	s/stock		Por Tareas de Mantenimiento
9	R-324	RODAMIENTO DE AGUJAS.	s/stock		Por Tareas de Mantenimiento
9	R-328	PASADOR DE EMBOLO.	s/stock		Por Tareas de Mantenimiento
9	R-329	GOLILLA DE SEGURIDAD	s/stock		Por Tareas de Mantenimiento
9	R-331	AROS MOD. "0,078"	s/stock		Por Tareas de Mantenimiento
9	R-341	CIGÜEÑAL	s/stock		Por Tareas de Mantenimiento
9	R-343	RODAMIENTO	s/stock		Por Tareas de Mantenimiento
9	R-505	PASADOR DE TOPE DE CUERDA DE PARTIDA.	s/stock		Por Tareas de Mantenimiento
9	R-518	SEGURO	s/stock		Por Tareas de Mantenimiento
9	R-521	GOLILLA DE SEGURIDAD	s/stock		Por Tareas de Mantenimiento
9	R-526	GOLILLA DE FRICCION.	s/stock		Por Tareas de Mantenimiento
9	R-528	TRINQUETE.	s/stock		Por Tareas de Mantenimiento
9	R-529	SISTEMA DE PARTIDA MANUAL REBOBINABLE.	s/stock		Por Tareas de Mantenimiento
9	R-629-18	BUJIA 18 MM.	s/stock		Por Tareas de Mantenimiento
9	R-706	VALVULA DE CONEXIÓN RAPIDA	s/stock		Por Tareas de Mantenimiento
BIENES DE CONSUMO.					
CAT.	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	ESTADO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
14	Bidon	Plastico de 10 Lts	sin stock		Por Mal estado, Fuera de Servicio
14	Cable	para Dipolo H.F. -cobreado 0,4 mm (2 rollos x 5600)	sin stock		Sin existencia

14	Camisas Fajina	naranja, amarillo, de grafa	sin stock		Sin existencia
14	Cerradura	Chicas con 5 llaves	sin stock		Fuera de Servicio
14	Conector	BNC, para cable coaxil tipo RG-213	sin stock		Sin existencia
14	Conector	BNC,baquelita marron	sin stock		Sin existencia
14	Conector	macho - macho para riego	sin stock		Sin existencia
14	Conectores	BNC Para cable coaxil tipo RG-213,	sin stock		Sin existencia
14	Cuchilla	de tres puntas P/Desbrozadora, Sthil SF 360	sin stock		Sin existencia
14	Espada	Motosierra Sthil 08	sin stock		No se tiene mas dicho Modelo
14	juego de juntas	Carburador Mark 3	sin stock		Sin existencia
14	Gasa	caja- esterilizada- sobres.	sin stock		No se tiene por falta de Reposición
14	Gasa	potes- esterilizada N°5 hidrófila	sin stock		No se tiene por falta de Reposición
14	Gasa	pack- comun	sin stock		No se tiene por falta de Reposición
14	Pervinox	Pervinox- 1Lt.	sin stock		No se tiene por falta de Reposición
14	Pervinox	por 60 ml	sin stock		No se tiene por falta de Reposición
14	Calzado	Botas de goma marca SETE Leguas. N° 41/3, 42/4, 43/2, 44/1.-	sin stock		Fuera de Servicio
14	Calzado	Resero, Art. 500	sin stock		Fuera de Servicio
14	Calzado	Tipo Borcegui trepador/ursus	sin stock		Fuera de Servicio
14	Remeras	gris con logo pnmf.	sin stock		No Hay se Terminarón
14	cabezal	Munditol- de tanza para desbrozadora stihl	sin stock		No se tiene por falta de Reposición
14	protector	RBC-Sitel- individual de tension	sin stock		Fuera de Servicio- Sin Existencia
Orden	ELEMENTO	REZAGOS DEL AÑO 2013/15	ESTADO	CANT.	OBSERVACIONES
1	Linterna de Casco	Linterna frontal verde	por rotura	7	Fuera de servicio
2	Linterna	linterna duracell de 2 elementos pilas grandes	por rotura	1	Fuera de servicio
3	Linterna Werke	RECARGABLE ROJA grande	por rotura	2	Fuera de servicio
4	Bolsa de Dormir	de dormir Segufer	por rotura	11	Fuera de servicio
5	Pava	de aluminio por 1 LTS.	por rotura	2	Fuera de servicio
6	GPS	Magellan 2000	por rotura	2	Fuera de servicio
7	Pava	Pava de aluminio, linea Eco N°14	por rotura	1	Fuera de servicio
8	Plato	Hondo p'plastico color verde	por rotura	6	Fuera de servicio
9	Handy	HT Kenwood- TK 272 N°Serie:1120275	por rotura	1	Fuera de servicio
10	Cargador	Cargador ICOM	por rotura	8	Fuera de servicio
11	Camara fotografica	de Fotos Marca Kodak	por rotura	1	Fuera de servicio
12	Pack	KNB-15A DC 7.2 V. 1100MAH para baja de HT Kenwood FT	por rotura	79	Fuera de servicio
13	Engrampadora	Stanley - Staple Gun, de 4-14 mm.	por rotura	1	Fuera de servicio
14	Compresor	Amico N°123778-24 Lts.	por rotura	1	Fuera de servicio
15	Colador	Mediano de aluminio con tres patas	por perdida	1	ultima temporada
CAT.	ELEMENTO	EQUIPOS COMUNICACIONES Y ACCESORIOS DEL AÑO 1996 al 2014/15/17 Para Baja	ESTADO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
5	Pack Kenwood	KNB-15A para handy HT TK-272 VHF	Fuera Servicio	7	Deposito Logístico
5	HT Kenwood	TK-272 VHF S/N°: 11202718- 11202437- 11202439- 11202440- 11202597- 11202725- 20300436- 11202720- 11202721- 11202719.	Fuera Servicio	1	Deposito Logístico
5	Pack ICOM	De HT Banda Aerea CM- 166 12V. 600mAh N° 000601- 000507	Fuera Servicio	4	Deposito Logístico
5	Pack Vertex Standart	E26A FNB-V88	Fuera Servicio	10	Deposito Logístico
5	Soporte para Base	MMB-73 sin Accesorios	Fuera Servicio	1	Deposito Logístico
5	Base ICOM	IC-2350Dual Band FM Transceiver Serial N° 03014 - 003262	Fuera Servicio	2	Deposito Logístico
5	GPS. Magellan	2000 N°Interno 04 - 08	Fuera Servicio	2	Deposito Logístico
5	Equipo Meteorologia	Hidrowick Industries incompletos N° Interno 02 y 04	Fuera Servicio	2	Deposito Logístico
5	Cargador de Mesa ICOM	Desktop Charger BC-119S/N°15949-15470-14483-15473-18014-15472-07319-13359- 013355- 014487-015981- 015457- 014489- 013360- 015478- 018030	Fuera Servicio	16	Deposito Logístico
5	Transformer Clase 2	Modelo N°481210 ICOM BC-123EN°Referencia 9619- 9608- 9616- 9608	Fuera Servicio	10	Deposito Logístico
5	Zurich AC-DCAdaptador	Modelo MW905GS 4.5VA 1ICOM BC-110D AD-6782 FM	Fuera Servicio	2	Deposito Logístico
5	Kenwood AC Adapter	ImPut: 230V-50Hz 42mA Output:12V..... 300mA=	Fuera Servicio	3	Deposito Logístico
5	Base del Cargador	de Mesa:N°INT 013- 023- 019- 018.	Fuera Servicio	4	Deposito Logístico
5	Cargador de Pack	Desktop Charger VAC-10 Modelo AAE 15x106--007 (Base para mesa CD-30 Imput de 16 V. = 600mA Output DC 7.2V. 400mA Vertex Standart.	Fuera Servicio	2	Deposito Logístico
5	Adaptador CA.PA.-38 F	entrada de 220V-50Hz 150mA Salida: DC16V--600mA modelo 48160060-A4 N° Interno 51/001 - 51/002 - 51/003 - 51/004.	Fuera Servicio	4	Deposito Logístico
5	Linternas para Casco	Adventure Sonic de 4 pilas doble AA	Fuera Servicio	7	Deposito Logístico + una Duracell de pilas grandes
5	Cargadores de Pilas	Probattery- 321PB-298 de Aplicación Normal y Rapido para pilas de NI-CD AA y AAA	Fuera Servicio	5	Deposito Logístico + 28 en Buen estado.
5	Microfono de Base	Icom HM 95: 1	Fuera Servicio	1	Deposito Logístico
5	Baterías de Litio Recargable	Werke y Visión CP 640E -6V. 4 0AH Ambas 2	Fuera Servicio	6	Deposito Logístico
5	Microfono de Palma	Icom MH 46	Fuera Servicio	3	Deposito Logístico
5	Transformer BC-110D	AD - 6782 FM (5) cinco + (1)uno BM- 112E	Fuera Servicio	6	Deposito Logístico