

**NOVEDADES DE BALIZAMIENTO**

**Información hasta las 13:00 horas del día viernes 3 de mayo de 2024**

|   | SEÑAL               |            |       | ANORMALIDAD   |           |          | NORMALIZADA |       | OBSERVACIONES  |
|---|---------------------|------------|-------|---------------|-----------|----------|-------------|-------|--|
|   | lugar               | km o casco | color | tipo          | fecha     | constató | fecha       | por   |  |
| 1 | RÍO PARANÁ INFERIOR | 380,100    | BRL   | SEMISUMERGIDA | 3/5/2024  | PNA      |             |       |  |
| 2 | RÍO PARANÁ SUPERIOR | 916,300    | BRL   | ESCORADA      | 1/5/2024  | DCTYH    |             |       |  |
| 3 | RÍO PARANÁ SUPERIOR | 935,600    | BRL   |               |           |          | 2/5/2024    | DyBSA | Constató señal con raigón y camalotes. Retiró raigón y camalotes.  |
| 4 | RÍO PARANÁ SUPERIOR | 936,700    | BVL   |               |           |          | 2/5/2024    | DyBSA | Constató señal con raigón. Retiró raigón.  |
| 5 | RÍO PARANÁ SUPERIOR | 959,500    | BzRL  | APAGADA       | 17/4/2024 | DCTYH    | 2/5/2024    | DyBSA | Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna autocontenida.  |
| 6 | RÍO PARANÁ SUPERIOR | 963,500    | BVL   | GARREADA      | 8/4/2024  | DCTYH    | 2/5/2024    | DyBSA | Normalizada. Verificó garreada 200m aguas abajo. Recuperó y reinstaló en coordenadas 6.767.700 N 5.556.780 E. Repuso fondeo y cuerpo muerto. |
| 7 | RÍO PARANÁ SUPERIOR | 966,000    | BzVL  | APAGADA       | 17/4/2024 | DCTYH    | 2/5/2024    | DyBSA | Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna autocontenida con protección antivandalismo. Realizó tareas de desmalezado                    |
| 8 | RÍO PARANÁ SUPERIOR | Ex 966,5   | BRL   |               |           |          | 2/5/2024    | DyBSA | Recuperó casco y torre de la señal EX BRL 966,5.   |