

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

Información hasta las 13:00 horas del día lunes 20 de mayo de 2024

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1026,900	BRL	FALTA MARCA DE TOPE/ DECOLORADA	17/5/2024	DCTYH			
2	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1028,200	BVL	FALTANTE	17/5/2024	DCTYH			
3	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1045,900	BRL	ELEMENTOS FALTANTES	17/5/2024	DCTYH			Señal sin Marca de Tope, cintón, ni Linterna
4	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1052,700	BRL	FALTA LEYENDA	17/5/2024	DCTYH			Falta 3er. Dígito. Escorada
5	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1069,000	BzRL		17/5/2024	DCTYH			Señal a 1 m. de la costa
6	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1064,000	BVL	APAGADA	18/5/2024	DCTYH			
7	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1074,400	BVL	FALTA MARCA DE TOPE	17/5/2024	DCTYH			Señal con Marca de Tope torcida
8	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1140,000	BVL	DECOLORADA	18/5/2024	DCTYH			Casco con guano
9	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1142,700	BzVL	FALTANTE	18/5/2024	DCTYH			Señal sumergida
10	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1231,800	BVL	FALTANTE	19/5/2024	DCTYH			Señal divisada en COORDENADAS 27° 21' 22.78 "S" 58° 39' 45.75 "W"; E 5.632.319 - N: 6.974.142
11	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1232,500	BVL	FALTANTE	19/5/2024	DCTYH			
12	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1234,400	BVL	FALTANTE	19/5/2024	DCTYH			Señal divisada en COORDENADAS: 27° 19' 58.31 "S". 58°39' 23.24 "W"; E 5.632.965 - N: 6.976.736
13	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1239,000	BAmNAmL	DECOLORADA	19/5/2024	DCTYH			