

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

Información hasta las 13:00 horas del día lunes 15 de julio de 2024

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	RÍO URUGUAY	130.200	BVL	APAGADA	14/07/2024	CARP			
2	CANAL DE ACCESO PUERTO BUENOS AIRES ALMTE. GUILLERMO BROWN	18.000	BRL	FALTA TORRE	28/06/2024	DCTYH	11/07/2024	DyBSA	Normalizada. Repuso torre con linterna autocontenida sincronizada, destello (2)8s. Limpió casco
3	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	96.200	BRL	FALTA LEYENDA	12/07/2024	DCTYH			
4	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	100.200	BRL	ESCORADA	12/07/2024	DCTYH			
5	RÍO PARANÁ GUAZÚ	204.800	BRL				11/07/2024	DyBSA	Instaló nueva señal con destello (4)16s en coordenadas 6.254.745 N 5.581.630 E por ajuste de traza, según OS 248/23 de la autoridad de control. Reutilizó elementos recuperados de la EX BRL 215.
6	RÍO PARANÁ GUAZÚ	215.000	BRL				11/07/2024	DyBSA	Zarpó señal por ajuste de traza según OS 248/23 de la autoridad de control.
7	RÍO PARANÁ GUAZÚ	216.900	BVL				11/07/2024	DyBSA	Instaló nueva señal con destello (4)16s en coordenadas 6.258.285 N 5.572.595 E por ajuste de traza, según OS 248/23 de la autoridad de control. Reutilizó elementos recuperados de la señal EX BVL 193,5. Cambió sistema lumínico por linterna autocontenida.
8	RÍO PARANÁ GUAZÚ	217.000	BRL				11/07/2024	DyBSA	Reubicó señal en coordenadas 6.258.460 N 5.572.395 E por ajuste de traza, según OS 248/23 de la autoridad de control. Cambió fondeo y cartel de leyenda. Limpió casco y torre
9	RÍO PARANÁ GUAZÚ	223.000	BVL				11/07/2024	DyBSA	Instaló nueva señal con destello (4)16s en coordenadas 6.261.842 N 5.568.497 E por ajuste de traza, según OS 248/23 de la autoridad de control.
10	RÍO PARANÁ GUAZÚ	223.000	BRL				11/07/2024	DyBSA	Zarpó señal por ajuste de traza según OS 248/23 de la autoridad de control.
11	RÍO PARANÁ MEDIO	800.200	BVL	APAGADA	10/07/2024	DCTYH			
12	RÍO PARANÁ SUPERIOR	874.600	BVL	APAGADA	11/07/2024	DCTYH			
13	RÍO PARANÁ SUPERIOR	888.800	BRL	FALTANTE	11/07/2024	DCTYH			
14	RÍO PARANÁ SUPERIOR	904.300	BVL	APAGADA	11/07/2024	DCTYH			
15	RÍO PARANÁ SUPERIOR		BRL		11/07/2024	DCTYH			Señal sin Leyenda, garreada en el 966,4 MDRPS
16	RÍO PARANÁ SUPERIOR	967,8	BRL	FALTANTE	11/07/2024	DCTYH			
17	RÍO PARANÁ SUPERIOR	984,5	BVL	APAGADA	11/07/2024	DCTYH			
18	RÍO PARANÁ SUPERIOR	990.000	BVL	APAGADA	12/07/2024	DCTYH			
19	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1056.000	BVL	APAGADA	12/07/2024	DCTYH			
20	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1088.100	BRL	APAGADA	13/07/2024	DCTYH			
21	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1095.400	BVL	APAGADA	13/07/2024	DCTYH			
22		1142.700	BzVL	APAGADA	18/06/2024	DCTYH	11/07/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna autocontenida.
23	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1174.100	BVL	APAGADA	14/07/2024	DCTYH			

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

Información hasta las 13:00 horas del día lunes 15 de julio de 2024

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
24	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1207.800	BVL	DÉBIL	14/07/2024	DCTYH			
25	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1213.200	BRL	APAGADA	14/07/2024	DCTYH			
26	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1234.400	BVL	APAGADA	14/07/2024	DCTYH			