

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

Información hasta las 13:00 horas del día jueves 19 de septiembre de 2024

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	CANAL DE ACCESO PUERTO BUENOS AIRES ALMTE. GUILLERMO BROWN	12,000	BVL				18/9/2024	DyBSA	Rescato señal al garete, sin fondeo ni cuerpo muerto, para su posterior reinstalación.
2	RÍO PARANÁ MEDIO	768,500	BRL	DECOLORADA	18/9/2024	DCTYH			Señal decolorada por guano de aves
3	RÍO PARANÁ MEDIO	799,000	BNRNL	OCULTA POR VEGETACIÓN	18/9/2024	DCTYH			Señal con raigones
4	RÍO PARANÁ SUPERIOR	910,800	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	18/9/2024	DCTYH			Señal con raigones
5	RÍO PARANÁ SUPERIOR	936,700	BVL	ELEMENTOS FALTANTES	18/9/2024	DCTYH			Señal vandalizada, sin Marca de Tope, sin Leyenda, sin Panel
6	RÍO PARANÁ SUPERIOR	943,800	BVL	DECOLORADA	18/9/2024	DCTYH			Señal decolorada por guano de aves
7	RÍO PARANÁ SUPERIOR	966,000	BzVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	18/9/2024	DCTYH			
8	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1063,200	BVL	APAGADA	9/9/2024	DCTYH	18/9/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Depredada. Repuso panel faltante por robo. Repuso regulador. Cambió batería. Aplicó pintura antigraffiti
9	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1074,400	BVL	FALTA LINTERNA	17/9/2024	DCTYH	18/9/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó embestida. Repuso linterna y batería. Limpió casco y torre. Aplicó pintura antigraffiti
10	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1082,500	BVL	DECOLORADA	17/9/2024	DCTYH	18/9/2024	DyBSA	Normalizada. Limpió casco y torre. Aplicó pintura antigraffiti
11	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1127,000	BVL	DECOLORADA	17/9/2024	DCTYH	18/9/2024	DyBSA	Normalizada. Limpió casco y torre. Aplicó pintura antigraffiti