

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

Información hasta las 13:00 horas del día viernes 18 de octubre de 2024

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	EXTENSIÓN CANAL DE PUNTA INDIO	213,000	BRL				16/10/2024	DyBSA	Reconfiguró equipo AIS. Reacondicionó marca de tope torcida. Limpió casco y torre
2	CANAL PUNTA INDIO	195,000	BVL				16/10/2024	DyBSA	Observó linterna con panel astillado. Cambió linterna por linterna autocontenida sincronizada con destello (1)4s
3	CANAL PUNTA INDIO	CHACO E	BNRNL				17/10/2024	DyBSA	Reconfiguró equipo AIS. Cambió casco y fondeo
4	CANAL PUNTA INDIO	169,000	BRL	AIS F/S	18/10/2024	DCTyH			AIS fuera de servicio
5	CANAL PUNTA INDIO	BRASILEIRA	BNRNL	AIS F/S	18/10/2024	DCTyH			AIS fuera de servicio
6	CANAL DE ACCESO PUERTO LA PLATA	10,400	BzRL	FALTANTE	17/10/2024	DCTyH			
7	CANAL DE ACCESO PUERTO LA PLATA	9,000	BVL	FALTA MARCA DE TOPE	17/10/2024	DCTyH			
8	CANAL DE ACCESO PUERTO LA PLATA	9,000	BRL	FALTA MARCA DE TOPE	17/10/2024	DCTyH			
9	RADA EXTERIOR PUERTO LA PLATA	52,000	BRL	FALTANTE	17/10/2024	DCTyH			
10	RADA EXTERIOR PUERTO LA PLATA	AREDELTA I	BNRNL	FALTA TORRE	17/10/2024	DCTyH			
11	RÍO PARANÁ MEDIO	738,000	BVL	DECOLORADA	17/10/2024	DCTyH			
12	RÍO PARANÁ MEDIO	742,200	BVL	DECOLORADA	17/10/2024	DCTyH			