

**NOVEDADES DE BALIZAMIENTO**

4(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día Jueves 05 de Diciembre de 2024

SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
P. SUPERIOR	952,5	BRL	OCULTA POR VEGETACION	28-nov-24	AGP			
P. SUPERIOR	936,7	BVL	DECOLORADA	28-nov-24	AGP			
P. PALMAS	167,2	BVL	APAGADA	29-nov-24	AGP			
P. PALMAS	131,2	BRL	APAGADA	29-nov-24	AGP			
P. PALMAS	ARACENA	BNRNL	APAGADA	29-nov-24	AGP			
P. PALMAS	49,7	BVL	APAGADA	29-nov-24	AGP			
E. MITRE	34,5	BVL	APAGADA	29-nov-24	AGP			
E. MITRE	31,5	BVL	APAGADA	29-nov-24	AGP			
E. MITRE	18,5	BVL	APAGADA	29-nov-24	AGP			
P. MEDIO	852,5	BVL	DECOLORADA	28-nov-24	AGP			
P. MEDIO	823	BVL	DECOLORADA	28-nov-24	AGP			
P. MEDIO	808,2	BVL			AGP			
P. MEDIO	796	BVL	OCULTA POR VEGETACION	28-nov-24	AGP			
P. MEDIO	780,8	BVL	OCULTA POR VEGETACION	28-nov-24	AGP			
P. MEDIO	772,5	BVL	ESCORADA	28-nov-24	AGP			
P. MEDIO	765,7	BVL	DECOLORADA	28-nov-24	AGP			
P. SUPERIOR	1043,7	BzVL	FALTA LEYENDA PROGRESIVA	29-nov-24	AGP			
EXT. PUNTA INDIO	CHACO E	BNRNL	FALTA TORRE	29-nov-24	AGP			
P. MEDIO	649	BRL	DECOLORADA	29-nov-24	AGP			
P. MEDIO	652,5	BRL	DECOLORADA	29-nov-24	AGP			
P. SUPERIOR	1065,7	BRL	Cartel girado a la costa	29-nov-24	AGP			
P. SUPERIOR	1067,6	BVL	FALTA LEYENDA PROGRESIVA	29-nov-24	AGP			
P. SUPERIOR	1070	BRL	FALTA TORRE	29-nov-24	AGP			
P. SUPERIOR	1124,5	BVL	FALTA TORRE	29-nov-24	AGP			
P. SUPERIOR	1127,5	BVL	OCULTA POR VEGETACION	29-nov-24	AGP			
P. SUPERIOR	1128,5	BVL	FALTA LINTERNA	29-nov-24	AGP			
P. SUPERIOR	1139,9	BRL	Señal sin botazo.	29-nov-24	AGP			
P. MEDIO	742,4	BVL	Observó señal con raigón. Retiró raigón.(PD 883 DyB).	29-nov-24	AGP			
P. MEDIO	735	BVL	DECOLORADA	26-nov-24	AGP			
P. MEDIO	725,2	BVL	DECOLORADA	26-nov-24	AGP			
P. MEDIO	720,4	BVL	DECOLORADA	26-nov-24	AGP			
P. MEDIO	702,8	BRL	DECOLORADA	26-nov-24	AGP			
P. MEDIO	689	BNRNL	OCULTA POR VEGETACION	26-nov-24	AGP			
P. MEDIO	680,9	BVL	DECOLORADA	26-nov-24	AGP			
P. MEDIO	679,6	BVL	FALTA MARCA DE TOPE	26-nov-24	AGP			

**NOVEDADES DE BALIZAMIENTO**

4(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día Jueves 05 de Diciembre de 2024

SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
P. MEDIO	678,1	BVL	DECOLORADA	26-nov-24	AGP			
P. MEDIO	672	BVL	Observó señal con camalotes. Retiró camalotes.(PD 883 DyB).					
P. INDIO	201,6	BVL	FALTANTE	11/19/2024	AGP			
P. MEDIO	471,5	BRL	SEMISUMERGIDA	12/1/2024	AGP			
P. SUPERIOR	1149,7	BRL	FALTA LINTERNA/ FALTA LEYENDA PROGRESIVA	12/1/2024	AGP			
P. SUPERIOR	1161,5	BVL	DECOLORADA	12/1/2024	AGP			
P. SUPERIOR	1185	BRL	Señal con botazo desplazado.					
P. SUPERIOR	1226,6	BVL	FALTA TORRE	12/1/2024	AGP			
P. MEDIO	659,7	BVL	DECOLORADA	11/26/2024	AGP			
P. MEDIO	656,8	BVL	FALTA MARCA DE TOPE	11/26/2024	AGP			
P. MEDIO	652,5	BRL	DECOLORADA	11/26/2024	AGP			
P. MEDIO	649	BRL	DECOLORADA	11/26/2024	AGP			
P. MEDIO	643,5	BVL	DECOLORADA	11/26/2024	AGP			
P. INDIO	233	BVL	APAGADA	11/6/2024	AGP			
P. INDIO	233	BRL	FALTA LEYENDA	11/30/2024	573-B			
P. INDIO	239,1	SpRBL	RACON F/S	11/30/2024	573-B			
P. INDIO	227	BRL	ALTERADA	11/6/2024	AGP			
P. MEDIO	469,50	BRL	Cambió cartel a "468,7" por ajuste de traza según OS 530. Limpió torre y casco (Mant. Preventivo).(PD 885 DyB).	12/1/2024	EL BOYERO			
P. MEDIO	465,50	BRL	FALTA LEYENDA	12/2/2024	EL BOYERO			
P. MEDIO	461,00	BRL	FALTA LINTERNA	12/3/2024	EL BOYERO			
P. MEDIO	456,00	BRL	Cambió cartel a "456,3" por ajuste de traza según Orden de Servicio N° 199-24 . (Mant. Preventivo).(PD 885 DyB).	12/4/2024	EL BOYERO			
BANCO CHICO	66,00	BVL	APAGADA	12/3/2024	AGP			
BANCO CHICO	81,00	BRBL	RACON F/S	12/3/2024	AGP			
ZONA DE ESPERA	C	BAmL	APAGADA	12/3/2024	AGP			
INTERMEDIO	105,00	BRBL	FALTANTE	12/3/2024	AGP			
P. MEDIO	471,50	BRL	SEMISUMERGIDA	12/2/2024	AGP			
P. MEDIO	478,00	BVL	Observó señal con raigón. Retiró raigón. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti (Mant. Preventivo).(PD 886 DyB).	12/2/2024	EL BOYERO			
P. MEDIO	480,00	BRL	Observó señal con raigón. Retiró raigón. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti (Mant. Preventivo).(PD 886 DyB).	12/2/2024	EL BOYERO			
P. MEDIO	483,50	BRL	Observó señal con raigón y embestida. Retiró raigón. Cambió linterna autocontenida. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti (Mant. Preventivo).(PD 886 DyB).	12/2/2024	EL BOYERO			

**NOVEDADES DE BALIZAMIENTO**

**4(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día Jueves 05 de Diciembre de 2024**

SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
P. MEDIO	488,50	BVL	Limpió casco y torre. Aplicó antigrafiti (Mant. Preventivo).(PD 886 DyB).	12/2/2024	EL BOYERO			
P. MEDIO	492,00	BRL	Limpió casco y torre. Aplicó antigrafiti (Mant. Preventivo).(PD 886 DyB).	12/2/2024	EL BOYERO			
P. MEDIO	494,00	BRL	Limpió casco y torre. Aplicó antigrafiti (Mant. Preventivo).(PD 886 DyB).	12/2/2024	EL BOYERO			
P. MEDIO	504,10	BRL	Limpió casco y torre. Aplicó antigrafiti (Mant. Preventivo).(PD 886 DyB).	12/2/2024	EL BOYERO			
P. MEDIO	509,70	BRL	FALTA LINTERNA	12/2/2024	EL BOYERO			
P. MEDIO	521,50	BRL	(Mant. Preventivo).(PD 886 DyB).	12/2/2024	EL BOYERO			
P. INDIO	EX 174,3	BRL	Recuperó ex señal al garete en proximidades del Spar Magdalena.(PD 886 DyB).	12/2/2024	573-B			
P. INDIO	158,00	BVL	FALTANTE	11/28/2024	AGP			