

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día viernes 07 de septiembre de 2018

| OR-DEN | SEÑAL | | | ANORMALIDAD | | | NORMALIZADA | | OBSERVACIONES |
|--------|-------------------|------------|-------|---------------------|------------|---------------|-------------|---------------|---|
| | lugar | km o casco | color | tipo | fecha | constató | fecha | por | |
| 1 | CANAL PUNTA INDIO | 182,70 | BVL | APAGADA | 06/09/2018 | HIDROVÍA S.A. | 06/09/2018 | HIDROVÍA S.A. | CAMBIÓ TORRE NUEVA COMPLETA |
| 2 | RÍO PARANÁ MEDIO | 745,00 | BVL | FALTA MARCA DE TOPE | 06/09/2018 | HIDROVÍA S.A. | 06/09/2018 | HIDROVÍA S.A. | REPUSO MARCA DE TOPE |
| 3 | RÍO PARANÁ MEDIO | 764,80 | BRL | | | | 06/09/2018 | HIDROVÍA S.A. | REUBICÓ SEÑAL POR MEJORA DE SEÑALIZACIÓN EN: N: 6.605.290 - E: 5.535.280 CAMBIÓ CARTEL DE KILOMETRAJE POR "764,6" DESTELLO 4 c/16 s |
| 4 | RÍO PARANÁ MEDIO | 767,30 | BRL | FALTA TORRE | 05/09/2018 | HIDROVÍA S.A. | 06/09/2018 | HIDROVÍA S.A. | CONSTATA SEÑAL SIN TORRE Y SEMISUMERGIDA. CAMBIÓ CASCO Y TORRE COMPLETA |