

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO**(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día martes 11 de septiembre de 2018**

OR-DEN	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	53,70	BNAmL	APAGADA	10/09/2018	D.C.T.C.			
2	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	89,90	BzBL	APAGADA	10/09/2018	D.C.T.C.			
3	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	100,20	BRL	APAGADA	10/09/2018	D.C.T.C.			
4	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	142,10	BzB v L	APAGADA	10/09/2018	D.C.T.C.			
5	RÍO PARANÁ MEDIO	478,00	BVL	ALTERADA	10/09/2018	HIDROVÍA S.A.	10/09/2018	HIDROVÍA S.A.	CAMBIÓ TORRE NUEVA COMPLETA
6	RÍO PARANÁ MEDIO	520,80	BRL	FALTA	10/09/2018	HIDROVÍA S.A.	10/09/2018	HIDROVÍA S.A.	REPUSO SEÑAL NUEVA COMPLETA
7	RÍO PARANÁ MEDIO	550,80	BRL	EMBESTIDA	10/09/2018	HIDROVÍA S.A.	10/09/2018	HIDROVÍA S.A.	REPUSO TORRE NUEVA COMPLETA
8	RÍO PARANÁ MEDIO	767,30	BRL	FALTA TORRE	04/09/2018	HIDROVÍA S.A.	06/09/2018	HIDROVÍA S.A.	CONSTATA SEÑAL SIN TORRE Y SEMISUMERGIDA. CAMBIÓ CASCO Y TORRE COMPLETA
9	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1.041,00	BVL						RETIRÓ SISTEMA LUMINICO. SEÑAL CON POCA PROFUNDIDAD. QUEDA PENDIENTE SU ZARPADO
10	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1.041,00	BVL						INSTALÓ SEÑAL COMPLETA EN: N: 6.830.000 - E: 5.588.760 DESTELLO 4 c/16 s
11	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1.042,20	BVL						REUBICÓ SEÑAL EN: N: 6.831.500 - E: 5.589.200 DESTELLO 4 c/16 s
12	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1.095,50	BVL	FALTA LEYENDA	03/09/2018	HIDROVÍA S.A.	10/09/2018	HIDROVÍA S.A.	REPUSO LEYENDA
13	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1.115,40	BVL						REUBICÓ SEÑAL EN: N: 6.887.750 - E: 5.599.055 DESTELLO 4 c/16 s
14	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1.117,00	BVL						REUBICÓ SEÑAL EN: N: 6.887.575 - E: 5.601.500 DESTELLO 4 c/16 s
15	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1.118,30	BVL						REUBICÓ SEÑAL EN: N: 6.888.120 - E: 5.602.765 DESTELLO 4 c/16 s