

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día lunes 17 de septiembre de 2018

OR-DEN	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	PLAYA HONDA	GEMMA	BNRNL				15/09/2018	HIDROVÍA S.A.	CAMBIÓ DESTELLO A 2 c/10 s.
2	CANAL PUNTA INDIO	150,00	BRL	FALTA PRR	13/09/2018	HIDROVÍA S.A.	13/09/2018	HIDROVÍA S.A.	REPUSO PRR
3	C. ACC. PTO. BUENOS AIRES	242-B	BNRNL	DÉBIL	21/08/2018	HIDROVÍA S.A.	14/09/2018	HIDROVÍA S.A.	CAMBIÓ LINTERNA
4	C. ACC. PTO. BUENOS AIRES	28,70	BVL	ALTERADA	21/08/2018	HIDROVÍA S.A.	14/09/2018	HIDROVÍA S.A.	CAMBIÓ TORRE COMPLETA
5	C. ACC. PTO. BUENOS AIRES	31,00	BVL	ALTERADA	14/09/2018	HIDROVÍA S.A.	14/09/2018	HIDROVÍA S.A.	REPROGRAMÓ DESTELLO 4 c/16 s
6	C. ACC. PTO. BUENOS AIRES	35,00 GUALEGUAYCHÚ	BNRNL	ELEMENTOS FALTANTES	14/09/2018	HIDROVÍA S.A.	14/09/2018	HIDROVÍA S.A.	VERIFICÓ PANEL Y CARTEL DE KILOMETRAJE FALTANTES. CAMBIÓ TORRE COMPLETA
7	C. ACC. PTO. BUENOS AIRES	35,00	BRL	ALTERADA	14/09/2018	HIDROVÍA S.A.	14/09/2018	HIDROVÍA S.A.	CAMBIÓ LINTERNA
8	C. ACC. PTO. BUENOS AIRES	37,00	SPAR VL	FALTA (EMBESTIDO. TORRE DOBLADA PARALELA AL PELO AGUA)	01/09/2018	PRÁCTICO	14/09/2018	HIDROVÍA S.A.	REPUSO SEÑAL EN: N: 6.162.450 - E: 6.410.650 CAMBIÓ CARTEL DE KILOMETRAJE POR "37,2" DESTELLO 3 c/12 s
9	RÍO PARANÁ INFERIOR	494,00	BRL	APAGADA	17/09/2018	P.N.A.			