

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día lunes 5 de abril de 2021

ORD EN	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	PLAYA HONDA	DON AGUSTÍN	BNRNL	FALTA MARCA DE TOPE	25/02/2021	DCTYH	04/04/2021	HIDROVÍA S.A.	
2	PLAYA HONDA	CONTENEDORES NORTE	BNRNL	SEMISUMERGIDA	27/01/2021	DCTYH	04/04/2021	HIDROVÍA S.A.	
3	BANCO CHICO	59.000	BVL	RACON F/S	27/01/2021	DCTYH	31/03/2021	HIDROVÍA S.A.	
4	BANCO CHICO	81.000	BRyBL	RACON F/S	27/01/2021	DCTYH	31/03/2021	HIDROVÍA S.A.	
5	CANAL INTERMEDIO	118.500	BVL	RACON F/S	24/03/2021	DCTYH	01/04/2021	HIDROVÍA S.A.	
6	RÍO PARANÁ MEDIO	584.500	BzVL				04/04/2021	HIDROVÍA S.A.	REUBICÓ, por erosión de costa, en N: 6486101 E:5437490
7	RÍO PARANÁ MEDIO	733.000	BzRL				31/03/2021	HIDROVÍA S.A.	INSTALÓ en N: 6580875 - E: 5522183
8	RÍO PARANÁ MEDIO	738.000	BRL				01/04/2021	HIDROVÍA S.A.	REUBICÓ en N: 6586085 - E: 5526000 por cambio de traza.
9	RÍO PARANÁ MEDIO	751.000	BzRL				31/03/2021	HIDROVÍA S.A.	INSTALÓ en N: 6594406 - E: 5531272