

Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante

Dirección Nacional de Control de Puertos y Vías Navegables

Dirección de Control Técnico de Concesiones y Habilitaciones

FAX: S.H.N. (Seguridad Náutica) 4301-2249 / P.N.A Dirección de Operaciones. 4318-7589

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día martes 27 de abril de 2021

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	EXTENSIÓN CANAL DE PUNTA INDIO	210,000	BVL	FALTANTE	26/04/2021	HIDROVÍA S.A.	26/04/2021	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Repuso señal nueva completa.
2	CANAL PUNTA INDIO	180,200	BVL	FALTANTE	26/04/2021	HIDROVÍA S.A.	26/04/2021	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Repuso señal nueva completa.
3	RÍO PARANÁ INFERIOR	344,500	BNRNL	APAGADA	24/04/2021	PNA			
4	RÍO PARANÁ MEDIO	488,500	BVL	FALTA MARCA DE TOPE	06/04/2021	DCTH	26/04/2021	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Verificó embestida. Cambió torre completa.
5	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1122,500	BRL	APAGADA	22/04/2021	DCTH	22/04/2021	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Constata señal depredada. Linterna faltante. Repuso linterna
6	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1123,500	BVL	APAGADA	22/04/2021	DCTH	22/04/2021	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Constata señal depredada. Corona de led faltante. Cambió linterna
7	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1127,000	BVL	APAGADA	22/04/2021	DCTH	22/04/2021	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Constata señal depredada. Linterna faltante. Repuso linterna
8	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1172,600	BVL	APAGADA	22/04/2021	DCTH	22/04/2021	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Constata señal depredada. Corona de led faltante. Cambió linterna
9	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1178,500	BRL	APAGADA	22/04/2021	DCTH	22/04/2021	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Constata señal depredada. Corona de led faltante. Cambió linterna