

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día miércoles 4 de agosto de 2021

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1216,500	BRL	GARREADA	03/08/2021	HIDROVÍA S.A.	03/08/2021	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Constata señal garreada. Rescató y reinstaló señal en coordenadas N: 6969871 ; E: 5618694 .Repuso fondeo completo. Limpió
2	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1229,800	BVL				03/08/2021	HIDROVÍA S.A.	Reubicó señal completa por cambio de traza según O.S 255/21 en coordenadas N;6973398; E: 5629516.
3	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1230,600	BRL				03/08/2021	HIDROVÍA S.A.	Instaló señal completa por cambio de traza según O.S 255/21 en coordenadas N: 6973447; E: 5631425.
4	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1231,000	BVL				03/08/2021	HIDROVÍA S.A.	Zarpó señal completa por cambio de traza según O.S 255/21
5	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1232,500	BVL				03/08/2021	HIDROVÍA S.A.	Instaló señal completa por cambio de traza según O.S 255/21 en coordenadas N: 6974793; E: 5633094.
6	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1234,500	BRL				03/08/2021	HIDROVÍA S.A.	Reubicó señal por cambio de traza según O.S 255/21 en coordenadas N;6977353; E: 5634066, cambiando su cartel de kilometraje por "1234". Repuso fondeo completo.
7	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1239,000	BAmNAmL				03/08/2021	HIDROVÍA S.A.	Reubicó señal completa por cambio de traza según O.S 255/21 en coordenadas N;6980515; E: 5637447.