

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día jueves 5 de agosto de 2021

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1067,000	BRL				04/08/2021	HIDROVÍA S.A.	Reubicó señal por cambio de traza según 124/21 en coordenadas N:6852743 ; E:5591051 , cambiando su cartel de kilometraje por "1066". Repuso fondeo completo.
2	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1069,000	BRL				04/08/2021	HIDROVÍA S.A.	Reubicó señal por cambio de traza según NP SFN 124/21 en coordenadas N:6854271 ; E:5589417 , cambiando su cartel de kilometraje por "1068.3". Repuso fondeo completo.
3	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1092,400	BVL				04/08/2021	HIDROVÍA S.A.	Reubicó señal por cambio de traza según NP SFN 127/21 en coordenadas N:6873778 ; E:5587051 , cambiando su cartel de kilometraje por "1092.5". Repuso fondeo completo.
4	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1093,000	BVL				04/08/2021	HIDROVÍA S.A.	Reubicó señal por cambio de traza según NP SFN 127/21 en coordenadas N:6874541 ; E:5587063 , cambiando su cartel de kilometraje por "1092.8".