

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día miércoles 2 de marzo de 2022

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	CANAL PUNTA INDIO	204,400	BRL				22/02/2022	EMEPA	NORMALIZADA. LINTERNA, SILLETA Y MARCA DE TOPE FALTANTES. CAMBIÓ TORRE COMPLETA. LIMPIÓ CASCO Y TORRE.
2	CANAL PUNTA INDIO	197,400	BRL				22/02/2022	EMEPA	NORMALIZADA. VERIFICÓ SEÑAL FALTANTE. REPUSO NUEVA SEÑAL COMPLETA IV-B CON LINTERNA AUTOCONTENIDA, EN COORDENADAS N: 6.108.966 E: 6.553.275.
3	RÍO PARANÁ MEDIO	509,700	BRL	FALTANTE	28/02/2022	EMEPA			SE DIVISÓ EN EL KM. 477
4	RÍO PARANÁ MEDIO	727,400	BRL	APAGADA	24/02/2022	AGP SE			
5	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1016,100	BRL				22/02/2022	EMEPA	NORMALIZADA. VERIFICÓ EMBESTIDA. REACONDICIONÓ MARCA DE TOPE. CAMBIÓ NÚMERO DECIMAL "1" EN CARTEL DE KILOMETRAJE.
6	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1026,300	BVL	FALTA LEYENDA	23/02/2022	EMEPA			SE VERIFICO COMO BVL 1024.3, DEBERIA CORREGIRSE A BVL 1026.3 SEGÚN LISTADO ACTUALIZADO AL 18-02-22
7	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1031,600	BVL				22/02/2022	EMEPA	VERIFICÓ SEÑAL EN POSICIÓN TEÓRICA.
8	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1068,300	BRL				23/02/2022	EMEPA	NORMALIZADA. VERIFICÓ SEÑAL GARREADA. REINSTALÓ SEÑAL COMO "BRL 1068", CON NUEVO FONDEO Y CUERPO MUERTO, EN POSICIÓN N: 5.589.750 E: 6.853.962 POR MEJORAS A LA NAVEGACIÓN. CAMBIÓ CARTEL DE KILOMETRAJE.
9	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1161,500	BVL				24/02/2022	EMEPA	CAMBIÓ CARTEL DE KILOMETRAJE.
10	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1164,000	BRL	FALTA MARCA DE TOPE	22/02/2022	DCTH	24/02/2022	EMEPA	NORMALIZADA. VERIFICÓ SEÑAL SIN MARCA DE TOPE Y LINTERNA. CAMBIÓ TORRE COMPLETA CON LINTERNA AUTOCONTENIDA. LIMPIÓ
11	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1177,000	BRL				25/02/2022	EMEPA	REMOLCADOR DE EMPUJE "NUEVA PALMIRA" DENUNCIÓ HABER EMBESTIDO A LA BRL 1177 EL DÍA 24/02/2022. LOS DAÑOS SERÁN EVALUADOS POR EL BOYERO EN LA NAVEGACIÓN AGUAS ABAJO.