

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día martes 17 de mayo de 2022

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	CANAL PUNTA INDIO	191,400	BRL	FALTA TORRE	06/05/2022	DCTH	14/05/2022	EMEPA	Normalizada. Constató señal vuelta de campana. Retiró torre completa y casco sin caño de soporte de lastre . Colocó casco, torre y linterna autocontenida con destello (1) 4s, con mismo fondeo y cuerpo muerto.
2	PLAYA HONDA	VIZCAÍNO 15	BNRNC				14/05/2022	EMEPA	Cambió fondeo. Limpió bicono.
3	PLAYA HONDA	TRIENA	BNRNC				13/05/2022	EMEPA	Cambió fondeo. Limpió bicono.
4	RÍO PARANÁ MEDIO	639,000	BVL				15/05/2022	EMEPA	Observó señal con camalotes. Retiró camalotes. Limpió torre y casco.
5	RÍO PARANÁ MEDIO	678,500	BVL				15/05/2022	EMEPA	Observó señal con camalotes. Retiró camalotes. Limpió torre y casco.
6	RÍO PARANÁ MEDIO	760,500	BVL				14/05/2022	EMEPA	Observó señal con camalotes. Retiró camalotes. Limpió torre y casco.
7	RÍO PARANÁ MEDIO	762,800	BVL				14/05/2022	EMEPA	Observó señal con camalotes. Retiró camalotes. Limpió torre y casco.
8	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1066,000	BRL	FALTANTE	17/05/2022	DCTH			Se divisó garreada en el km. 1057
9	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1092,500	BRL	EMBESTIDA	17/05/2022	DCTH			
10	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1131,000	BRL	FALTANTE	17/05/2022	DCTH			Se divisó garreada en el km. 1119
11	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1166,000	BVL	FALTA MARCA DE TOPE	17/05/2022	DCTH			
12	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1197,500	BVL	FALTA LEYENDA	17/05/2022	DCTH			
13	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1200,000	BNRNL	ESCORADA	17/05/2022	DCTH			
14	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1225,800	BVL	FALTANTE	17/05/2022	DCTH			Se divisó garreada en el km. 1224