

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día miércoles 22 de junio de 2022

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	CANAL DE LA MAGDALENA	3,000	BRYBL	FALTANTE			16/06/2022	EMEPA	Rescato señal que se encontraba a la deriva en cercanías de la BRBL 02
2	PLAYA HONDA	TANDIL	BNRNL	APAGADA	15/06/2022	DCTH	16/06/2022	EMEPA	Normalizada. Verifico señal apagada
3	PLAYA HONDA	MINERVA	BNRNL	APAGADA	15/06/2022	DCTH	16/06/2022	EMEPA	Normalizada. Verifico señal apagada
4	PLAYA HONDA	PRIN SEA	BNRNL	APAGADA	15/06/2022	DCTH	16/06/2022	EMEPA	Normalizada. Verifico señal apagada
5	PLAYA HONDA	APIPÉ	BNRNL	APAGADA	15/06/2022	DCTH	16/06/2022	EMEPA	Normalizada. Constato faltante. Repuso señal nueva
6	PLAYA HONDA	APIPÉ	BNRNC	FALTANTE	15/06/2022	DCTH	16/06/2022	EMEPA	Normalizada. Verifico señal en posición.
7	PLAYA HONDA	LAMBARÉ	BNRNL				20/06/2022	EMEPA	Verificó sistema lumínico en correcto funcionamiento. Cambió destello a (2)10s.
8	CANAL DE ACCESO PUERTO BUENOS AIRES ALMTE. GUILLERMO BROWN	23,000	BVL	FALTANTE	17/06/2022	DCTH			Avistada en km 27.5 mismo canal veril verde
9	CANAL DE ACCESO PUERTO BUENOS AIRES ALMTE. GUILLERMO BROWN	15,000	BVL	APAGADA	17/06/2022	DCTH	18/06/2022	EMEPA	Normalizada. Verifico Apagada.
10	RÍO PARANÁ GUAZÚ	131,700	BzBL	ALTERADA	15/06/2022	DCTH	17/06/2022	EMEPA	Normalizada. Verifico alterada.
11	RÍO PARANÁ GUAZÚ	132,700	BzBL	APAGADA	15/06/2022	DCTH	17/06/2022	EMEPA	Normalizada. Verifico apagada.
12	RÍO PARANÁ GUAZÚ	143,500	BAmNA mL	APAGADA	15/06/2022	DCTH	17/06/2022	EMEPA	Normalizada. Verifico apagada.
13	RÍO PARANÁ GUAZÚ	188,000	BNRNL	DÉBIL	17/06/2022	DCTH	18/06/2022	EMEPA	Normalizada. Verifico debil.
14	RÍO PARANÁ GUAZÚ	211,500	BzBL	APAGADA	17/06/2022	DCTH			
15	RÍO PARANÁ INFERIOR	448,000	BVL				16/06/2022	EMEPA	Normalizada. Constato señal apagada.
16	RÍO PARANÁ INFERIOR	449,900	BVL				16/06/2022	EMEPA	Normalizada. Constato señal embestida.
17	RÍO PARANÁ MEDIO	524,800	BRL				17/06/2022	EMEPA	Normalizada. Constato embestida. Reemplaza marca de tope y reacondiciona botazo.
18	RÍO PARANÁ MEDIO	531,100	BRL				17/06/2022	EMEPA	Normalizada. Constato en posición.
19	RÍO PARANÁ MEDIO	550,800	BRL				17/06/2022	EMEPA	Normalizada. Constato escorada y con vegetacion. Adriza señal y retira camalotes.
20	RÍO PARANÁ MEDIO	580,500	BVL				18/06/2022	EMEPA	Normalizada. Constato semisumergida.
21	RÍO PARANÁ MEDIO	593,200	BzBL	APAGADA	10/06/2022	DCTH	18/06/2022	EMEPA	Normalizada. Verifico alterada.
22	RÍO PARANÁ MEDIO	598,500	BAmNL	APAGADA	10/06/2022	DCTH	18/06/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó Apagada.
23	RÍO PARANÁ MEDIO	689,000	BNRNL	APAGADA	10/06/2022	DCTH	20/06/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal garreada. Repuso señal nueva completa II-B en posición teórica 6.545.695 N 5.500.678 E. Zarpó señal completa Ex BNRNL 689, garreada en el km 688.
24	RÍO PARANÁ MEDIO	691,000	BRL				20/06/2022	EMEPA	Normalizada. Observó señal garreada en el km 687. Recuperó y reinstaló en posición teórica 6.547.650 N 5.501.425 E.
25	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1109,200	BRL	FALTA MARCA DE TOPE	21/06/2022	DCTH			
26	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1140,000	BVL	ESCORADA	21/06/2022	DCTH			

Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante

Dirección Nacional de Control de Puertos y Vías Navegables

Dirección de Control Técnico de Concesiones y Habilitaciones

FAX: S.H.N. (Seguridad Náutica) 4301-2249 / P.N.A Dirección de Operaciones. 4318-7589

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día miércoles 22 de junio de 2022

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
27	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1166,000	BVL	GARREADA EN PROGRESIVA	21/06/2022	DCTH			
28	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1218,000	BRL	FALTA LEYENDA	21/06/2022	DCTH			
29	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1230,000	BNRNL	FALTA MARCA DE TOPE	21/06/2022	DCTH			
30	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1234,000	BNRNL	GARREADA EN PROGRESIVA	21/06/2022	DCTH			