

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día miércoles 6 de julio de 2022

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	124,500	BVL	ALTERADA	28/06/2022	DCTH	01/07/2022	EMEPA	Verificó señal encendida de día. Cambió linterna autocontenida.
2	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	178,500	BVL	ALTERADA	28/06/2022	DCTH	01/07/2022	EMEPA	Verificó señal encendida de día. Cambió linterna autocontenida.
3	PASAJE TALAVERA	181,500	BzRL	ESCORADA	05/07/2022	DCTH			
4	PASAJE TALAVERA	208,500	BzVL	CON NIDO DE AVES	05/07/2022	DCTH			
5	RÍO PARANÁ INFERIOR	263,700	BVL	ALTERADA	28/06/2022	DCTH	01/07/2022	EMEPA	Verificó señal encendida de día. Cambió fotocélula.
6	RÍO PARANÁ INFERIOR	348,500	BVL	APAGADA	04/07/2022	DCTH			
7	RÍO PARANÁ MEDIO	733,000	BzRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	28/06/2022	DCTH	30/06/2022	EMEPA	Normalizada. Realizó tareas de desmalezado.
8	RÍO PARANÁ SUPERIOR	946,000	BRL	FALTA LINTERNA	22/06/2022	DCTH	03/07/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal sin marca de tope y linterna faltante por robo. Repuso marca de tope y linterna con protección antivandálica reforzada.
9	RÍO PARANÁ SUPERIOR	955,000	BRL	APAGADA	08/06/2022	DCTH	03/07/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó linterna faltante por robo. Repuso linterna con silleta antivandálica reforzada.
10	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1046,200	BRL	FALTA LINTERNA	22/06/2022	DCTH	03/07/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal sin marca de tope y linterna faltante por robo. Repuso marca de tope y linterna con protección antivandálica reforzada.
11	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1166,000	BVL	GARREADA	21/06/2022	DCTH	01/07/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal en posición teórica y embestida. Repuso linterna autocontenida rota y cambió marca de tope torcida.
12	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1166,000	BVL				02/07/2022	EMEPA	Cambió linterna autocontenida con protección antivandalismo.
13	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1200,000	BNRNL	APAGADA	05/07/2022	DCTH	01/07/2022	EMEPA	Zarpó señal completa de acuerdo a la Orden de Servicio N°72.
14	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1218,000	BRL	FALTA LEYENDA	21/06/2022	DCTH	02/07/2022	EMEPA	Verificó leyenda ilegible. Repuso números en cartel de kilometraje.
15	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1230,000	BNRNL	FALTA MARCA DE TOPE	21/06/2022	DCTH	02/07/2022	EMEPA	Normalizada. Repuso marca de tope faltante.
16	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1234,500	BNRNL	GARREADA	21/06/2022	DCTH	02/07/2022	EMEPA	Verificó garreada. Intentó izar señal con resultados negativos. En coordinación con inspector de AGP, dejó señal en posición N: 6.977.084 E: 5.633.059, ya que los cascos a pique fueron retirados y la señal no presenta un obstáculo para la navegación.