

**NOVEDADES DE BALIZAMIENTO**

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día miércoles 14 de diciembre de 2022

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	CANAL PUNTA INDIO	194,400	BAmL				09/12/2022	EMEPA	Instaló señal nueva completa en coordenadas 6.108.951 N 6.549.553 E por OS 87.
2	CANAL PUNTA INDIO	180,200	BRL				08/12/2022	EMEPA	Reubicó señal como "BRL 179,1" en coordenadas 6.108.869 N 6.534.267 E por OS 87. Recuperó intercambio. Repuso cuerpo muerto y fondeo. Cambió cartelería y linterna autocontenida.
3	CANAL PUNTA INDIO	180,200	BVL				08/12/2022	EMEPA	Reubicó señal como "BVL 179,1" en coordenadas 6.108.422 N 6.534.235 E por OS 87. Repuso cuerpo muerto.
4	CANAL PUNTA INDIO	177,000	BRL				08/12/2022	EMEPA	Reubicó señal como "BRL 176,4" en coordenadas 6.108.826 N 6.531.558 E por OS 87. Cambió cartelería y linterna autocontenida.
5	CANAL PUNTA INDIO	177,000	BVL				08/12/2022	EMEPA	Reubicó señal como "BVL 176,4" en coordenadas 6.108.414 N 6.531.533 E por OS 87. Recuperó tramo superior de fondeo. Repuso cuerpo muerto y fondeo.
6	CANAL PUNTA INDIO	177,000	BAmL				08/12/2022	EMEPA	Instaló señal nueva completa en coordenadas 6.108.889 N 6.532.163 E por OS 87.
7	CANAL PUNTA INDIO	164,000	BVL	FALTA LINTERNA	09/12/2022	DCTH	09/12/2022	EMEPA	Normalizada. Observa señal sin linterna, silleta y marca de tope. Repuso linterna, silleta y marca de tope. Limpió torre y casco.
8	CANAL PUNTA INDIO	155,000	BRL	FALTA TORRE	09/12/2022	DCTH	09/12/2022	EMEPA	Normalizada. Observa señal sin torre. Repuso torre completa.
9	CANAL INTERMEDIO	115,100	BVL	FALTA MARCA DE TOPE	23/11/2022	DCTH	09/12/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal sin marca de tope. Repuso marca de tope.
10	PASO BANCO CHICO	81,000	BAmL	FALTA LINTERNA	27/12/2022	DCTH	09/12/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal sin linterna. Repuso linterna autocontenida y silleta.
11	PASO BANCO CHICO	81,000	BRyBL	APAGADA	09/12/2022	PNA	09/12/2022	EMEPA	Normalizada. Constata encendida. Cambió linterna.
12	PASO BANCO CHICO	73,600	BRL		06/12/2022	DCTH			Con rastros de Embestida
13	PLAYA HONDA	PRIN SEA	BNRNL	APAGADA	01/12/2022	DCTH	08/12/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó apagada. Linterna, silleta y marca fr tope faltantes. Repuso linterna, silleta y marca de tope.
14	CANAL INGENIERO EMILIO MITRE	49,700	BRL	DECOLORADA	06/12/2022	DCTH			
15	CANAL INGENIERO EMILIO MITRE	47,400	BRL	DECOLORADA	06/12/2022	DCTH			
16	CANAL INGENIERO EMILIO MITRE	42,700	BRL	DECOLORADA	06/12/2022	DCTH			
17	CANAL INGENIERO EMILIO MITRE	20,700	BVL	APAGADA	05/12/2022	DCTH	08/12/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió batería y regulador.
18	RÍO PARANÁ GUAZÚ	188,000/ ARGERENA I	BNRNL	FALTA LEYENDA	13/12/2022	DCTH			
19	PASAJE TALAVERA	188,000 / LA ILUSIÓN	BNRNL	OCULTA POR VEGETACIÓN	13/12/2022	DCTH			
20	RÍO PARANÁ MEDIO	578,700	BAmNL	APAGADA	06/12/2022	DCTH	08/12/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal apagada. Cambió linterna. Operó parcialmente por condiciones climáticas adversas.
21	RÍO PARANÁ MEDIO	583,500	BRL				07/12/2022	EMEPA	Observó señal con camalotes. En izaje se cortó el fondeo recuperando 5 metros. Retiró camalotes. Repuso muerto y fondeo.
22	RÍO PARANÁ MEDIO	632,500	BVL	GARREADA	08/12/2022	DCTH	08/12/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal garreada 750 metros aguas abajo y con camalotes. Retiró camalotes. Reinstaló en posición teórica 6.507.595 N 5.472.795 E. Limpió torre y casco. Aplicó anti-graffiti