

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día jueves 2 de marzo de 2023

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	EXTENSIÓN CANAL DE PUNTA INDIO	236,000	BVL	FALTANTE	01/03/2023	DCTH			En km 240 aproximadamente, al este de BRyBL km 239.1 Fue avistada encendida a 1.000 mts al Este de la BRBL 239,1 en coordenadas 6.118.218 N 6.593.147 E
2	EXTENSIÓN CANAL DE PUNTA INDIO	236,000	BVL				25/02/2023	EMEPA	Normalizada. Observó señal garreada en coordenadas 6.118.272 N 6.593.079 E con marca de tope embestida y linterna con agua en el interior. Cambió linterna, silleta y marca de tope.
3	EXTENSIÓN CANAL DE PUNTA INDIO	236,000	BRL	FALTANTE	16/02/2023	DCTH	24/02/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó faltante. Repuso señal completa en posición teórica 6.117.196 N 6.589.280 E.
4	EXTENSIÓN CANAL DE PUNTA INDIO	236,000	BRL	APAGADA	01/03/2023	DCTH			
5	EXTENSIÓN CANAL DE PUNTA INDIO	220,000	BVL	FALTA LEYENDA	15/02/2023	DCTH	24/02/2023	EMEPA	Normalizada. Repuso número entero faltante.
6	EXTENSIÓN CANAL DE PUNTA INDIO	220,000	BRL	FALTA LEYENDA	15/02/2023	DCTH	24/02/2023	EMEPA	Normalizada. Repuso cartel de leyenda faltante.
7	EXTENSIÓN CANAL DE PUNTA INDIO	213,000	BRL				24/02/2023	EMEPA	Observó AIS F/S. Cambió batería y regulador. Reacondicionó cableado.
8	EXTENSIÓN CANAL DE PUNTA INDIO	207,200	BRL	AIS F/S	01/03/2023	DCTH			
9	EXTENSIÓN CANAL DE PUNTA INDIO	207,200	BVL	DECOLORADA	01/03/2023	DCTH			
10	CANAL PUNTA INDIO	CHACO O	BNRNL		01/02/2023	DCTH	27/02/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió sistema luminico por linterna autocontenida.
11	CANAL PUNTA INDIO	CHACO E	BNRNL				27/02/2023	EMEPA	Observó IAS F/S. Cambió batería.
12	CANAL PUNTA INDIO	204,400	BRL				25/02/2023	EMEPA	Normalizada. Observó señal con la torre cortada. Retiró base de torre. Repuso torre completa.
13	CANAL PUNTA INDIO	201,600	BRL	AIS F/S	01/03/2023	DCTH			
14	CANAL PUNTA INDIO	194,400	BRL	APAGADA	01/03/2023	DCTH			
15	CANAL PUNTA INDIO	191,400	BVL	DECOLORADA	01/03/2023	DCTH			
16	CANAL PUNTA INDIO	172,000	BRL	FALTANTE	01/03/2023	DCTH			
17	CANAL PUNTA INDIO	164,000	BRL	FALTANTE	01/03/2023	DCTH			
18	CANAL PUNTA INDIO	155,000	BVL	FALTANTE	01/03/2023	DCTH			
19	CANAL PUNTA INDIO	127,000	BVL	ELEMENTOS FALTANTES	01/03/2023	DCTH			Alterada, Marca de Tope y Linterna torcida
20	CANAL PUNTA INDIO	124,800	BVL	ESCORADA	01/03/2023	DCTH			
21	PLAYA HONDA	LA CHINA	BNRNL				24/02/2023	EMEPA	Cambió conjunto de intercambió. Limpió torre y casco
22	PLAYA HONDA	GEMMA	BNRNL				24/02/2023	EMEPA	Cambió conjunto de intercambió. Limpió torre y casco
23	CANAL INGENIERO EMILIO MITRE	12,600	BRL				24/02/2023	EMEPA	Cambió linterna por linterna autocontenida sincronizada con destello (3)12s, según NP 232.
24	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	131,200	BzBL	APAGADA	28/02/2023	DCTH			
25	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	133,000	BzVL	APAGADA	28/02/2023	DCTH			
26	RÍO PARANÁ INFERIOR	288,900	BVL	FALTANTE	28/02/2023	DCTH			
27	RÍO PARANÁ INFERIOR	438,200	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	28/02/2023	DCTH			Señal con camalotes

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día jueves 2 de marzo de 2023

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
28	RÍO PARANÁ MEDIO	472,800	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	28/02/2023	DCTH			Señal con camalotes
29	RÍO PARANÁ MEDIO	476,000	BVL	FALTA MARCA DE TOPE	28/02/2023	DCTH			Marca de Tope torcida
30	RÍO PARANÁ MEDIO	480,000	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	28/02/2023	DCTH			Señal con camalotes
31	RÍO PARANÁ MEDIO	488,500	BVL	ELEMENTOS FALTANTES	28/02/2023	DCTH			Marca de Tope torcida y falta leyenda
32	RÍO PARANÁ MEDIO	491,000	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	28/02/2023	DCTH			Señal con camalotes
33	RÍO PARANÁ MEDIO	502,300	BVL	ESCORADA	28/02/2023	DCTH			
34	RÍO PARANÁ MEDIO	508,300	BRL	SEMISUMERGIDA	28/02/2023	DCTH			
35	RÍO PARANÁ MEDIO	521,300	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	28/02/2023	DCTH			Señal con camalotes
36	RÍO PARANÁ MEDIO	526,000	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	28/02/2023	DCTH			Señal con camalotes
37	RÍO PARANÁ MEDIO	536,800	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	28/02/2023	DCTH			Señal con camalotes
38	RÍO PARANÁ MEDIO	543,800	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	28/02/2023	DCTH			Señal con camalotes
39	RÍO PARANÁ MEDIO	545,300	BVL	FALTANTE	28/02/2023	DCTH			
40	RÍO PARANÁ MEDIO	547,600	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	28/02/2023	DCTH			Señal con camalotes
41	RÍO PARANÁ MEDIO	552,400	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	28/02/2023	DCTH			Señal con camalotes
42	RÍO PARANÁ MEDIO	563,000	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	28/02/2023	DCTH			Señal con camalotes
43	RÍO PARANÁ MEDIO	BISKAYA	BNRNL	OCULTA POR VEGETACIÓN	28/02/2023	DCTH			Señal con camalotes
44	RÍO PARANÁ MEDIO	574,500	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	28/02/2023	DCTH			Señal con camalotes
45	RÍO PARANÁ MEDIO	576,000	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	28/02/2023	DCTH			Señal con camalotes
46	RÍO PARANÁ MEDIO	580,000	BVL	DECOLORADA	28/02/2023	DCTH			Señal con guano
47	RÍO PARANÁ MEDIO	585,300	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	28/02/2023	DCTH			
48	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1019,400	BVL				21/02/2023	EMEPA	Reubicó señal en coordenadas 6.810.408 N 5.584.560 E por ajuste de traza, según OS 25/23 SSPVnyMM. Cambió casco

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día jueves 2 de marzo de 2023

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
49	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1021,500	BRL				21/02/2023	EMEPA	Reubicó señal como "BRL 1021,0" en coordenadas 6.811.977 N 5.584.552 E por ajuste de traza, según OS 25/23 SSPVNYMM. Recuperó 8m de fondeo. Repuso fondeo y cuerpo muerto. Limpió casco y torre
50	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1037,600	BRL				21/02/2023	EMEPA	Reubicó señal en coordenadas 6.827.042 N 5.588.211 E por ajuste de traza, según OS 25/23 SSPVNYMM. Recuperó 11m de fondeo. Repuso fondeo y cuerpo muerto. Reacondicionó cableado. Limpió casco y torre
51	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1041,500	BVL				21/02/2023	EMEPA	Reubicó señal en coordenadas 6.830.171 N 5.589.482 E por ajuste de traza, según OS 25/23 SSPVNYMM. Recuperó 8m de fondeo. Repuso fondeo y cuerpo muerto. Limpió casco y torre
52	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1044,500	BVL				21/02/2023	EMEPA	Reubicó señal como "BVL 1044,3" en coordenadas 6.833.530 N 5.588.816 E por ajuste de traza, según OS 25/23 SSPVNYMM. Limpió casco y torre
53	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1046,200	BRL				22/02/2023	EMEPA	Reubicó señal como "BRL 1045,9" en coordenadas 6.834.365 N 5.587.162 E por ajuste de traza, según Orden de Servicio de la SSPVNYMM N°25/23.
54									
55	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1055,800	BVL				22/02/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal embestida con cajón de batería y sin torre. Repuso torre completa. Cambió casco recuperado de la "EX BLV 1174,6". Reubicó como "BVL 1056,0" en coordenadas 6.843.887 N 5.590.892 E. por ajuste de traza, según Orden de Servicio de la SSPVNYMM N°28/23.
56	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1057,600	BVL				22/02/2023	EMEPA	Instaló señal nueva completa en coordenadas 6.845.298 N 5.591.276 E con destello (4)16s por ajuste de traza, según Orden de Servicio de la SSPVNYMM N°28/23.
57	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1069,000	BzRL				22/02/2023	EMEPA	Instaló señal tipo baliza completa, en coordenadas 6.854.871 N 5.590.881 E con destello (4)16s por ajuste de traza, según Orden de Servicio de la SSPVNYMM N°28/23. La señal se instaló a 335 metros aguas abajo de la posición propuesta, dado que en esas coordenadas se encuentra un bañado. El trabajo se realizó en coordinación con la SSPVNYMM Y el inspector de AGP.
58	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1081,500	BVL				24/02/2023	EMEPA	Cambió cartel de leyenda a "1080,8" según Orden de Servicio de la SSPVNYMM N°33/23. Retiró camalotes. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
59	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1087,600	BRL				24/02/2023	EMEPA	Cambió cartel de leyenda a "1088,1" según Orden de Servicio de la SSPVNYMM N°33/23. Cambió batería. Retiró raigón. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
60	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1120,000	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	13/02/2023	DCTH	24/02/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes. Limpió casco y torre
61	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1141,000	BRL				25/02/2023	EMEPA	Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día jueves 2 de marzo de 2023

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
62	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1145,000	BRL				25/02/2023	EMEPA	Normalizada. Observó señal garreada 700 metros aguas abajo con camalotes. Retiró camalotes. Rescató y reinstaló en posición teórica 6.909.530 N 5.612.505 E. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
63	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1149,700	BRL				25/02/2023	EMEPA	Observó señal con camalotes. Retiró camalotes. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
64	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1157,000	BVL				25/02/2023	EMEPA	Observó señal con camalotes. Retiró camalotes. Limpió torre y casco
65	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1172,600	BVL	APAGADA	21/02/2023	DCTH	25/02/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó linterna con corona de led depredada. Repuso linterna autocontenida. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
66	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1181,500	BzVL				25/02/2023	EMEPA	Observó señal depredada. Linterna rota. Repuso linterna autocontenida y número de leyenda faltante. Realizó tareas de desmalezado
67	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1185,000	BRL		13/02/2023	DCTH	26/02/2023	EMEPA	Verificó señal sin camalotes. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
68	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1213,800	BRL	APAGADA	21/02/2023	DCTH	26/02/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó linterna depredada. Cambió torre completa.
69	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1216,000	BNRNL				26/02/2023	EMEPA	Colocó PRR. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
70	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1218,000	BRL	APAGADA	21/02/2023	DCTH	26/02/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó linterna depredada. Cambió torre completa. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
71	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1222,500	BRL				24/02/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal garreada 100 m. Reinstaló en coordenadas teóricas 6.891.220 N 5.605.760 E. Retiró camalotes. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
72	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1223,000	BRL	GARREADA	21/02/2023	DCTH	27/02/2023	EMEPA	Recuperó casco y torre con linterna depredada y marca de tope faltante, pertenecientes a la señal "EX BRL 1223,0" en el Km 1205,0 M.D. Normalizada. Verificó señal faltante. Repuso nueva señal completa en coordenadas 6.972.270 N 5.623.720 E con destello (4)16s. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
73	RÍO PARANÁ SUPERIOR		BVL				26/02/2023	EMEPA	Recuperó casco verde en el km 1223 M.D.
74	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1230,600	BRL	APAGADA	21/02/2023	DCTH	26/02/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió torre completa. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
75	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1234,000	BVL	FALTA LEYENDA	13/02/2023	DCTH	26/02/2023	EMEPA	Normalizada. Repuso números enteros faltantes. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti