

**NOVEDADES DE BALIZAMIENTO**

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día miércoles 10 de mayo de 2023

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	ZONA DE ESPERA	B	BAmL				06/05/2023	EMEPA	Cambió silleta y linterna autocontenida sincronizada con destello (5)20s. Limpió casco y torre
2	ZONA DE ESPERA	B1	BAmL	FALTANTE	26/04/2023	DCTH	06/05/2023	EMEPA	
3	ZONA DE ESPERA	C1	BAmL				06/05/2023	EMEPA	Cambió linterna autocontenida sincronizada con destello (5)20s.
4	ZONA DE ESPERA	C1	BAmL				06/05/2023	EMEPA	Cambió linterna autocontenida sincronizada con destello (5)20s. Limpió casco y torre
5	CANAL DE LA MAGDALENA	4,000	BRyBL	DECOLORADA	17/03/2023	DCTH	05/05/2023	EMEPA	Normalizada. Limpió casco y torre.
6	PLAYA HONDA	APIPÉ	BNRNL	APAGADA	10/05/2023	DCTH			
7	PLAYA HONDA	CHICHITA-RANCHERA	BNRNL	APAGADA	10/05/2023	DCTH			
8	PLAYA HONDA	LAMBARÉ	BNRNL	APAGADA	10/05/2023	DCTH			
9	CANAL DE ACCESO PUERTO BUENOS AIRES ALMTE. GUILLERMO BROWN	SPERANZA	BNRNL				08/05/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó marca de tope faltante. Cambió torre completa con linterna autocontenida y destello (2)10s.
10	CANAL DE ACCESO PUERTO BUENOS AIRES ALMTE. GUILLERMO BROWN	242-B	BNRNL				08/05/2023	EMEPA	Cambió linterna autocontenida con destello (2)10s
11	CANAL DE ACCESO PUERTO BUENOS AIRES ALMTE. GUILLERMO BROWN	22,000	BNRNL				08/05/2023	EMEPA	Cambió linterna autocontenida con destello (2)10s
12	CANAL DE ACCESO PUERTO BUENOS AIRES ALMTE. GUILLERMO BROWN	DORA	BNRNL				08/05/2023	EMEPA	Cambió linterna autocontenida con destello (2)10s
13	RÍO PARANÁ INFERIOR	405,500	BVL	APAGADA	09/05/2023	DCTH			
14	RÍO PARANÁ MEDIO	691,000		OCULTA POR VEGETACIÓN	04/05/2023	DCTH	08/05/2023	EMEPA	Verificó señal sin camalotes.
15	RÍO PARANÁ MEDIO	774,000	BVL	APAGADA			08/05/2023	EMEPA	Normalizada. Cambió linterna autocontenida y marca de tope torcida. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
16	RÍO PARANÁ MEDIO	775,700	BVL				08/05/2023	EMEPA	Cambió cartel de kilometraje. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
17	RÍO PARANÁ MEDIO	782,500	BVL	APAGADA	04/05/2023	DCTH	08/05/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó torre embestida. Cambió marca de tope, silleta, linterna, porta leyenda y cartel de kilometraje. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
18	RÍO PARANÁ MEDIO	787,000	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	04/05/2023	DCTH	08/05/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes y marca de tope faltante. Retiró camalotes. Repuso marca de tope. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
19	RÍO PARANÁ MEDIO	812,900	BRL	FALTANTE	08/05/2023	DCTH			
20	RÍO PARANÁ MEDIO	848,000	BzRL	APAGADA	04/05/2023	DCTH	07/05/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó linterna y marca de tope faltantes por robo. Repuso silleta, linterna y marca de tope. Cambió material reflectivo. Realizó tareas de desmalezado

**NOVEDADES DE BALIZAMIENTO**

**(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día miércoles 10 de mayo de 2023**

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
21	RÍO PARANÁ SUPERIOR	873,200	BRL	DÉBIL	26/04/2023	DCTH	07/05/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna autocontenida. Limpió casco y torre. Aplicó antigrafitti
22	RÍO PARANÁ SUPERIOR	905,000	BVL	FALTA MARCA DE TOPE	05/05/2023	DCTH	07/05/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal embestida sin marca de tope y cartel de leyenda. Repuso marca de tope, porta leyenda y cartel de kilometraje. Limpió casco y torre. Aplicó antigrafitti
23	RÍO PARANÁ SUPERIOR	906,500	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	05/05/2023	DCTH	07/05/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con raigón y camalotes. Retiró raigón y camalotes.
24	RÍO PARANÁ SUPERIOR	934,000	BVL	APAGADA	05/05/2023	DCTH	07/05/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal apagada con torre embestidax. Cambió marca de tope, porta panel, panel solar y batería. Reacondicionó cableado. Limpió casco y torre. Aplicó antigrafitti
25	RÍO PARANÁ SUPERIOR	946,000	BRL	FALTANTE	06/05/2023	DCTH	06/05/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal en posición teórica, apagada. Cambió linterna autocontenida. Limpió casco y torre. Aplicó antigrafitti
26	RÍO PARANÁ SUPERIOR	987,000	BVL	APAGADA	06/05/2023	DCTH	06/05/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal apagada y con raigón. Retiró raigón. Cambió linterna autocontenida. Limpió casco y torre. Aplicó antigrafitti
27	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1041,500	BVL	APAGADA	06/05/2023	DCTH	06/05/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna autocontenida. Limpió casco y torre. Aplicó antigrafitti
28	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1122,500	BRL	FALTA TORRE	05/05/2023	DCTH	05/05/2023	EMEPA	Verificó señal embestida con su torre faltante. Recuperó casco y cajón de torre.