

Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante

Dirección Nacional de Control de Puertos y Vías Navegables

Dirección de Control Técnico de Concesiones y Habilitaciones

FAX: S.H.N. (Seguridad Náutica) 4301-2249 / P.N.A Dirección de Operaciones. 4318-7589

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día jueves 1 de junio de 2023

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	161,600	BzVL	APAGADA	30/05/2023	PNA	30/05/2023	EMEPA	Verificó sistema lumínico en correcto funcionamiento. Retiró nido de aves
2	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1001,200	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	17/05/2023	DCTH	30/05/2023	EMEPA	Verificó sin camalotes.
3	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1009,500	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	17/05/2023	DCTH	30/05/2023	EMEPA	Verificó sin camalotes. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
4	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1036,000	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	17/05/2023	DCTH	30/05/2023	EMEPA	Normalizada. Observó con ligera escora, sin marca de tope y apagada. Adrizó señal. Repuso marca de tope. Cambió linterna y silleta.
5	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1044,300	BVL	FALTANTE	17/05/2023	DCTH	30/05/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó faltante. Repuso señal completa en posición teórica 6.833.530 N 5.588.816 E.
6	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1066,000	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	16/05/2023	DCTH	30/05/2023	EMEPA	Verificó sin camalotes.