

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día viernes 9 de junio de 2023

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	CANAL PUNTA INDIO	CHACO O	BNRNL	ALTERADA	07/06/2023	DCTH			Señal fuera de característica luminosa
2	CANAL PUNTA INDIO	BRASIL S	BNRNL	ALTERADA	07/06/2023	DCTH			Señal fuera de característica luminosa
3	CANAL PUNTA INDIO	BRASIL N	BNRNL	ALTERADA	07/06/2023	DCTH			Señal fuera de característica luminosa
4	CANAL PUNTA INDIO	158,000	BVL	APAGADA	07/06/2023	DCTH			
5	CANAL PUNTA INDIO	126,400	BAmL	APAGADA	07/06/2023	DCTH			
6	CANAL PUNTA INDIO	124,800	BVL	ESCORADA	07/06/2023	DCTH			
7	CANAL PUNTA INDIO	121,000	BAmL	APAGADA	07/06/2023	DCTH			
8	CANAL PUNTA INDIO	120,400	BRL	APAGADA	07/06/2023	DCTH			
9	CANAL INTERMEDIO	105,000	BRyBL	FALTANTE	09/06/2023	DCTH			
10	PASO BANCO CHICO	77,000	BRyBL	APAGADA	09/06/2023	DCTH			
11	CANAL DE ACCESO PUERTO BUENOS AIRES ALMTE. GUILLERMO BROWN	SPERANZA	BNRNL				05/06/2023	EMEPA	Instaló cable y antena a linterna Crux Marine.
12	CANAL DE ACCESO PUERTO BUENOS AIRES ALMTE. GUILLERMO BROWN	23,000	BVL				02/06/2023	EMEPA	Reemplazó señal metálica por señal plastica completa según OS 210. Reutilizó fondeo y cuerpo muerto.
13	CANAL DE ACCESO PUERTO BUENOS AIRES ALMTE. GUILLERMO BROWN	23,000	BRL				02/06/2023	EMEPA	Reemplazó señal metálica por señal plastica completa según OS 210. Reutilizó fondeo y cuerpo muerto.
14	CANAL DE ACCESO PUERTO BUENOS AIRES ALMTE. GUILLERMO BROWN	242-B	BNRNL				04/06/2023	EMEPA	Instaló cable y antena a linterna Crux Marine.
15	CANAL DE ACCESO PUERTO BUENOS AIRES ALMTE. GUILLERMO BROWN	22,000	BNRNL				05/06/2023	EMEPA	Instaló cable y antena a linterna Crux Marine.
16	CANAL DE ACCESO PUERTO BUENOS AIRES ALMTE. GUILLERMO BROWN	DORA	BNRNL				04/06/2023	EMEPA	Instaló cable y antena a linterna Crux Marine.
17	CANAL DE ACCESO PUERTO BUENOS AIRES ALMTE. GUILLERMO BROWN	22,000	BNRNL				05/06/2023	EMEPA	Instaló cable y antena a linterna Crux Marine.
18	CANAL DE ACCESO PUERTO BUENOS AIRES ALMTE. GUILLERMO BROWN	21,000					03/06/2023	EMEPA	Reemplazó señal metálica por señal plástica completa según OS 210. Reutilizó fondeo y cuerpo muerto.
19	CANAL DE ACCESO PUERTO BUENOS AIRES ALMTE. GUILLERMO BROWN	21,000					03/06/2023	EMEPA	Reemplazó señal metálica por señal plástica completa según OS 210. Reutilizó fondeo y cuerpo muerto.

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día viernes 9 de junio de 2023

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
20	CANAL DE ACCESO PUERTO BUENOS AIRES ALMTE. GUILLERMO BROWN	12,300	BRL				05/06/2023	EMEPA	Instaló cable y antena a linterna Crux Marine.
21	CANAL DE ACCESO PUERTO BUENOS AIRES ALMTE. GUILLERMO BROWN	12,000	BVL				05/06/2023	EMEPA	Instaló cable y antena a linterna Crux Marine.
22	CANAL INGENIERO EMILIO MITRE	12,600	BRL				05/06/2023	EMEPA	Instaló cable y antena a linterna Crux Marine.
23	CANAL INGENIERO EMILIO MITRE	18,500	BRL	FALTA LEYENDA	19/05/2023	DCTH	31/05/2023	EMEPA	Normalizada. Cambió números enteros.
24	CANAL INGENIERO EMILIO MITRE	20,700	BVL				31/05/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal al garete. Recuperó y reinstaló en coordenadas N: 6.176.671 E: 6.379.580. Repuso tramo final de fondeo y cuerpo muerto.
25	CANAL INGENIERO EMILIO MITRE	28,500	BRL	FALTA LEYENDA	19/05/2023	DCTH	31/05/2023	EMEPA	Normalizada. Cambió número entero y número decimal.
26	CANAL INGENIERO EMILIO MITRE	38,500	BVL				08/06/2023	EMEOA	Cambió torre completa
27	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	90,200	BRL	APAGADA	09/06/2023	DCTH			
28	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	100,200	BRL	APAGADA	09/06/2023	DCTH			
29	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	100,600	BzBL	APAGADA	09/06/2023	DCTH			
30	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	125,900	BRL	APAGADA	09/06/2023	DCTH			
31	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	151,400	BVL	FALTANTE	09/06/2023	DCTH			Avistada en el km. 152, 500 encendida en el veril verde
32	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	161,600	BzVL	APAGADA	09/06/2023	DCTH			
33	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	173,300	BzVL	FALTA LEYENDA	05/06/2023	DCTH			Se observa numeral entero "siete" ilegible.
34	RÍO PARANÁ GUAZÚ	217,000	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	06/06/2023	DCTH			Señal con camalotes
35	RÍO PARANÁ GUAZÚ	220,000 /PETROMAR	BNRNL	FALTANTE	06/06/2023	DCTH			
36	PASAJE TALAVERA	207,000	BRL	GARREADA	09/06/2023	DCTH			
37	PASAJE TALAVERA	217,000	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	06/06/2023	DCTH			
38	PASAJE TALAVERA	220,000	BNRNL	FALTANTE	06/06/2023	DCTH			Se observó señal altura Km. 217,0 M.I.
39	RÍO PARANÁ INFERIOR	289,000	BRVRL	FALTANTE	09/06/2023	DCTH			Avistada en el km. 283 MIRP
40	RÍO PARANÁ INFERIOR	343,200	BVL	FALTA MARCA DE TOPE	31/55	DCTH			
41	RÍO PARANÁ MEDIO	478,000	BVL	FALTA MARCA DE TOPE	31/05/2023	DCTH	02/06/2023	EMEPA	Normalizada. Repuso marca de tope faltante.
42	RÍO PARANÁ MEDIO	488,500	BVL	FALTA MARCA DE TOPE	31/05/2023	DCTH	02/06/2023	EMEPA	Normalizada. Cambió marca de tope torcida y linterna con humedad en su interior.
43	RÍO PARANÁ MEDIO	494,000	BRL	FALTA LINTERNA	31/05/2023	DCTH	02/06/2023	EMEPA	Normalizada. Repuso marca de tope, cartel de leyenda y linterna autocontenida faltantes.

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día viernes 9 de junio de 2023

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
44	RÍO PARANÁ MEDIO	509,700	BRL	ESCORADA	31/05/2023	DCTH	02/06/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal en correctas condiciones de flotabilidad. Reacondicionó cartel de leyenda.
45	RÍO PARANÁ MEDIO	524,800	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	31/05/2023	DCTH	02/06/2023	EMEPA	Verificó señal en correctas condiciones de visibilidad.
46	RÍO PARANÁ MEDIO	547,600	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	31/05/2023	DCTH	01/06/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó con camalotes. Retiró camalotes.
47	RÍO PARANÁ MEDIO	536,000	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	31/05/2023	DCTH	01/06/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó con camalotes. Retiró camalotes.
48	RÍO PARANÁ MEDIO	560,700	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	31/05/2023	DCTH	01/06/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó con camalotes. Retiró camalotes.
49	RÍO PARANÁ MEDIO	563,000	BRL	APAGADA	03/06/2023	EMEPA	03/06/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna autocontenida con protección antivandalismo.
50	RÍO PARANÁ MEDIO	576,000	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	31/05/2023	DCTH	01/06/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó con camalotes. Retiró camalotes.
51	RÍO PARANÁ MEDIO	583,500	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	31/05/2023	DCTH	01/06/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó con camalotes. Retiró camalotes.
52	RÍO PARANÁ MEDIO	585,300	BRL	ESCORADA	31/05/2023	DCTH	01/06/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó con camalotes. Retiró camalotes.
53	RÍO PARANÁ MEDIO	TOMA DE AGUA	BAmL	APAGADA	05/06/2023	DCTH			
54	RÍO PARANÁ MEDIO	655,000	BzRL	APAGADA	05/06/2023	DCTH			
55	RÍO PARANÁ MEDIO	762,800	BVL	FALTANTE	07/06/2023	DCTH			
56	RÍO PARANÁ MEDIO	764,500	BVL	ELEMENTOS FALTANTES	07/06/2023	DCTH			Falta linterna, y Falta Marca de Tope
57	RÍO PARANÁ MEDIO	770,000	BRL	FALTANTE	07/06/2023	DCTH			
58	RÍO PARANÁ MEDIO	792,000	BVL	FALTANTE	07/06/2023	DCTH			
59	RÍO PARANÁ SUPERIOR	873,200	BRL	APAGADA	07/06/2023	DCTH			
60	RÍO PARANÁ SUPERIOR	959,500	BzRL	APAGADA	07/06/2023	DCTH			
61	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1065,600	BVL	APAGADA	09/06/2023	DCTH			
62	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1069,000	BzRL				31/05/2023	EMEPA	Verificó señal cercana a la costa. Reubicó señal en coordenadas N: 6.854.866 E: 5.590.891. Realizó tareas desmalezado
63	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1071,800	BVL	APAGADA	09/05/2023	DCTH	31/05/2023	EMEPA	Verificó encendida. Por prevención, cambió linterna autocontenida.
64	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1092,800	BVL	FALTA LINTERNA	16/05/2023	DCTH	31/05/2023	EMEPA	Normalizada. Repuso linterna, silleta y marca de tope faltantes.
65	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1093,200	BRL	FALTANTE	16/05/2023	DCTH	31/05/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó torre faltante. Repuso torre completa. Limpió casco. Aplicó anti-grafitti
66	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1098,500	BVL	FALTA LINTERNA	16/05/2023	DCTH	31/05/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó linterna, silleta y marca de tope faltantes. Cambió torre completa. Limpió casco. Aplicó anti-grafitti
67	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1100,000	BRL	FALTA LINTERNA	16/05/2023	DCTH	31/05/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó linterna, silleta y marca de tope faltantes. Cambió torre completa. Limpió casco. Aplicó anti-grafitti

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día viernes 9 de junio de 2023

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
68	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1101,700	BVL	APAGADA	09/05/2023	DCTH	01/06/2023	EMEOA	Normalizada. Verificó linterna, silleta y marca de tope faltantes. Cambió torre completa reponiendo linterna, silleta y marca de tope. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
69	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1106,000	BzBL	ALTERADA	09/06/2023	DCTH			
70	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1122,500	BRL	FALTANTE	09/05/2023	DCTH	01/06/2023	EMEOA	Normalizada. Verificó faltante. Repuso señal completa en coordenadas N: 6.891.220 E: 5.605.760, por mejoras en la señalización.
71	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1123,500	BVL				05/06/2023	EMEPA	Verificó señal con raigón. Retiró raigón.
72	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1129,500	BRL	FALTA LINTERNA	01/06/2023	EMEPA	01/06/2023	EMEPA	Normalizada. Observó sin linterna, silleta y marca de tope. Cambió torre reponiendo linterna, silleta y marca de tope.
73	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1131,900	BVL				04/06/2023	EMEPA	Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
74	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1138,000	BRL				03/06/2023	EMEPA	Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
75	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1140,000	BVL	FALTA MARCA DE TOPE	16/05/2023	DCTH	01/06/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó sin marca de tope y apagada. Cambió sistema lumínico y silleta. Repuso marca de tope. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
76	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1142,700	BzVL				01/06/2023	EMEOA	Instaló señal tipo Baliza en coordenadas 6.908.948 N 5.613.620 E con destello (4)16s por ajuste de traza, según Orden de Servicio de la SSPVNYMM N°78/23 . La señal se instaló 120m aguas arriba de la posición según OS, en coordinación con inspector de AGP.
77	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1145,000	BRL				01/06/2023	EMEOA	Reubicó señal como "BRL 1144,3" en coordenadas 6.909.311 N 5.612.681 E por ajuste de traza, según Orden de Servicio de la SSPVNYMM N°78/23. Cambió cartelería. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
78	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1147,000	BRL				04/06/2023	EMEPA	Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
79	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1151,000	BNRNL				02/06/2023	EMEPA	Cambió cartel de leyenda a "HBR-477" según OS 209.
80	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1177,000	BRL				03/06/2023	EMEPA	Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
81	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1194,000	BRL				06/06/2023	EMEPA	Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
82	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1197,500	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	09/05/2023	DCTH	02/06/2023	EMEPA	Verificó señal sin camalotes. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
83	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1201,300	BRL				03/06/2023	EMEPA	Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
84	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1203,800	BRL				03/06/2023	EMEPA	Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
85	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1208,000	BVL	APAGADA	09/05/2023	DCTH	02/06/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna y marca de tope.
86	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1211,400	BVL				02/06/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó torre embestida y con raigón. Cambió torre completa. Retiró raigón.
87	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1213,800	BRL	APAGADA	08/06/2023	DCTH			
88	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1216,000	BNRNL				03/06/2023	EMEPA	Cambió PRR. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti

Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante

Dirección Nacional de Control de Puertos y Vías Navegables

Dirección de Control Técnico de Concesiones y Habilitaciones

FAX: S.H.N. (Seguridad Náutica) 4301-2249 / P.N.A Dirección de Operaciones. 4318-7589

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día viernes 9 de junio de 2023

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
89	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1216,500	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	15/05/2023	DCTH	02/06/2023	EMEPA	Verificó señal sin camalotes.