

**NOVEDADES DE BALIZAMIENTO**

**(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día jueves 24 de agosto de 2023**

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	CANAL INGENIERO EMILIO MITRE	12,300	BNAmNL	FALTA LEYENDA	23/8/2023	DCTH			Cartel de progresiva ilegible
2	RÍO PARANÁ INFERIOR	337,900		FALTA LEYENDA	23/8/2023	DCTH			
3	RÍO PARANÁ INFERIOR	405,500	BVL	FALTA LINTERNA	23/8/2023	DCTH			
4	RÍO PARANÁ MEDIO	709,500	BRL	APAGADA	10/8/2023	DCTH	22/8/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna y silleta antivandalismo.
5	RÍO PARANÁ MEDIO	762,800	BVL	APAGADA	22/8/2023	DCTH	22/8/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal garreada 190m, con su sistema luminico en correcto funcionamiento. Recuperó y reinstaló en coordenadas N: 6.604.058 E: 5.536.015.
6	RÍO PARANÁ MEDIO	773,500	BVL	GARREADA	22/8/2023	DCTH	22/8/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal garreada 300m. Recuperó y reubicó en coordenadas N: 6.611.148 E: 5.533.286 por mejoras a la señalización.
7	RÍO PARANÁ MEDIO	795,000	BRL				22/8/2023	EMEPA	Verificó señal embestida. Cambió marca de tope torcida. Reorientó cartel de leyenda.
8	RÍO PARANÁ MEDIO	795,800	BVL	GARREADA	10/8/2023	DCTH	22/8/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal garreada 300m. Recuperó y reinstaló en coordenadas N: 6.629.520 E: 5.531.120.
9	RÍO PARANÁ MEDIO	797,200	BRL	APAGADA	22/8/2023	DCTH	22/8/2023	EMEPA	Verificó sistema luminico en correcto funcionamiento. Cambió cartel de leyenda
10	RÍO PARANÁ MEDIO	849,300	BRL				22/8/2023	EMEPA	Reubicó señal como "BRL 849,1" en coordenadas N: 6.675.886 E: 5.539.668 por ajuste de traza según OS 261.
11	RÍO PARANÁ MEDIO	850,300	BVL				22/8/2023	EMEPA	Instaló nueva señal en coordenadas N: 6.676.891 E: 5.539.349 por ajuste de traza según OS 261.
12	RÍO PARANÁ SUPERIOR	936,600	BRL				21/8/2023	EMEPA	Cambió cartel de leyenda a "BRL 935,6" por ajuste de traza según Orden de Servicio de la SSPVNYMM N°147/23.
13	RÍO PARANÁ SUPERIOR	938,400	BVL				21/8/2023	EMEPA	Cambió cartel de leyenda a "BVL 936,7" por ajuste de traza según Orden de Servicio de la SSPVNYMM N°147/23.
14	RÍO PARANÁ SUPERIOR	941,000	BzRL				21/8/2023	EMEPA	Cambió cartel de leyenda a "BzRL 938,7" por ajuste de traza según Orden de Servicio de la SSPVNYMM N°147/23. Realizó tareas de desmalezado
15	RÍO PARANÁ SUPERIOR	942,700	BVL				21/8/2023	EMEPA	Cambió cartel de leyenda a "BVL 941,5" por ajuste de traza según Orden de Servicio de la SSPVNYMM N°147/23. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
16	RÍO PARANÁ SUPERIOR	943,000	BzRL				21/8/2023	EMEPA	Cambió cartel de leyenda a "BzRL 941,8" por ajuste de traza según Orden de Servicio de la SSPVNYMM N°147/23.
17	RÍO PARANÁ SUPERIOR	943,900	BVL				20/8/2023	EMEPA	Reubicó como "BVL 943,8" en coordenadas 6.755.366 N 5.548.047 E por ajuste de traza según Orden de Servicio de la SSPVNYMM N°147/23. Repuso fondeo y cuerpo muerto. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti

**NOVEDADES DE BALIZAMIENTO**

**(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día jueves 24 de agosto de 2023**

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
18	RÍO PARANÁ SUPERIOR	945,100	BRL				20/8/2023	EMEPA	Instaló nueva señal "BRL 945,1" en coordenadas 6.756.525 N 5.547.710 E por ajuste de traza según Orden de Servicio de la SSPVNYMM N°147/23. Por zona de baja profundidad inaccesible para el balizador, desactivó señal "BRL 946" retirando marca de tope, sistema lumínico y cartelería en coordinación con el inspector de AGP.
19	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1155,700	BVL				19/8/2023	EMEPA	Reubicó como "BVL 1155,7" en coordenadas 6.917.926 N 5.614.580 E por ajuste de traza, según Orden de Servicio de la SSPVNYM M N°157/23 . Cambió casco