

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día miércoles 13 de septiembre de 2023

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	PLAYA HONDA	CHICHITA-RANCHERA	BNRNL	APAGADA	13/09/2023	DCTH			
2	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	69,600	BNRNL	APAGADA	08/09/2023	DCTH	12/09/2023	EMEPA	Verificó encendida. Por prevención, cambió linterna autocontenida.
3	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	71,700	BNRNL	APAGADA	08/09/2023	DCTH	12/09/2023	EMEPA	Verificó sistema lumínico en correcto funcionamiento.
4	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	85,200	BRL	APAGADA	08/09/2023	DCTH	12/09/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó linterna faltante. Repuso linterna autocontenida.
5	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	100,200	BRL	APAGADA	08/09/2023	DCTH	12/09/2023	EMEPA	Verificó sistema lumínico en correcto funcionamiento.
6	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	100,600	BzBL	APAGADA	08/09/2023	DCTH	12/09/2023	EMEPA	Verificó encendida. Por prevención, cambió linterna y silleta.
7	RÍO PARANÁ GUAZÚ	188,500	BzVL	APAGADA	13/09/2023	DCTH			
8	PASAJE TALAVERA	188/ LA ILUSIÓN	BNRNL	APAGADA	13/09/2023	DCTH			
9	RÍO PARANÁ MEDIO	580,500	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	12/09/2023	DCTH			
10	RÍO PARANÁ MEDIO	621,500	BzRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	12/09/2023	DCTH			
11	RÍO PARANÁ MEDIO	642,500	BzRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	12/09/2023	DCTH			
12	RÍO PARANÁ MEDIO	656,800	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	12/09/2023	DCTH			
13	RÍO PARANÁ MEDIO	684,500	BzRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	12/09/2023	DCTH			
14	RÍO PARANÁ MEDIO	716,200	BVL	DECOLORADA	12/09/2023	DCTH			
15	RÍO PARANÁ MEDIO	720,400	BVL	DECOLORADA	12/09/2023	DCTH			
16	RÍO PARANÁ SUPERIOR	889,800	BRL	FALTA TORRE	11/09/2023	DCTH	11/09/2023	EMEPA	Normalizada. Observó torre faltante. Repuso torre.
17	RÍO PARANÁ SUPERIOR	943,800	BVL	DECOLORADA	25/08/2023	DCTH	12/09/2023	EMEPA	Normalizada. Limpió casco y torre.
18	RÍO PARANÁ SUPERIOR	945,100	BRL	FALTA MARCA DE TOPE			12/09/2023	EMEPA	Normalizada. Repuso marca de tope faltante.
19	RÍO PARANÁ SUPERIOR	952,000	BRL	DECOLORADA	25/08/2023	DCTH	12/09/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal embestida y linterna faltante. Repuso linterna y protección antivandalismo. Verificó en correcto estado de coloración en coordinación con inspector de AGP.