

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día martes 6 de febrero de 2024

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	160,000	BzVL		06/02/2024	DCTYH			Barquilla con nidos de pajaros
2	RÍO PARANÁ INFERIOR	389,000	BRL	EMBANCADA	06/02/2024	ASOC. DE PRÁCTICOS			
3	RÍO PARANÁ MEDIO	584,500	BzVL	FALTANTE	05/02/2024	AGP			
4	RÍO PARANÁ MEDIO	593,200	BzBL	FALTANTE	05/02/2024	AGP			
5	RÍO PARANÁ MEDIO	TÚNEL O	BNRNL	OCULTA POR VEGETACIÓN	05/02/2024	AGP			Señal con camalotes
6	RÍO PARANÁ MEDIO	609,800	BRL	FALTANTE	05/02/2024	AGP			
7	RÍO PARANÁ MEDIO	678,100	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	05/02/2024	AGP			Señal con camalotes
8	RÍO PARANÁ SUPERIOR	910,400	BVL	FALTANTE	12/01/2024	DCTYH	05/02/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó faltante. Repuso señal en posición teórica 6.730.328 N 5.536.660 E.
9	RÍO PARANÁ SUPERIOR	911,700	BVL	APAGADA	25/01/2024	DCTYH	05/02/2024	DyBSA	Verificó sistema luminico en correcto funcionamiento. Limpió casco y torre
10	RÍO PARANÁ SUPERIOR	916,300	BRL	FALTANTE	12/01/2024	DCTYH	05/02/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó faltante. Repuso señal en posición teórica 6.736.051 N 5.536.803 E.
11	RÍO PARANÁ SUPERIOR	941,800	BzRL	FALTANTE	04/12/2023	DCTYH	05/02/2024	DyBSA	Normalizada. Repuso señal en posición teórica 6.754.072 N 5.548.494 E.