

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

Información hasta las 13:00 horas del día miércoles 24 de julio de 2024

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	RÍO PARANÁ GUAZÚ	194,500	BRL	FALTANTE	23/7/2024	DCTYH			Señal garreada al km. 193
2	RÍO PARANÁ GUAZÚ	211,500	BzBL	APAGADA	23/7/2024	DCTYH			
3	RÍO PARANÁ MEDIO	478,000	BRL	FALTA MARCA DE TOPE	23/7/2024	DCTYH			
4	RÍO PARANÁ MEDIO	508,300	BRL	FALTA LEYENDA	23/7/2024	DCTYH			
5	RÍO PARANÁ MEDIO	531,000	BRL	APAGADA	23/7/2024	PNA	23/7/2024	DyBSA	Verificó encendida. Por prevención, cambió linterna autocontenida.
6	RÍO PARANÁ MEDIO	544,600	BVL	APAGADA	15/7/2024	DCTYH	23/7/2024	DyBSA	Verificó encendida. Por prevención, cambió linterna autocontenida.
7	RÍO PARANÁ SUPERIOR	990,000	BVL	DECOLORADA	23/7/2024	DCTYH			Señal sucia con guano
8	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1001,200	BRL	DECOLORADA	23/7/2024	DCTYH			Señal sucia con guano
9	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1004,500	BVL	FALTA LEYENDA	23/7/2024	DCTYH			Cartel girado hacia la costa
10	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1005,600	BRL	DECOLORADA	23/7/2024	DCTYH			Señal sucia con guano
11	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1009,500	BRL	DECOLORADA	23/7/2024	DCTYH			Señal sucia con guano
12	RÍO PARANÁ SUPERIOR		BVL		23/7/2024	DCTYH			Se observó señal BVL en el kilómetro 1013,7 MD.
13	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1022,300	BRL	DECOLORADA	23/7/2024	DCTYH			Señal sucia con guano
14	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1031,600	BVL	FALTANTE	23/7/2024	DCTYH			
15	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1056,000	BVL	APAGADA	15/7/2024	DCTYH	23/7/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió batería. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
16	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1085,300	BRL	DECOLORADA	23/7/2024	AGP	23/7/2024	DyBSA	Normalizada. Observó linterna alterada. Cambió linterna. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
17	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1088,100	BRL	APAGADA	15/7/2024	DCTYH	23/7/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió batería. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
18	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1092,200	BRL	FALTA LINTERNA	23/7/2024	AGP	23/7/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó señal sin linterna y marca de tope. Repuso linterna, silleta y marca de tope. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
19	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1095,400	BVL	APAGADA	15/7/2024	DCTYH	23/7/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió batería. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti